
PROCESSING COPY

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

		S-E-C-R-E-T	1		2
	0 x				
INTRY	USSR		REPORT		
	Soviet Metallurgica	al Publications	DATE DISTR.	11 January	1957
JECT	POATER Meratter Bres	at Fubilications		9	
			NO. PAGES REQUIREMENT	1	Reel #8.
			NO.		
T OF		8	REFERENCES		
E OF O.					-
CE & E ACQ.		IS ARE DEFINITIVE AP	DRAIGAL OF CONTENT	IC TENITATIVE	2
pul	issledovaniy (Krat	ksperimentalnoy to kywe soderzhaniye dol hod of High Temper	ekhnike i metodar kladov)(Conferenc rature Research.	n vysok ożemp o ce for Experi Summary of I ykov, Commiss	imental Papers); USSR
b.	Academy of Science Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel Moscow, 1956.	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow, eniva stali (Phy	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of St eel Produced by the osnovy raskisle	uction; Moscow,	1956.	Basis of the
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of Steel Produced by second secon	uction; Moscow,	1956.	Basis of the e of Metallur
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of Steel Produced by second secon	uction; Moscow,	1956.	Basis of the e of Metallur
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of Steel Produced by second secon	uction; Moscow,	1956.	Basis of the e of Metallur
b.	Physicochemical Ba Fiziko-khimicheski Reduction of Steel	sis of Steel Produced by second secon	eniya stali (Phy Academy of Science	1956.	Basis of the e of Metallur

25X1 Deniled Anderson



А КАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУГИИ ИМЕНИ А. А. БАЙКОВА
КОМИССКИ ПО ФЕНЕКО-ХИМРЧЕСКИМ ОСНОВАМ

ИТОМИВОДСТВА СТАЛИ

СОВЕЩАНИЕ
по экспириментальной техникв
и методам
высокотимируатурных
исоледований
(кратное обдежание посладов)



TATERBOOK ARABIST HAVE COOK

институт металлургии имени а. а. байкора комиссия по физико-химическим основам производства стали

СОВЕЩАНИЕ

по экспериментальной технике и методам

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(краткое содержание докладов)



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР МОСКВА-1956

CARLON BURNESS OF THE RESERVE OF THE

пленарные заседания

Е. Ф. Петрова и Л. А. Швариман (Циничермет)

влияние легирующих элементов на термодинамическую активность углерода в у-железе опази в твердых в лических растворах важно для оценки прочности обстве сплавов Применение термодинамиси позволяет, не прибегкаким-либо модельным предположениям, количестве

ase 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

При ломощи вакуумной установки, построенной для осуществления этого метода, было выполнено исследование влияния летирующих элементов — металлов переходинамическую активность углерода, растворенного в т-железе

динамическую активность утиерода, растворенного в т-железе.

Полученные данные показывают, что все эти элементы заметно уменьшают активность растворенного утлерода по сравненное сето активность растворенного утлерода по сравненное сето активностью в нелегированном железа Такое уменьшение термодинамической активности эквивалентно возрастанию сил связи между атомами утлерода и твердым раствором и указывает на увеличение энертин решетки сплава в целом. Оно, оченидно, обусловлено, наличием специфического химического взаимолействия в периодической системе левее железа, и утлеродом. Наибовшее помижение термодинамической активности углерода наблюдалось в случае введения в железо титана и наименьшее — марганца.

Найденное влияние переходных элементов истолковано сточки эрения представлений о положении этих элементов в периодической системе и разной степени заполнения электронами d-уровней, в атомах переходных элементов.

И. И. Корнилов титут металлургии АН СССР) МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ — СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Железо и его сплавы известны с давних времен. Опи-саны составы и строение так называемого самородного и

метеоритного железа. Вещественный состав железа и сложных его сплавов вещественные состав железа и сложных его сплавов определяется кимическим анализом суммарного содержания элементов. При таком элементарном анализе не удается установить характер распределения этих элементов в теле металла и их роль в изменении строения и свойств сплавов.

Наиболее интересен и важен вопрос о характере вза-имодействия элементов периодической системы с железом.

а также выводы об относительном вдиянии этих элементов на равновесие, структуру и свойства железных систем. Исхоля из общих принципов химического взаимодействия элементов с железом и учитывая большое разнообразие сплавов и простых, неоревнических соединений переменного и постоянного составов, элементы периодической системы можно разделить на следующие группы:

1) элементы, образующие твердые растворы;
2) элементы, образующие металлические соединения;
3) элементы, не способные к взаимодействию. Путем анализа большого экспериментального материалы характеризующего взаимодействие элементов периодической системы с железом, можно выделить эти четыре группы элементов в таблице Менделеева и подсчитать общее число элементов в каждой группы. Подобная классификация элементов, образующих твердые растворы (непрерывные и ограниченные) и металлические соединения, и освещены вопросы выбора элементов для соедания миотокомпонентных систем на основе железа и их исследования,
Сообщаются методы исследования,
Сообщаются методы исследования подобных поликомпонентных систем на основе железа и их исследования,
Сообщаются методы исследования подобных поликомпонентных систем на основе железа и их исследования,
Сообщаются методы уследования подобных поликомпонентных реакщий образования твердых растворов и соединений к сравничельно ростым реакциям и равновесия и изучения пряромы и составов образующихся фаз. Рассмотрены примеры из области сложнолегированных срасей

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

п. Я. Сальдау

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ИЗ ВЫСОКООГНЕУПОРНЫХ ОКИСЛОВ

Излагаются результаты определения температур плав-ления высокоогнеунорных осислов при помощи кислород-но-ацегиленового плавени. Описывается печь для нагрева огнеупорных пирамид и конусов, температуру которых измерали опитическим пирометром. Таким способом уста-новлены диаграммы плавности системы ZrO₂—MgO — Al₂O₈, в результате которого найдена область составов с температурой плавления выше 2200°. Разбираются результаты изучения системы ZrO₂—MgO—CaO, в которой обнаружено существование твердых растворов кубической модификации, богатых ZrO₂— (до 80—95% мол.), с температурой плавления 2500— 2600°. В системе MgO—Cr₂O₃—ZrO₂ найдена область с температурой плавления 2200—2600°.

С. И. Филиппов Московский институт стали)

КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ СТАЛИ

Закономерности кинетики и механизма обезуплероживания стали имеют большое значение для совершенствования технология сталеилавильных процессов. Немотря на значительное число работ, выполненных в производстенных условиях, область кинетики сталеплавильных процессов отается недостаточно изученкой.

Предложенные кинетические уравнения и количественные соотношения опираются из азком действующих масс и остаются в райках химической кинетики.

Однако процесс обезуплероживания стали развивается отдельных стадий. Димитирующее звено изучаемого продесса устеновленования отдельных стадий. Димитирующее звено изучаемого продесса устеновленования отдельных стадий. Димитирующее звено изучаемого продесса устеновленования отдельных отдельных стадий. Законериментальным путем при воздействин омислительной атмосферы на расплав.

Ход процесса окисления растворенного в металле углерода изуцали манометрическим методом. Полученные данные подчиняются кинетическому уравнению, справедливому для диффузии области реагирования. По определенной критической концентрации утлерода в металле скорость обезуглероживания, не зависит непосредственно от состава ванных Основным лимитирующим звеном процесса оказывается подача «кислорода к реакционной зоне. Найденные кинетические соотношения выражают частный случай общих закономерностей, выведенных для условий торможения процесса переносом кислорода.

делика до сторода стород

В. В. Аверин, А. Ю. Поляков и А. М. Самарин

РАСТВОРИМОСТЬ И АКТИВНОСТЬ КИСЛОРОДА В ЖИДКИХ ЖЕЛЕЗЕ, НИКЕЛЕ И КОБАЛЬТЕ И ИХ СПЛАВАХ

Выполненные райее исследования влияния третьего компонента на растворимость и активность кислорода в жидком железе преимущественно ограничивались изучением вумяния элементось раскислителей при невысоких концентрациях в расплаве.

Отдельными работами по системам железо — хром, железо — никель и железо — фосфор установлено, что растворямость кислорода проходит через минимум при некоторой концентрации добавляемого к железу здемента. Поэтому представляет большой интерес исследование прастворимости и активности кислорода в высокодетированиях сплавах.

При отсутствии систематических двиных по подобным системам естественно начать изучение их со сплавов метально, обладающих блиакими свойствами.

В качестве такой систематических двиных система мелезо— кобальт — никель.

Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Методика исследования принципиально не отличалась от ранее использованной при изучении растворимости и активности кислорода в жидком железе. Было изучено термодивнамическое поведение кислорода в чистых компонентах системы, а также в двойных сплавах. Установлено, что в жидких сплавах. Установлено, что в жидких сплавах кобальта и инкеля, имеющих в твердом состоянии кубическую транецентрированиую решетку, повышение содержания нижеля в сплаве сопровождается повышением растворимости кислорола.

в сплаве сопровождается повышением растворимости ка-слорода. В жидких сплавах железа с никелем и кобальтом, об-вадающих различным строением кристаллической решет-ки, подтвержден характер ранее установленной зависи-мости растворимости кислорода от состава сплава.

Н. А. Ватолин и О. А. Есин шут метоллургии Уральского филипла АН СССР)

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РАСТВОРИМОСТЬ УГЛЕРОДА В ЖИДКОМ ЖЕЛЕЗЕ

на растворимость углерода в жидком железе

В сообщении рассмотрено влияние фосфора, хрома, мартанца, серы и ванадия на растворимость углерода в жидком железе, а также влияние кремини на растворимость углерода в жидком железе, а также влияние кремини на растворимость углерода в мартанце и феррохроме.

Исходные вещества (синтетический чутун и ферросилав) загружавись і графитовый гитель и насыщались углеродом путем выдержин под слоем угля. Через 40—60 мин. расплав выдиванся в зложницу. Температура измералась оптическим широметром.

Изучена растворимость углерода в расплавая, содержащих до 23% Р. 27.5% Ст. 76.5% Мп. 16,7% V, при температуре 1450°. В расплавах Fe — S, содержащих до 0,71% S, при температуре 1250°.

Наблюдаемые экскомоерности по влиянию природы и концентрация эксментов, а также по влиянию природы и концентрация эксментов, а также по влиянию гемпературы качественно объжнены при помощи-теории регулирных растворов.

В. Н. Шихов и О. А. Есин

методика применения радиоактивных изотопов для исследования кинетики взаимодействия металла со шлаком

МЕТАЛЛА СО ШЛАКОМ
Основными причинами, затрудняющими изучение кинетики взаимодействия системы шлак — металл, являются:
большая скорость реакций, при высоких температурах,
низкая стойкость тиглей и маляя точность; химического
анализа.

Применение радноактивных индикаторов дает ряд
реимуществ. К ним относится: высокая чувствительность,
большая точность (до 5 · 10 · %) и сравнительная быстрота знализа.

Экспериментальная установка, примененная авторами,
представляют собой герменчиную печь сопротивления
с графитовым нагревателем высотой 250 мм. Путем экранировки, а также регулировкой подводимой мошности
охлаждающей воды создавалась изогеринческая зона
высотой 110—120 мм с колебаниями температуры 15—20°.

Опыты проводились в атмосфере очищенного азота.
В качестве металла использовалосъ железо, содержатвее 0.04 Сс, следы Мп, 0.06% S, 0.003% Р и 0.065% S.
Шлаки получались синтетически из окислов Fe20, Саод,
АВО, ВВО, МВО и S102. Пробы весом 30—50 мг отбирались намораживанием на железный стержень до 10 раз за
один опыт.

Тигельки из плавленого магнезита применались спенамальной констимента в вине лаху сообщающихся сосу-

один опыт.

Тигельки из плавленого магнезита применялись спещиальной конструкции в виде двух сообщающихся сосудов, что давало возможность получить очень малую поверхность взаимодействия шлак-металл (до 0,02 см²),
работать с очень малым добавками, содержащими радко
активный «вогои (0,005—0,02 г), и вводить их в любую
фазу. Кроме того, такая форма тигля давала возможность
изучить внияние высоты шлакового слоя на кинетику
процесса.

Радиоактивной пимса пкой в

й присадкой в металл в случае изучения ужил феррофосфор, полученный путем вного и неактивного фосфора в азотной

0

щавелевозакисного железа, с последующей сушкой, про-каливанием, и восстановлением волородом.

В случае изучения кинетики обессеривания применялся порошко сернистого железа, полученный смешиванием растворов активного железа, полученный смешиванием растворов активного и неактивного Na₂S с пужным количеством FeC₂ м с последующей фильтрацией и сушкой.

В шлак активный фосфор вводился в вые заранее приготовленного синтетического шлака с известной активностью. Активность изотопов измеряли различными трубками в основном на порошкообразных образцах контроля).

Вводмились поправки на разрешающее время счетника, статистическую ощябку, естественный распад, фон и ошибки, связанным с тритотовлением пробы.

Надежность опясанной методики подтверждена сопоставлениями с результатами других исследований.

А. И. Холодов в Г. В. Мусорин

прибор для измерения скорости разливки стали

приворе для изменении скорости разливки стали по секундомеру страдает рядом недостатков. Предлагаемый прибор замеряет скорость разливки по скорости изменения электросопротивления нихромовой проволочки, опущенной в изможницу при заполнении ее жидкой сталью. Нихромовая провойска аключена в электрическую скому измертельного моста споротивления и является плечом моста. При разбаланстровке моста вследствие заменении спротивления проволочки включается электромогор, перемещающий подвижной контакт на реохорде другого плеба согротивления проволочки. Мотор одновременно вращает такотенератор, к которому подслочен вольтметр. Показания вольтметра, будучи проноденноватьным изменению согротивления прополочки, определяют скорость подъема металла в изложнице. Прибор выполнен в переносном портативном футляре.

При помощи данного аппарата измеряли скорость разливки сифоном 6-тонных слитков. Предлагается принципиальная схема автоматизации разливки.

Н.Г. Богданова, П. Л. Грузин. Г. И. Ермолаев и И. Д. Никулинский

ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МЕТАЛЛА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧАХ-РАЗЛИЧНОЯ ЕМИССТИ ПРИ ПОМОЩИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

ПРИ ПОМОЩИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

Изотоп Сое вводили в ванну печи через среднее или крайнее окно мартеновской печи. Через определенные интервалы времени обирали пробы металла из всех окон, а также при разливкети из готового проката. В пробах просчитавали активность. Установлено, что в период дефосфорации перемешивание ванны достигается на печах еммостью 25 т через 10—15 мин., а на печах еммостью 190 г метал, перемещивается в течение 20.—40 мин., а в печах еммостью 190 г метал, перемещивается в течение 20.—40 мин., а в печах еммостью 370 г — за 40—45 мин. К моменту раскисления ванны всющу была одноролной. Рекомендуется прододжительность периода кипения в больших печах ограничть 45 мин.

При раскислении рядовых марок стали ферросилицием я скликомарганием равновесный состав ванны достигается, через 10—20 мин. При выплавке хромистых сталей после введения феррохрома металл становится, очевидно, более вязким и перемещивание металла присходит слабо. Вы равнивание состава длавки происходит лишь при выпуске стали в кови.

Пепемешивание ванны стальной мешалкой или влува-

турбулентной диффузии равен соответственно: 500 и 430 см²/сек. Интенсивность движения металла в печах емкостью 25 г меньше, чем в печах емкостью 190 и 370 г. В период раскисления металла движется в два раза интенсивнее, чем в период чистого кипения. Погох металла в верхних слоях ванны движется вдоль печи от середины к краям, где происходит рассенвание спокойно двигавликих гртуй и "превращение движения в турбулентное, охватывающее всю массу металла. Перемешвание металла в ковше происходит быстро, за исключением металла, летированного в ковше ферросилицием.

Изучали растворение феррохрома в стальной ванне. Порция феррохрома в кусках весом 10—20 кг растворяется через 5—11 мия, по только при выпуске стали в ковш происходит окончательное выравнивание состава металла. Рекомендуется сократить бесполезное для равномерного распределения хрома по ванце время выдержки после введения феррохрома дв 10—15 мин. вместо 30 мин., а при употреблении феррохрома в кусках весом 10 кг до 5 мян. Опытные плавки, проведенные по новой технологии, яб качеству стали инчем не отличаются от обычных плавок.

Устаювлено, что в кислой мартеновской цечи неправильная корректировка состава ванны по отобранным пробам приводила к браку. Состав проб из-за неравномерного распределения элементов в жидкой ванны не состаетствовал среднему составу стальной ванны пополами или 1.5—2-минутного перемещивания специальной мешалькой состав ванны по полавка шла нормально.

А. Г. Колесник и В. Н. Маслова

изучение проникновения утепляющих засыпок В ТЕЛО СЛИТКА ПРИ ПОМОЩИ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для изучения проникновения утепляющих засыпок в тело слитка в них вводили радиоактивный изотоп и после прокатки отбирали пробы от готового сорта рельсо-

вой и малоуглеродистой стали, марки 10Т для исследова-ния радиометрическим, радиографическим и другими методами.

в. первых пробах от прибыли, а загем замедление этого падения.

Рельсовая сталь имела удовлетворительную макроструктуру при всех материалах засыпки и лучшую при применении шамота. Макроструктура трубной стали при засыпке сажей и шамотом оказалась почти однажовой, но при засыпке шамотом сталь несколько лучше по общей пористости.

Положительная ликвация утлерода в рельсах не превышает 2% по сравнению со среднеслиточным содержанием при применении любой из утепляющих засыпок.

Ликвация серы и фосфора не зависит от вида утепляющей засыпки.

щей засыпки.
В головных пробах трубной стали марки 10Т ликвайия уперода более значительна и зависит от материала засыпки.
В результате работы установлена целесообразиость применения шамотного порошка в качестве утегляющей засыпки для малоуглеродистой стали Для высокоуглеродистой стали приемлемо и применение сажи.

Е. С. Калиников и А. М. Самарин (Московский институт стали им. И. В. Сталина)

Москоская виклапили стала и с могата в Блияние с ифонного припаса на загрязнение шарикоподшинниковой стали неметаллическими включениями Огнеупорные изделия сифонного припаса могут быть источником загрязнения стали неметаллическими включениями. Представляет интерес изыскание отнеупфора, способствующих получению шарикоподшипинковой стали повышенного качества.

сооствующих получению диармольное, высокоглино-вышенного качества. Были испытаны шамотные, каолиновые, высокоглино-бемистые и графито-шамотные сифонные изделяя, «ме-ченные» радиоактивным изотопом Са*6. Сталь выплавляли в электрических печах с основной футеровкой и разливали в слитки весом 485 кг.

в электрических печах с основной футеровкой и раздивали в слитки весом 485 кг. Исследование радиометрическим методом выделенных из стали неметаллических къплочений в сочетании с обычными методами исследования качества металла показало, что все виды испытанных отнеупоров практически одинаково влияют на качество стали. Доля неметаллических кключений, образовавшихся в результате взаимодействих включений, образовавшихся в результате взаимодействих включений, образовавшихся в результате взаимодействих включений осиром электролитического растворения. Ее значение колеом электролитического растворения. Ее значение колеом электролитического растворения. Ее значение колеомется от 0 до 1% и составляет в среднем 0,13% для всех испытанных отнеупоров.

Общее содержание неметаллических включений и содержание экзогенных включений рассматриваемого происдождения не изменяется в процессе раздивки стали по изложинцам и одинаково как в средней, так и верхней (подприбыльной) части слитков.

Между долей экзогенных включений и значением сред-него балла по оксидам существует прямая связь, т. е. в ре-зультате разрушения октеугорога сифонного припаса образуются крудные включения. Повышение температуры разливки от 1570 до 1590°

Повышение температуры разливки от 1570 до 1590° сопровождалось понижением качества шарикоподшинниковой стали опытных плавок.

Гольдштейн, И. Е. Болотов и П. В. Склюе

исследование ликвационных явления в стальном слитке при помощи радиоактивных изотопов

В СТАЛЬНОМ СЛИТКЕ ПРИ ПОМОЩИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ
В ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ ЕМКОСТБО 40 К2 ВЫПЛАВЛЯЛИ СРЕДИЕУГЛЕРОДИСТУЮ ЛЕГИРОВИНУЮ СТАЛЬ, В КОИШЕ ПЛАВКИ ВВОДИЛИ ИЗОТОП НЕОБХОДИМОГО ЭЛЕМЕНТА (СГ4 р.32 у.54). Сталь разливали на дра слитка по 16 к.е., один слиток отливали в чутунную изложинцу, второй слиток остывал в тигле печи.
Из исследуемых зон кристаллизации слитка вырезали образивь для авторадиографии.
Подученные негативы авторадиограмм фотометрировали с целью установления количественной ощенки дендиниой неоднородности.
Установлено, что степень дендритной неоднородности для углерода составляет 1,23 ±1,90, а для фосфора 1,41—1,83; сера не содержится в осях дендритнов. а находится в виде сульфидов в межосном пространстве: практически она не растворяется в твердом металие.
В промышленных условиях научали дендритную ликващию фосфора и серы на слитках весом 7,4 г. Изотопы вводили в изложициу после наполнения, ее жидкой сталью наполовину. Установлена, ликващия фосфора во всех зонах слитка. В нижней частью дендритная ликвация фосфора выражена сильнее. Обнаружено, что в нижней части слитка вблизи его поверхности существуют области, обогащенные серой и меющие повиженное содержание фосфора. Денаритная ликвация по сечению слитка везде однивкова.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ШАРИКОПОДШИПНИКОВОЯ СТАЛИ ПРИ ПОМОЩИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

при помощи радиоактивных изотопов
Применением метода меченых атомов (радиометрин и радиографии) в сочетании с обычными методам исследования изучено влияние шамогных отнеупорных материалов футеровки ковща, жолоба и сифонного припаса из загрязнение шарикоподшинимовой стали неметаллическими включениями.

В результате опытов, проведенных с использованием промышленных печей емкостью 30—40 т, установлено, что доля неметаллических включений, образовавшихся в результате разрушения футеровки ковща, не превышает 1,6%, а у меметаллических включений, образовавшихся в результате разрушения отчеупоров сифонного припаса, она и того меньше. Влияния жолоба на содержание неметаллических включений не обларужено.

Неметаллических включений не обларужено.
Неметаллические включения, образовавшиеся в результате разрушения отнеупоров, распределены в слитке без какой-либо закономерности. Это, как правило, крупные включения и меньошье разирую форму. Встречаются включения как глобулярной, так и вытянутой формы.

Доля экогенных включений, образовавшихся за счетогнеупоров в процессе выпуска и разлики шарикоподшиниковой стали, составляет 10-5 — 10-7% от веса металла.

талла.

Р. Е. Рыбчинский и М. И. Меньшиков (Научно-исследовательский вакуульный институт)

МАСС-СПЕКТРОМЕТР МАГ-3 ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО АНАЛИЗА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЯ

Авторами сконструирован масс-спектрометрический газоанализатор МАГ-3. При проверке установлена возможность его применения для решения ряда аналитических задач органической химии.

Значительный интерес может представить применение этого прибора для металлургических целой.
Разработваный масс-спектрометр предназначается для непрерывного контроля состава таза, а также для типовых анализов газовых смесей.
При конструировании прибора основной трудностью явилось создание стабильного ноиного источника, что является сосбенно важным при проведении непрерывного контроля газовой смеси. Длительные поисковые работы привели к созданию широкощелевого источника. Этот источник по стабильности работы превзошел все существующие.

привели к созданию широкощелевого источника. Этот источник по стабильности работы превзошел все существующие.

Описываемый масс-спектрометр позволяет измерять паридальные давления компонентов газовой смеси с чувствительностью до 10° делений на 1 в рт. ст.

Недостатком широкощелевого источника является меньшая по сравнению с обычиьм разрешающая способность, которая при радмусе 80 мм составляет около 50.

Диапазон измерений прибора (12—100) вполне достаточеи для решения большого комичества практически задач.

Для анализа смесей, содержащих более легкие газы, изиболее перспективно применение эторого коллектора. В этом случае один, комлектор будет работать в области малых масс, другой — в области больших масс.

Прибор вальется перспективным для проведения газового микроапализа, так как позволиет производить анализ с 1—5 мм² анализируемой смеси.

Наличе какопочного переключателя с одного компонента на другие позволяет анализировать нестапионарный поток газовой смеси.

В приборе применен шеститоченый потенциометр ЭПП1-09, который позволяет производить запись с периодом следования позвиний 30, 60 и 120 сек. при записи шести компонентов.

В случае необходимости прибор может быть переделан прод двейадиатиточенный смольченый тожномить в этом случае удваивается.

Анализируемяя смесь впускается в прибор через специальный игольчатьй вентиль: Если необходимо повысит гочностр инализа, выпускаемую смесь следует предварительно разредить до давления 5—10 мм рт. ст.

2 совещание по техняка

A. M. Pputophes

МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЯ

Д. Я. Свет и Е. С. Липин uu AH CCCP u OKB

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ ЦВЕТОВОЙ ПИРОМЕТР ЦЭП-21

Цветовая температура в даниом пирометре измеряется по методу красно-синего отношения. Применение электронного счетно-решающего устройства позволяет с выской точностью налой инерщионностью решить задачу измерения красно-синего отношения.

В основе прибора лежит одноканальная оптико-электрическая схема, в которой величина логарифмов измеряемых спектральных аркостей отображается в длигельский пометом примужений постоянной амплитуды. Стабильность (спектральной характеристики обеспечивается автоматического котом промеденных коследований и йспытаний, в том числе экспуатационных, трожеденных как в лабораторных, так и в заводских условиях. В процессе испытаний пирометр успешно применялел, адля автоматического контроля ужилкого металла, в индукционных электропечах, при выпуске металла на жолобе мартеновских печей, при разлике и переливе стали.

ске металля на жолобе мартеновских печей, при разливке и переливе стали.
Прибор ЦЭП-2 являлся также эффективным средством непрерывного автоматического контроля температуры при плавках в вакууме и запцутной атмосфере.
Проводимые работы показывают принципиальную возможность расширения диапазона измерлемых температур до 3000°, создания точных и экономичных пирометрических систем многоточенного контроля цветной температуры, несьма целесообразных для современного металлургического производства и исследовательской практики.

Приборы разработаны и выпущены ОКБ МАП (главный кон-структор П. А. Ефимов, ведущий ниженер Л. В. Венгеровский, веду-щие конструкторы В. И. Экало, А. Г. Левчук) по схеме и результатам исследовний, проведенных в лаборатория учепа-корреспойдента АН СССР. А. М. Самарина в институте металлургии АГ СССР.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПЛАВКЕ В ВАКУУМЕ

Описана установка, позволяющая измерять цветовую температуру при вакуумных плавках путоплавких металлов и сплавов. При помощи прибора ЦЭП-2 проводится контроль и регистрация температуры металла в процессе отлявки дегалей из сплавов на основе хрома. Постоянство температуры разливки позволяет получать достаточно медкое зерно в отливаемых дегалях и связаниме с размерами зерна оптимальные свойства.

Цветовым пирометром измерена цветовая и истинная температура плавления хрома (истинная температура плавления хрома (истинная температура плавления хрома колеблется в пределах 1830—1950°).

Проанализированы возможные ошибки в определений температурыс, связанные с сообенностями вакуумных, плавок тутоплавких металлов (в частности, металлов с большой упругостью пара) и с методикой измерения цветовой температуры.

Экспериментально показана возможность построения диаграми плавкости тутоплавких металлов по кривым изгревания и охлаждения. Припненение бесконтактного метода измерения температур дало возможность измерять гопловые эффекти чекоторых процессов, прогекающих в жидких металла Постороннего тела — термоприемника, — удалось замерять переохлаждения и факторой на величину достигаемого переохлаждения достигаемого на величину достигаемого переохлаждения достигаемого на величину достигаемого переохлаждения достигаемого на величини достигаемого переохлажд

М. Я. Меджибожский

мета ллу ргический институт)

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОПАР ПОГРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ МАРТЕНОВСКОЙ ВАННЫ ПРИ ВДУВАНИИ В МЕТАЛЛ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Сжатого воздуха.

При продувке ваним сжатым воздухом происходит интенсивное перемешивание метадла и шлака, что приводит к ускорению всех процессов, в том числе и перехода кислорода из газовой фазы в металл. Показано, что в большегрузных печах 80—90% кислорода, носторода из газовой фазы в металл. Показано, что в большегрузных печах 80—90% кислорода, ностохоферы печи. Окисление углерода кислородом атмосферы печи, нагретым до 1700°, приводит к компенсации охлаждающего действия разуваемого воздуха и обеспечивает зиачительное повышение температуры металла.

Расбъютрено охлаждающее действие присадок руды и извеся: одна мульда руды охлаждает ваниу в большегрузной печи на 22—25 (при учете тепла растворения графита).

Мульда извести снажает температуру ванны на 13—15.

"Изменение температуры фиксировалось платино-платинородиевой термопарой с точностью ±5°.

"При вдувании в ваниу 12—15 м³лии воздуха при давлении 3,5—4 ати скорость подъема температуры металла составляет около 3° мин (за счет тепла реакцін горения углерода и более интенсивной передачи тепла от факела к ванне).

П. Т. Орешкин

ТЕРМИСТОРЫ НА ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

В качестве термисторов применяли окись алюминия, спеченную с силитовым электродом при 1500—1550°. Исследовали электрические схемы в трех вариантах:

измерение падения напряжения на дополнительном сопротивлении при постоянном общем напряжении;
 измерение силы тока при постоянном общем напряжения;

2) измерение силы перемейного тока (50 гм) при напряжении 100 г.

3) намерение силы перемейного тока (50 гм) при напряжении 100 г.

Сопротивление контакта таблетки окиси алюминия с съпнитовым электродом исчезающе мало по сравнению с температурным изменением сопротивления термистора, осставляющим 1000 гм на 10 при 1500 гм 2000 гм на 10 гм на 10 гм 20 г

ряют формуле

 $\ln R = \ln A + \frac{E}{2K} \cdot \frac{1}{T},$

где R — сопротивление полупроводника; A — постоянная; K — постоянная Больцмана; E — ширина запрешенной зоны; T — абсолютия температура. При работе на переменном токе закон Ома выполняется, формование запорных слоев идет мерлениее, чем при использовании постоянного тока. Градуировка термистора в переменном поле совпадает с температурным изменением сопротивления в постоянном поле. Исследованные образыв выдерживали до 150 час. работы при высоких температурах. Применение термисто-

ров при 1600° и выше завйсит от стойкости силитового стержия. Предлагаемая конструкция гермистора состоит из силитовой трубки с закрытым концом, знутри которой помещается электрод, со стороны открытого конца прижимаемый пружимой к таблетке окиси алюминия. Данные термистроры могут быть применены для имерения и регулирования температуры до 1570°, с использованием переменного или постоянного электрического тока при коротких включениях поля.

С. Г. Отливанов и И. А. Соколов (Кузнецкий металлургический комбинат)

производственный контроль температуры жидкой стали термопарами

В мартеновских и электропечах комбината осуществлен регулярный замер температуры стальной ваныт тертоповарим погружения. Описывается конструкция чехла платино-платинородиевой термопары и схема подключения термопары к электронному самопишущему потенциометру ЭП-107. Вес перепосной термопары с армировкой составляет 8—10 кг., термопара выдерживает 18—20 замеров. Стоимость одного замера 10 руб. Температура измеряется по расплавлении, в измале чистого кипения, за 20—30 мин. до раскисления и перед раскислением. Термопара вносител в печь через смотровое отверстие среднего завалочного окна и погружается, в металл на глубину 50—100 мм на 10—12 сек.

В результате проведенных исследований определено охлаждающее влияние присадок на температуру металла 1, 6, т руды поинжает температуру на 25—30°, а 0,8 т извести — на 15°. Установлены оптимальные температуры металла в печах емкостью 190 и 380-7 в вначале кипения и перед раскислением для стали различных марок. Скорость нагрева металла в печалла на печалла на стали в нечалла на печалла на печалла в печала в п

22

Пля печей различных групп построены номограммы, при помощи которых регуляруется интексивность нагрева металла в период чистого кипения. Используя номограмму, можно определить ожидаемую температуру металлеред раскислением и откорректировать расход коксовального газа. Необходимо строгое сослодение стандартых условий изгрева ваним и замера температуры.

В результате внедрения нового способа определения температуры металла количество перегретых плавок в печаях емкостью. 380 г уменьшилось с 9 до 3%; брак по поврехностими дефектам нержавеношей электростали сокращен в три раза; улучшена макроструктура мартеновской качественной и легированной стали.

Н.И. Сведо-Швец в М.В. Приданцев (ЦНИИчермет)

ТЕРМОПАРА ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР, ДОСТИГАЮЩИХ 2300°

Температур, достиглющих 2000 Недостатки, свойственные термопарам из благородных металлов (большой расход драгоценного металла, его дороговизна, частые ремонты горячего спая, возможность измерения температуры только до 1600°, еустойчвость т. э. д. с. и др.) ограничнают возможности измерений температуры платино-платинородиевой термопарой и заставляют искать новме дешевые термопары для измерения высоких температура в различных средах, в частности в жидких металлах.

Авторы предлагают термопару, коложительным электродом которой вывяеся вольфрам, а отрицательным температуру в диапазоне 100—2300°, развивая при этом т. э. д. с. порядка 20 мв, что почти в пять раз превышает т. э. д. с. порядка новой термопары прадуровочная кривая новой термопары не имеет инверсии. Плавиое нарастание ест. э. д. с. по мере повышения температуры с 1000° переходит по линейной зависимости до верхнего предела измеряемых температур. В связи с тем, что в интервале температур от нуля до 100° т. э. д. с.

11

термопары очень мала, отпадает необходимость применения компенсационных проводов.

В качестве вторичных яриборов могут служить все милливольтамеры и электронные потенциометры, имеющие градуировку «ПП» в пределах от нуля до 17 мв. Линейный карактер кривой в координатах т. э. д. с. температуро от 100° и выше позволяет экстрополировать кривую при градуировке.

После "лительного отжига молибденового термо-акстрода можно производить устойчивые измерения температуры до 200° в вакуме и в аргоне в течение 100 час и кратковременные замеры в водороде и окиси утперода. Многократные погружения необнойляемого горячего спая термопары в защитном кварцевом колпачке в жидкий металл не вызывает изменения т. э. д. с.

А. А. Рудницкий и И. И. Тюрик (Институт металлургии АН СССР)

ТЕРМОПАРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Термопары для измерения высоких температур В литературе описано большое количество термопар, которыми возможно производить измерения температуры 1800—2300°. Однако большинство из них не может работать в окислительной атмосферы инертигог газа. Задача настоящего исследования состояла в том, чтобы создать термопару, устойчию работающую на воздухе адительное время при 1350—1550° и пригодную для кратковременных измерений по крайней мере до 1800°.

Для опытов были выбрацы силавы платины с родием, чистый родий и тройные сплавы платины — родий — рений.

Исследования показали, что легирование сплавов платина — родий рением или вольфрамом симжает стабильность термоэлектрических характеристик.

Изучение стабильности термопары (70% ретязов платина — родий рением или вольфрамом симжает стабильность термоэлектрических характеристик.

Изучение стабильности термопары (70% ретязов пратива — реньем при вольфрамом симжает стабильности термопары (70% ретязов реньем реньем при 1800° се т. э. д. с. быстро падает.

Наиболее стабильной оказалась гермопара родий— (80% Pt + 20% Rh). Т. э. д. с. такой гермопары при 1550° поддерживается практически постоянной в течение 800 час. При 1800° изменение т. э. д. с. составляет в среднем около 0,07%/час, или 0,7°час. Вольшим преимуществом термопары является возможность ее эксплуатации на воздухе. Восстановительная атмосфера может отрицательно сказаться на работе термопары может отрицательно сказаться на работе термопары жерамире из окиси алюминия, не содержащей соединений кремиии.

А. М. Самарин и Д. Я. Свет Имститут металлургии АН СССЕ)

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИРОМЕТРИЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА

Жидкого металліа

Результаты иследований коэффациентов спектральной лучеиспускательной способности поверхности металлической ванны различного химического состава, проведенные разными методами, в том числе методом модуляционной рефлектометрии, совпалают. Установлейные закономерности впалие определяют связы между щеговой и истинной температурой чистой и окидениюй поверхности ванны различных метадлов и сплавов.

Сравнение различных методов радиационной пирометрии показывает, что метод пветовой пирометрии поспектральному отношению для непрерываного температурного контроля и термографии поверхности жидкого металла является наиболее рациональных; другие методы радиационной пирометрии данот и столько количественно, но и качественно неверный результат.

Экспериментально показана возможность измерения истинной температуры поверхности ванны жидкого металла с неизвестной лученспускательной способностью при помощи одновременного применения щветового электронного пирометра и модуляционного рефлектометра.

MemaAAVDZUU AH CCCP

УПРОЩЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ПИРОМЕТРИИ ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ

тременные системы объективнов пирометрии по спектральному отношению

Техническое решение и конструктивное выполнение высокоточных лирометрических систем, основанных на измерении спектрального отношения, оказываются нанисоких температур (до 3000° и выше) таких проблем, как регистрация гемпературы процессов, быстро протемые и выполнение образования и проблем, как регистрация гемпературы попературы поверхности с сущетенной геллорой ниерцией и, наконец, создание систем автоматить, контроль температуры поверхности с сущетенной геллорой ниерцией и, наконец, создание систем автоматить и при быстро протекающих температурых процессах вследственной петиульсной работы фотокатола основная проставление измерения спектрального отношения в широком динами еском диапазоме решается достаточно просто на намическом диапазоме решается достаточно просто на заданной формы при гаубоком амплитудном ограничении. Результаты исследований фотоэлемного с запирающим слоем в области малых световых потоков позволили создать упрощенные пирометры, основанные на последовательном измерении спектрального отношения по непосредственной величине фототоков при помощи редулирующих устройств.

Разработанная схема электронного датчика высокоточного регулятора цветовой температуры, работающая как по прямому, так и по комиемсационному принципу, не предусматривает устройства, измеряющего само спектральное отношение по цветовой температуры при помощи стантральное отношение по дветовой температуры при помощи стантральное отношение отношение и многоточечное регулярование по цветовой температуре при помощи стандартных компенсаторов электронного электромеканического типов. Принципиальная схема допускает выполнение ратчика келиком на кристаллических полупроволниковых элементах.

70

СКОРОСТЬ ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА В СТАЛЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Водород существенно ухудицает свойства стали, делая многие из них предрасиоложенными к флокенсобразованию. Отсюда вытекает важность изучения процессов
диффузин водорода в твердом металле при высоких температурах.

Для проведения экспериментов сконструирован диффузионный блок, обеспечивающий надежность результатов эксперимента.

Влияние углерода на диффузию водорода изучалось
ва сталях марок 20, 40, УВ, У12. Проницаемость водорода
в металл монотонно возрастает с повышением температуры. Переход «— у приводит к резкому уменьшению
проницаемости металла водородом, после чего проницаемость сноза монотонно возрастает.

Обращается внимание на необходимость стабялнаящи
структуры образца, сиятия напряжений и т. п., что приводит к существенному снижению энергин активации уменьшесса (для сталя У12 значение энергии активации уменьшесса (для сталя У12 значение энергин активации уменьшесса (для сталя У12 значение ображения уменьматьный характер зависимосты проницаемости. В изотермальный характер зависимосты проницаемости.

Кремний и марганет существенно снижают проницаемость водорода, причем действие кремния более резко выражено. Однако энергия активации для сплавов системы
железо — кремний гораздо меньше (21 00 кал/моль), чем
для сплавов системы железо — марганец (38 кал/моль).

Для сплавов системы железо — марганец также интереско отсутствие изома величии проницаемость болязи
точек предващения что, как предполагают, связанос стапичем широкой областы— существенностью фазовых прерению отгального областы не предполагают связано с напичем широкой областы— существенностью одавнос с напичем широкой областы— существенностью фазован с стапичем широкой областы— сущес

Наблюдение за изотермическим изменением проница-емости водорода может служить для изучения кинетики распада аустенита. Легирующие элементы одинаково влияют как на про-ницаемость сллавов по водороду, так и на коэффициент лиффизин углевова.

пидаелоств сільнов по водороду, так и на коэффициент диффузин углерода специфично в силу образовання дастворов висдення, Диффузия водорода в сплавах определяется энергием межчастичного взаимодействия в решетке сіллава (при образованни растворов замешения), а также степецью заполнення и искажения междоузлий (в случае растворов внедрения).

Л. И. Исанос, И. С. Куликов и М. П. Матвесва (Икстипут метадураци АН СССГ) МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Главным направлением исследований вюбласти изучения термодинамических констант являлась разработка методик и аппаратуры для определения скоростей испарения, упругости пара и теплоты сублимации чистых металлов и их сплавов

пов и их сплавов.

Все разработанные методы можно объединить в две большие группы:

1) методы, в основу которых положен принцип намерення скоростей испарення методы фазу.

2) методы, в основу которых положен принцип намерення скоростей испарения методы базу.

В докладе приводится описание существующих и разработанных авторами методик и аппаратуры, дается работанных авторами методик и аппаратуры, дается поденка надежности получаемых результатов и указываются условия применение радновктивных изотопов значительно повышает чувствутельность методов, а иногда обусловивает самую возможность применения четода.

В заключение приводятся эксперыментальные данные парциальных значений термодифамических величин для железа в сплавах системы в в в семературах.

сов, В. М. Голиков и Б. Я. Любов (ЦНИИчернет)

ОБ АБСОРБЦИОННОМ МЕТОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗИИ ПО ГРАНИЦАМ ЗЕРЕН МЕТАЛЛОВ

В настоящее время для определения коэффициентов диффузии интенсивно развиваются абсорбционные методы, предусматривающие широкое применение редноактивных индикаторов.

В описываемой работе излагается теория абсорбционного метода определения коэффициентов диффузии D и D1 по границам и в объеме зериа металла.

Суть этого метода заключается в экспериментальном построении кривых зависимости интегральной активнолти (мо образа от времени (1) для различных температур и нахождении из инх путем соответствующих расчетов информационных параметров. Этим методом авторами проводилось научение самодиффузии железа, содержащего радноактивный изотоп Fe³⁰ и сплава железо — кремний (301 %SI; 0,118/мп; 0,025 % С; 0,017 % S) в интервале температур 700—900°. По полученным результатам строились диффузионные кривые для разных температур

$$J_{(c)}=f(t^{1/s}).$$

Из построенных кривых путем расчетов определялись коэффициенты диффузии D и D. Анализ этих графиков «подтверждает необходимость учета влияния границ зерен при изучении процесса диффузия абсорбционным методом.

Диффузия в образец из изиессенного на его поверхность слоя проходит три стадии, каждая из которых соответствует определенным соотношениям между величиной объемых и пограничимх потоков диффундирующего вещества.

объемных и пограничных потоков диффундирующего вещества.

На первой стадин процесса ход функции $J_{\ell 0}$ определяется в основном характеристиками объемной диффузин; на второй стадин — сложной характеристиков, зависящей от коэффициентов объемной и пограничной диффузин; на третьей стадии устаналивается равиовесие между объемными пограничными потоками диффузин и дальнейшее

проникновение атомов происходит со скорос

проникновение атомов простоям.
Изложенные представления о кинетике диффузии Изложенные представления о кинетике диффузии в поликристалле, полученные в результате применения данного метода, позволяют построить достаточно полную количественную, теорию диффузии вдоль границ зериа объяснить ряд закономерностей, известных из экспериментального матерцала.

Я. И. Ольшанский (Институт геологии АН СССГ)

О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ТЕЛАХ СО СМЕШАННОЯ ЭЛЕКТРОННО-ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Все здектронные полупроводники, имеющие ионную кристаллическую решетку, должны обладать; как и все тела с ионной решеткой, также и некоторой ионной провод димостью. При низких температурах величина ионной проводимости в большинстве случаев незначительна, но с ростом температуры она может возрастать настолько, что связанный с ней перенос вещества становится существенным.

что связанный с ней перенос вещества становится существенным.

В телах, обладающих одновременно электронной и ноной проводимостью, наблюдаются некоторые качественно новые явления.

Возникновение э. Д. с. в-смещанном электронно-новном проводнике приводит к образованию гальванического элемента, который уже в самый момент своего возникновения могазывается замкнутым электронным проводником. Между электродами такого замкнутого элемента наступает интенцивное взаимодействене, которое предложено называть внутренним электролизом. Скорость возникновения веществ, вызванных этим процессом, может быть определена. Она тем больше, чем больше э. д. с. и общая проводимость среды, через которую происходит взаимодействие. Игнорированне качественно новых особенностей тел, обладающих смешанной ионно-электронной проводимостью ре некоторых случаях приводит к грубым ошибкам. В качестве примера можно указать на исследование Тубандта, посвященное изучению электрохимических

31

Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

свойств твердых аргентита Ag2S и халькозина Cu2S, в результате которого он принял перенос вещества, вызванный фактически внутренним электролизом, за доказательство чисто ионной проводимости.

На самом же деле халькозин обладает преимущественно электронной проводимостью, хотя у него есть и ионная проводимость которая обеспечивает значительное развитие внутреннего электролиза.

В сообщении обращается внимание на существование ноино-электронных жидкостей. Как пример таких жидкостей можно рассматривать ряд жидких смесей FeS+FeO.

Для характеристики металических и онных свойств может быть использована способность этих жидкостей растворять металлы или ионы.

Большая агрессивность ионно-электронных жидкостей, пз-за которой невозможно (за редним исключением) применение как металлических, так и керамических титлей, является причниюй гото, что их (войства до последнего времени мало взучены.

Можно предположить. что полупроводники, обладающие ионной решеской, после расплавления должны образовывать жидкостей со смещанной ионо-электронной проводимостью. Растворение металлов в расплаваю и колоста пакже, повидимому, приводит к образованию жидкостей со смещанной проводимостью. Возможно, что и в некоторых металлургических пла-ках мотут происходить процессы, аналогичные внутреннему электролизу.

СЕКЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИИ

С. И. Попель и О. А. Есин

методы измерения поверхностного натяжения жидких металлов и шлаков

Двется обзор исследования по измерению поверхностного натражение раздела металлов и межфазного натяжения на границе раздела металлов и межфазного натяжения на границе раздела металлов и межфазного натяжения на границе раздела металлов и межфазного натяжеполучили метолы максимального давления в пузырьках,
неподвижной капли и отрыва кольца. Результаты измерений удовлетворительно согласуются между собой. Наблюдающиеся расхождения обусловлены главным образом
медостаточной чистотой препаратов.
Метод максимального давления в пузырьках дает тойность 2—10%. Нанболее существенны следующие источники опибок: различная степень окисленности расплава,
наличие примесей в газе, кимическое вазниколействие
расплава со стенками капилляра и малый перегрев надлянией ликвидуса. Метод неподвижных капель лацяется
наиболее простым и удобным. Этим методом определено
поверхностное натяжение ргути, натрий, мели, щинка,
кремния, сребора никеля, жерезая, боратов лития и натрия.

Л. Кунин без достаточных оснований преувелячил недостатки этого метода. Относительная ощибка складывается из относительной ощибки измерения двух размеров
капли, плогности и ошибки вследствие невозможности

3 Совещание по технике

З Совещание по технике

З Совещание по технике

точного интегрирования основного уравнения поверхности капли. Для металлургических расплавов вследствие отсутствия точных значений плотности и неизбежного загрязнения далли максимальная ошибка близка к 8—10% для межфалли максимальная ошибка близка к 8—10% для межфалли максимальная ошибка близка к 8—10% для межфалого натяжения и неколько ниже к мля поверхностного. Размеры капли удобно измерять при помощи киносъемоки. Метод отрыва кольца применялся для определения поверхностного! натяжения ртути, внемута, олова, расладываниях шлаков и силикативых стекол. Авторы совместно с Никитиным применили этот метод для определения поверхностного натяжения с "шлаков. Пластина вытачивалась и для вытачивалась и для вытачивалась и для определения поверхностного натяжения с повышения объема и пределения поверхностного натяжения с повышению установлено, что если окиси кремния заменить окисы кальция (при постояном содержания глинозема) в системе СаО — SiO₂ — Al₂O₃, то это приведет к повышенню поверхностного натяжения с возрастанием концентрации глинозема (при данном соотношении СаО: SiO₂) поверхностное натяжения стакже возрастате.

Отмеченный эффект объяснен разукрупнением кремне-кислородных анизотов.

кислородных анионов.

Замена окиси кальция окисью магния в системе CaO — SiO₂ — MgO практически не влияет на поверхностное натижение.

А. М. К орольков ститут металаургии АН СССР)

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И ЖИДКОТЕКУЧЕСТЬ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ЦИНКА

Целью работы являлось нзучение закономерности менения литейных свойств сплавов различного состава.

Свойства жидких сплавов характеризуются поверхностным натяжением, а жидко-твердых — величиной жидкотекучести. Имелось в виду также показать варимную
связь этих двух свойств, играющих существенную роль
в процессах производства ютливок и в развитии теории
сплавов.

В докладе кратко изложены результаты прежних нсследований и показаны расхождения во взглядах, а также
расхождения в численных значениях величины поверхностного натужения некоторых металлов, полученной как
жеспериментально, так н расчетным путем.

Результаты 'экспериментальных работ могут быть
кратко охарактеризованы следующим образом.

Поверхностное натяжение чнстого алюминия и цинка,
многократно определявшееся методом максимального
давления пузыркы газа (аргона), равно 860±20 и 750±
± 20 ди/см соответственно. Было установлено, что поверхностно-активными по отношению к алюминию выляются
щелочные и щелочно-земельные металлы (литий, кальций,
магний) и металлы четвертой и пятой групп системы
Менделеева (олово, свинец, сурьма и внсмут). В двойных
силавах на цинковой основе поверхностно-активными
компонентами оказались те же металлы (литий, олово,
сурьма синец и висмут), а инактивнымим — алюминий,
мель, жедезо и др.

Показано, что степень понижения поверхностного
натижения растворителя при именении концентраций в нем
поверхностно-активного элемента тем выше, чем больше
разность атоминых объемов металла-растворителя и добавь
якмого компонента. В привниченную растворниель
добавки в жудком сплаве, приводящую к расскоенню
раствора. Впервые было изучено поверхностное натяжение тройных сплавов алюминий — креминй, алюминий
— принк — магний, алюминий
— кремий и алюминий — креминий алюминий
— принк — магний, алюминий
— кремний и аломиний
— кремний и алюминий
— кремний и алюминий
— кремний и алюминий
— кремний и алюминий
— кремненни состава
пропоршинально количения их при имененни состава
пропоршинально количения

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Изменения жидкотекучести, выраженные кривыми состав — жидкотекучесть, для двойных сплавов (алюминй магинй, свинец — олово, магинй — алюминий и др.) однозначно указывают на решающее значение двух факторов: теплоты кристализации (первичной и вторичной) и структуры. Чистые металлы и сплавы звтектического состава, затвердевающие при постоянной температуре, обладают наибольшей жидкотекучестью, а сплавы затвердевающие в большом интервале температур— наименьшей. Велична и жидкотекучести двойных сплавов алюминий — кремний и алюминий — медь и закономерно изменяется в соответствии с относительным количеством компонентов сплавы и, следовательно, с характером затвердевания.

Заключение о связи поверхностного илтяжения и жидкотекучести сплавов сводится к следующему.

1. Для сплавов, у которых поверхностное натяжение с изменением состава практически не изменяется, жидкотекучесть изменяется в больших пределах (сплавы алюминий — медь, алюминий — кремний и др.).

2. Для сплавов, у которых поверхностное шатяжение заметно и плавносуменьшается при легировании, жидкотекучесть изменяется по кривым с мининумом и максимумом (сплавы алюминий — магний, цинк — олово, свинец — олово).

3. Для сплавов, у которых поверхностное натяжение нец — олово).

нец — олово).

3. Для стлавов, у которых поверхностное натяжение резко уменьшается при побавления поверхностно-активных металлов, жидкотекучесть или не няменяется, или даже слегка уменьшается (сідлавы алюминій — сурьма, алюминий — висмут, цинк — евинец).

Таким образом, однозначной связи между поверхностным натяжением и жидкотекучестью сіллавов не наблюдается, поскольку первое характеризует свойства сіллавов в жидком состоянии и определяєтся взаимоотношением атомов раствора, а второе отражает картену жидко-твердого состояния и явно завясит от протекания процесса затвердевания и тепловых характеристик сіллавляемых металлов.

В. Н. Еременко, Ю. Н. Иващенко и В. И. Ниженко

измерение поверхностного натяжения металлов методом неподвижной капли

методом неподвижной капли

Дан обзор существующих методов измерения поверхностного натяжения метадлов и сплаюв. Для исследоваиня поверхностного натяжения метадлов при высоких
температурах обоснован выбор метода неподвижной
капли. Измерение размеров капли проводилось после
фотографирования ее и определения коэффициента увеликения. Измерен поверхностное натяжение долова в диапазове 251−882°. Получены следующие результаты для.
лвух серий опытов: σ = 542−0,05 (←232) ± 6 ∂н/см.
Воспроизводимость
доведена до 0,5%. Произведены замеры поверхностного натяжения сплавов олово − титан (ло 0,083 % Т) при температуре 300.
Обнаружена высокая поверхностного натяжение
с 539 Он/см. до 155 Он/см.
Построена изотерма адсорбщии титана в олове, которая
проходит через максимум. Маламе добавки титана колову
(0,01−0,1 % Ті) приводят к измельчению зерна рекристаллизованных после деформации сплавов.

А. М. Чернышев (Институт металлургия АН СССР) вискозиметрия шлаков

Изучение вязкости металлургических шлаков и систем, лежащих в основе реальных шлаков, изчалось позднее изучения місотих друтки их физико-кимических свобись, как, изпрамер, температура плавления и теплосодержа-ние.

Первые систематические исследования вазкости шла-ков относятся к 1916—1918 гг. С тех пор исследования этой области не прекращались, благодаря чему был

ed Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

накоплен значительный опыт в конструировании и исполь-зовании вискозиметров для измерения вязкости метал-лургических шлаков при высоких температурах. Большинство вискозиметров основано на методе коак-сиальных цилиий

зовании вискозиметров для измерения внякости металлургических шлаков при высоких температурах.

Большинство вискозиметров основано на методе коаксиальных щлиндров.

Фейльд, Херти, Мак-Кефери (США), Дипшляг и Гартман (Германия), Рудла (СССР) пользовались вискозиметрами с вращающимся тиглем и неподвижным,
подвещенным на упругоб илги шпинделем. Вязкость определялась по углу закручивания янти. Конструктивная
сложность таких приборов и трудности работы с ними
заставили в дальнейшем отказаться от них.

Более удобным тростым является сочетание неподвижного тигля и вращающегося шпинделя. В вискозиметрах Воларовича и Трекало. жестко закрепленный
шпиндель приводится в равноускоренное вращение падающими грузами. Большим распространением в работах
селиванова, Семина, Сокольского, Цылева, Михайлова,
Маханена и других пользовались вискозиметры Селяванова-Шнейзмана и Гребенщикова, у которых подвещенный на упругой няти шпиндель равномерно вращается
в неподвижном шлаке.

К приборам, требующим изотермического режима для
измерения вязкости, относятся также вискозиметры, основанные на прищине затухающих крутильных колебаний подвешенного на упругой нити шпинделя в неподвижном шлаке (Звереф, Воларович, Магин и Ханна, Дмитроский и др.).

В современной практике вискозиметры шлаков весбольшее распространение получают ротационные злектровискозиметры (Цылев, Жило, Кирюшкин, Микашвили,
троский и др.).

В современной в практике вискозиметров, вести
непрерывное днамическое измерени вязкости в условику заменяющейся температуры шлаков. Необкодимо
улучшать конструкции вискозиметров, вологношие вести
непрерывное днамическое измерение вазкости в условику заменяющейся температуры шлака шара под действием определенной нагрузки (Хенлейн, Эндель, Лоскутов).

ц А. И. Холодов

вязкость электросталеплавильных шлаков

ВЯЗКОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ
При выплавке электростали широко применяется диффузисникое раскисление. Полнота раскисления этим методом в сильной степени зависит от скорости диффузии, которая при прочих равных условиях определяется вязкостью.
Литературные данные свидетельствуют, что вязкость
металлов является велячиной незначительной по сравнению с вязкостью шлака.
Но, несмотря на важисть данных о вязкости шлаков,
величина ее и зависимость от температуры мало изучены.
Для изучения вязкости шлаков авторы остановились на
методе кояксиальных щалинаров.
В основу конструкции прибора была положена с некоторыми изменениями идея вискозиметра Гребенникова.
Традунровка вискозиметра производилась по эталоным жидкостям, состоящим из трансформаторного масла
и канифоли в различных концентрациях. Вязкости этих
жидкостей определяние загранее методом Стокса.
Плавильным агрегатом служила печь Таммана с графитовым трубчатым нагревателем, служившим одновременно тигием, питаемым от трансформатора мощностью
20 кал.
Температура измерядась платино-платинородиевой тер-

фитовым трубчатым нагревателем, са, том менно тиглем питаемым от трансформатора мощностью 20 коа.

Температура измерялась платино-платинородиецой термопарой, подводимой снизу.
Исследовались синтетические и заводские шлани восстановительного периода электроплавки. Для притоговления синтетических шлаков употребляли четыре исходных материала: известь, кремневую кислоту химически чистую, магиезит и плавиковый шпат.

Перед замерами вязкости через каждые 10—15 мин. шлак перемещивался графитовой палочкой по всей высоте тигля. При помощи этой методики было произведено измерение вязкости синтетических шлаков с целью выявления вылиния на язякости колебания концентраций СаО и SiO, в пределах, имеющих место в восстановительном периоде.

В результате измерений было установлено следующее: 1) до температуры 1450—1470° вязкость с увеличением температуры резко понижается;

2) при температуре 1460—1500° кривая зависимости вязкости от температуры имеет перегиб;

3) при температуре выше 1600° вязкость плаков понижается до 0,25—0,5 пузаз;

4) наиболее полной характеристикой, определяющей величину вязкости шлака, является отношение

CaO SiO₂ + (CaF₂)

Эту величину можно назвать фактором вязкости. Измерения вязкости электропечных шлаков показали следующее:

Измерения вязкости электропечных шлаков показали следующее:

1) вязкость шлаков восстановительного периода колеблегся в широких пределах;

2) шлаки начала восстановительного периода имееют почку перегиба кривой $\eta = f(t)$ при температуре 1415°; велячина вязкости понижается и при температуре 1550° становится меньше 1 пуаза;

3) по ходу восстановительного периода вязкость шлаков повышается, перегиб кривой $\eta = f(t)$ происходит при более высоких температурах;

4) величиной, с достаточной полнотой характеризующей вязкость шлака, является отношение—

СаО

CaO SiO₂ + (CaF₂)

Когда это отношение равно единице, шлак быстро снижает вязкость, и при температуре 1100° величина ее достигает 1 пуваа.
С повышением величины этого отношения вязкость шлаков увеличивается и даже при температуре 1600° остается достаточно высокой.

А. Ю. Дадабабав рамурени и обогащения АН Кавалской ССР)

ВИСКОЗИМЕТР, РАБОТАЮЩИЯ ПО ПРИНЦИПУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

В Институте металлургии и обогащения АН Казах-ской ССР сконструнрован ротационный электровискози-

метр, работающий по принципу электромагнитной индукции.

Моторчик постоянного тока, мощностью 20 ет, приводит во вращение шпиндель, погруженный в неподвижный илак, и микрогенератор, величина э. д. с. которого измеряется мидливольтметром. В этом случае величина э. д. с. которого измеряется мидливольтметром. В этом случае величина э. д. с. моторого измеряется мидливольтметром. В этом случае величина э. д. с. микрогенератора завысит только от числа оборотов его ротора, которое при постоянном напряжении (25 в) на клем мотора является функцией только лишь сил вязкостного сопротивления шлака вращению шпинделя. Градуировка вискозиметра производатся растворами канфоли в трансформаторном масле, вязкость которых предварительно определядась методом Стокса. Прибор позволяет проводить динамическое измерение вязкости шлаков. Точность показаний при работе на вискозиметресоставляет 8—12%,

Н. А. Торопов и И. А. Бонда (Институт химии симикатов АН СССР)

ВЛИЯНИЕ ФТОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ НА ПРОЦЕССЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ТРОЯНОИ СИСТЕМЕ CaO — Al₂O₃ — SiO₂

Саб — АДО, — Sto. 2

Окислы кальция, алюмния и кремния составляют основу доменных шлаков. В работе рассмотрено влияние СаГ за кристаллизацию шлаков данной системы и на активизацию вижущих свойств доменных шлаков. Синтетические шлаки составлялись из углекислого кальция (99,88% СаСо3), гиннозема (99,99% АІСо3), кремнезема (99,90% SiO2), фтористого кальция (97,09% СаГ2).
Приготовление проб заключалось в смещивании СаО, АІСО3, SiO2, растирании смеси, формовке и плавлении в дуговой печи. Пробю растирались и к ими добавляли СаГ, смесь загружали в тигель, закрывали пробкой и подвергали нагреву в печи.

Добавки до 1,5% СаГ приводили к значительному росту кристаллов выделяющихся фаз.

Добавка 1,5—5% СаГ не привела к дальнейшему увеличению размеров кристаллов, но заметно снизила

температуру кристаллизации (на 50—70°), уменьшила вязкость илака (при пониженной температуре значение вязкости уменьшается более сем в два раза). Введение СаГ₂ не влияет на характер плавления отдельных соединений, но смещает гранници устойчивости отдельных фаз. При 5% добавки СаГе показатель преломления стекол понижается на 5—6 единиц в третъем знаке. В неследованной части четверной системы СаО—А 1₂O₃ — SiO₂ — СаГ₂, примыкающей к стороне СаО—SiO₂ и содержащей 20—65% SiO₂ и до 80% Al₂O₃ построен разрез с постоянным содержаннем СаГ₂ (5%).

Б. М. Лепинских и О. А. Есин питут металаургии Уралского филиала АН СССР)

измерение электропроводности титанистых шлаков

Приведен обзор исследований, где измерение электропроводности позволяло делать выводы о структуре
расплавов.
Мсследование проведено при помощи электрического
мостика переменного тока высокой частоты, что позволяет избежать поляризации на электродах. Однако это
потребовать поляризации на электродах. Однако это
потребовать поляризации на электродах. Однако это
потребовать принятия ряда мер для компенсации паразитных емкостей, вызывающику слянт тока по фазе в смеж.
ных ветвях моста.
В ветвях моста.
В отребовать использовалась трубчатая угольная печь сопротивления. Типель изготовляли из техничекам печь сопротивления. Типель изготовляли из техничекам печь сопротивления. Типель изготовляли из техничекам печь сопротивления электродов замералась с точмостью 0,2 мм посредством информатрического
винта.
Температуру измеряли платино-платинородиевой гермопарой, примыкающей к типло.
Подробно рассмотрено влияние различных факторов на
точность результатов. Суммаравно шилбка составляет 14%.
Измерена электропроводность систем №20— ТЮ.,
Гео.— ТЮ., мпо.— Устари различных составих и температурах. С учелячением солержания ТЮ2 проискодонт падение. электропроводности, как у силикатных расплавов.

Электропроводность шлаков системы MnO — TiO₂ больше, кем шлаков системы [FeO — TiO₂ и превышает электропроводность силикативах систем MnO — SiO₂ и FeO — SiO₂ и FeO — SiO₂ и SiO₂ у системы Na₂O — TiO₂ электропроводность выше, чем у системы Na₂O — SiO₂.

Обнаружено, что даже у расплавов с большим содержанием TiO₂ отсутствуют резкие скачки проводимости при температуре начала кристаллизации, что, возможню, обусловлено либо наличием электронной проводимости, либо появлением при кристаллизации в гетерогенной системе жидкости с большой электропроводностью. Энергия акти-ващии проводимости в жидком состоянии больше, чем в гетерогенной системе. На изотермах электропроводности имеются перегибы отвечающие составам конгруэнтно плавящихся соединений Fe₂TiO₃, FeTiO₃ и Mn₂TiO₃. Энергия активации плавно Уменьшается с ростом содержания TiO₂ в системах мпО — TiO₂ она достигает максимума вблизи инконгруэнтно плавящегося соединения MnTiO₃.

Ю. М. Шашков (Институт металлургии АН СССР)

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСПЛАВЛЕННЫХ ШЛАКОВ

При проведении опытов по изучению электропроволности жидких шлаков необходимо знать величину постоянной измерительной ячейки, в которой идет эксперимент Постоянная определяется структурой электрического поля в электрического поля в электрическая пропидемость в вакуми; С — электрическая емкость ячейки в воздухе. Расчетные значения постоянных хорошо совпадают с экспериментально определенными велячинами. Приведены примеры вычислення постоянных для различых случаев.

Измерение частоты тока не сказывается на измеряемой электропроводности жидкого шлака. При расчетах

ed Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

необходимо учитывать электросопротивление подводящих проводов. В предлагаемой установке тигель, являющийся одним из электродов, помещали либо виутрь индукционной катушки, либо в печь Таммайа. По центру тигля опускали второй электрол. Измерение электросопротивления расплава проводили при помощи вольтметра и амперметра. Удельную электропроводность вычисляли по разности разланого электропроводность вычисляли по разности разланого электропроводность вычисляли по разности грального электропроводность вычисляли по разности грального электропроводность вычисляли потружения центрального электропроводного электропроводного электропрогивления от температуры шлаков системы СаО——SiO₂—Ci₂O₃ при различном отношении CaO: SiO₂ и содержании 4,2 и 6,6% Cr₂O₃.

Ю. П. Никитин и О. А. Есин

измерение плотности заряда поверхности жидкого металла, контактирующего со шлаком

Измерение плотности заряда производилось двуми спо-собами: по наклону электрокапиллярных кривых и по то-кам заряжения.

В первом случае вследствие трудности подбора ма-гериала капидляра авторы отказались от капиллярного электрометра, обычно применяемого для решения таких опыти применем мегод неподвижной капли.
Опыти пробизлись с синтетическими плаками раз-личных составов, полученными яз чистых окислов Сво-А1,Оз. 510. NазО, и со сплавами железа с углеродом (2,5-4,7 % С) и фосформ, маргариа с углеродом (7% С) и сульфидами никеля и меди. Во веск случаях рост катод-ного потенциала приводия к снижению межфазного нати-жения.

В опытах второй серии изместили

жения.
В опытах второй серии измерялись токи заряжения при образовании новой поверхности раздела металл—плак. Для этой цели применялись тигли из плавленной матнезии специальной формы.
Выдавливанце капли металла через шлак приводило к появлению тока во внешней цели. Направление тока ука-

зывало на отрицательный заряд поверхности капли ме-

зывалю на отрицательный заряд поверхности капли металла.
Плогности заряда, определенные двумя способами, удовлетворительно совпадают по величине. Отрицательный заряд на границе металл — шлак приводит к адферстики катионов шлака, что влияет на величину межфазного натяжения.

В. В. Михайлови С. Г. Братчиков (Уральский политехнический институт)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТ ОБРАЗОВАНИЯ ШЛАКОВ И ТЕПЛОТ ИСПАРЕНИЯ ГИДРАТНОЯ ВЛАГИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

Приведен анализ способов изучения теплот образова-

ния и теллот разложения веществ.
Авторы приходят к выводу, что преимущество остается за прямыми методами измерения теплот указанных

ся за прямыми методами взякрения генко. у процессов процессов Для этой цели применена калориметрическая бомба. Источником тепла служил процесс сгорания навески древесного угля в атмосфере кислорода. Разница в подъеме температуры при сгорании холостой навески угля и навески угля и с бислами принимается для расчета теплоты в процессов в принимается для расчета в процессов в принимается для расчета в принимается для расчета в принимается для расчета в принимается для расчета в принимается в принимается для расчета в принимается для расчета в принимается для в приним

ски угля с окислами принимается димических соединений гропессов.

Найдены теплоты образования химических соединений Саз5104 и Сазбоз и высокоглиноземистых синтетических плаков, состоящих из СаО, АlдО, SiO2.

Теплота разложения гидратов определялась непосредененний уммерением расходя тепла на обезвоживание гидратосодержащих материалов (бокситы, каолин, бурые железняки). Метод может быть использован, когда отсутствуют побочные процессы, как, например, окисление, разложение углекислых соединений и т. д.

М.В. Носек в И.А. Ондев т металлургии и обогащения АН Казахской ССР)

Иметалут металурна а обогащения АН Кавахсков ССР) МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЛАВОК

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЛАВОК
Теплосодержание металлов, шлаков, штейнов и теплопотребление, шихт являются вытаков, штейнов и термическим перасода топлива к, п. д. насталлургических печей, термического режима и т. д. В настоящее время термические
эффекты реакций, практожим в процессе плавки, еще
недостаточно маучели потожданих в процессе плавки, еще
недостаточно маучельнового потока), усовершенствованием которого аспилового потока), усовершения даКазахской ССР Япституте металлургий и обогащения даКазахской ССР запили в потока, и технософия об
кания сульфилов этжелых металлов и их сплавов (штейнов). В процессе работы было собравно и опробовано три
дазличных варианта установок, работающих по одному и
дазличных варианта величин теплосоветомания
Для расчета величин теплосоветомания

Для расчета величин теплосоветомания

— праветна величин теплосоветом праветна в

тому же принципу, и выбран наиболее совершенный вариант:

Для расчета величии теплосодержания был применен графический способ. Расчетине формулы, применяющиет рафический способ. Расчетине формулы, применяющиет до настоящего времени рядой авторов, могут быть легко связаны с этим методом и выведены из него. Установлено, это графический способ расчета появоляет определить теплосодержание по методу термического количественного нанализа. Этот метод отличается от аналитического метода простотой, достановленой темпеств по колу опыта при дюбой заданной температуре. По этому методу может быть определен теллосодержание для большого ингервала температур, начиная от компатной температуры и кончая любой конечной температуров и кончая любой конечной температуров, и полный балакс-тепла.

В. М. Шедрин

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Установка, предназначенная для исследования кинетики и равновесия кимических процессов при температу-ре до 2000° и давления до 10 агд, состоит из печи, весов, расходомерных приборов, устройств для очистки газа и г. д.

ре до 2000° и давления до 10 атд, состоит из печи, весов, расходомерных приборов, устройств для очистки газа и г. д.

Злектрическая печь мощностью в 5 каг герметизирована в объеме стального водоодлаждаемого кожуха. Ее графитовый нагреватель диаметром 25 мм в срету имеет божовое отверстие для удваниваний давления по обе его стороны, что устраняет зависимость рабочих параметров опыта от межанической прочности материала нагревателя. С печью герметически сочленяются весы, позволяющие еперерывко взвенивать исследуемую пробу весом 5—20 с сточностью ±10 ме непосредственно под давлением. Упручим элементом весов служит пласская пружина из бериличеной броизы, один из концов которой защемлен, а другим злементом весов служит пласская пружина на бериличеной броизы, один из концов которой защемлен, а другой (песущий зеркала) шарнырію подвещен. Крепленне пружины по схеме статически не определимой балки уменьшійлю напрэжений и рераксацию пружины при достаточно эффективном превращеним епрогной в поворот зеркала. Взвешнавние сролистя к наблюдению с расстоя линя около 3 м положения отражения прозрачной совещенной шкалы относительно вняря зрительной трубы оптического теодоміта кратностью 25.3.

Предусмотрена возможность закалки пробы, для чего служит плавкое звено (нихромовая проволока толщиной 0,1 мм) в холодной удасти цени подвески тигля. Звено подвески тигля заканкитов печи относительно оси вращения.

Температура заменаета плагия с нагревателем при легком наклоне печи относительно оси вращения.

Температура заменаета плагия с нагревателем при легком наклоне печи относительно, оси вращения.

Температура заменаета плагиты с нагревателем при легком наклоне печи относительно, оси вращения.

Температура заменаета плагично-платинородневой термопарой, свободно водимой в кварцевый чесоп пропущенный с пропушенным и прометрами. Последний использован

также в качестве датчика терморегулятора в опытах с длигельной выдержкой навески при высокой (свыше 1000°) температуре.

Для очистки газа под давлением от нежелательных примесей (СО₂, Н₂О, О₂, Н₃S) служат поглотительные сосуды с твердым и жидким поглотительми.

Миновенный и суммарный расход газа в пределах 40—800 на/час измеряется с точностью до 1 л четырехкалиллярным реометром и мокрым лабораторным газгольдером емкостью 155 л.

Установка успешно применена для изучения влияния давления на кинетику восстановления железиой руды газовыми смесями разлучного состава, а также на равновесную концентрацию кремния в железе в пропессе углегермического восстановления в железе в пропессе углегермического восстановления в железе в пропессе углегермического восстановления SiO₂.

А. А. Вертман и А. М. Самарин (Институт исталлургия АН СССР)

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКИСЛОВ УГЛЕРОДОМ В ВАКУУМЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКИСЛОВ УГЛЕРОДОМ В ВАКУУМЕ
Описана установка, применявшаяся для изучения кинетики реакций углетермического восстановления окаслов
хрома и ванадия. Установка состоит из печи сопротивления и апалитических весов. Нагревательным элементом
служит польфрамовая спира производится градунровка
печи по мощности, потребной для расплавления веществ с
известной гемпературой плавления (медь, никель, платина). Откачнавющий пост состоит из дифрузионного масляного и механического насосов.

Вовещивание проязводится из электромагнитных весах,
помещенных в стеклянный коллак.

Ток, необходимый для приведения весов в состояние
равновесия, фиксируется потенциометром ПП.

Для записи результатов вавешивания использовано
фотоэлектрическое реле.

При отклонении весов от положения райновесия фотореле включает моторчик, соединенный с движком реохорда. Перемещение движка реохорда вызывает изменение
48

силы тока в цепи соленоида, и весы возвращаются в исходное положение. Падение напряжения на образиовом сопротивлении, которое последовательно включено в цепь соленоида, фиксируется электронным потенциометром Точность въвешивания составляет ±0,01 г. В печи можно получить температуру до 2000°.

Ф. Я. Галахов пут химии силикатов АН СССР)

ЗАКАЛОЧНАЯ МИКРОПЕЧЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ДО 25000

ЗАКАЛОЧНАЯ МИКРОПЕЧЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ДО 2500° Описана печь для нагрева силикатов и других материалов (размер куска? 2—3 мм). Нагреватель изготовляется из вольфрамовой проволоки. Рабочее пространство печи представляет собой пилиндр высотой 20 мм и диаметром 55—6 мм. Спираль защищена 3—5 танталовыми экрапами. Образец помещают в печь и закаливают при помощи специального приспособления. Сбрасывание образца из горячей зоны печи производится смещением опорного стержия при помощи магнита.

Печь изолируется от окружающей среды колпаком из мольбденового стекла. Для звакуащии системы служат дифузионный и форвакуумный насосы. Для нагрева образыв до 2500° требуется ток силой до 40 а при напряжения 25 с температура изменяется оптическим пирометром, который градуируется по веществам с известной температурой плавления (Со. А120. 1600°, А120. 2050°, Lа20. 2320°; ВеО 2520°). Пользуясь теми же веществами с известной температурой плавления (со. А120. 1600°, А120. 2050°, Lа20. 2320°; ВеО 2520°). Пользуясь теми же веществами с известной температурой плавления промературы описалу. Образец нагревается до максимальной температуры за 60 сек. Охлаждение до температуры 500—600° происходит в течение 2—3 сек. Весь опыт, включая установку образые, откатку системы и наполнение инертным газом, длятся не более 15 ммн.

КОНТАКТНЫЙ МЕТОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ

через максимум, которому соответствует т. э. д. с. 21,2 мв, и при последующем повышении температуры кривая снижается к оси температур. Таким образом, применение вольфрам-ганталовой термопары возможно только для измерения температуры менее 2000°.

Вследствие того, что вольфрам и тантал, сильно окисляются на воздухе, термопара, составленная из этих металлов, может применяться только в вакууме или в специальных защитных средах.

Проведена традуировка контактным методом платино платинородиевой термопары, построена днаграммат, э.д. с. — температура. Установлено, что кривая т. э. д. с. в интервале 1084—1500° изменяется почти по прямой линия.

т. э. д. с. — температура. Мстановлено, что кривая т. э. д. с. в интервале 1084 — 1500° изменяется почти по прямой линии.
При помощи платино-платинородиевой термопары для определения контактным методом температур плавления металлических сплавов построены днаграммы плавкости систем титан — хром; титан — алюминий (до 10% А1), никель — молибден (до 35.9% Мо.) Полученные днаграммы плавкости последних двух систем хорошо согласуются с литературными данными.
Контактный метод позволяет определять температуру плавления хинический чистых металлических силавов и на основе полученных данных строить диаграммы плавкости двойных и более сложных металлических систем, кристаллизующихся с образованием твердых растворов. В этом отношейни контактный метод является весьмя ценным в области физико-химического являются весьмя ценным в области физико-химического являют в боласти металлургического производства различных сложнолегированных сплавов, температура плавления которых неизвестна.

В. Н. Еременко, Г. В. Зудилова и Л. А.Г ukn AH YCCF)

О СТРОЕНИИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ХРОМ — НИОБИЯ

О СТРОЕНИИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ХРОМ — НИОБИЯ

С целью построения днаграммы состояния системы хром — ниобий исследовали строение плавленых и приготовленым спеканием сплававо этих метфалов.

Литые образцы приготовлены в висомачастотной печи в защитной атмосфере аргона. Исходными материалами были металлические порошки электролитического хрома и инобия, из которых готовыли емест в прессовали брикеты. Эти брикеты и использовали в качестве шихты. При изотовлении сплавов спеканием из смесей заданного состава также изготовляли брикеть, которые спекали токами высокой четотовляли брикеть, которые спекали токами высокой четото при температуре 1530—1580° в атмосфере водорода. Исследование литых и термически обработанных сплавов и сплавов, приготовленых спеканием, показало, что чистый хром имеет полиэдрическую структуру с неметалическими включениями. Сплав с 1,6% № имел в отожжениюм состоянии также полиэдрическую структуру гомогного твердого раствора.

В сплаве с 4,6% № цаблюдается первое выделение эвтектики на границах зерен. С повышением содержании ннобия количество эвтектики увеличивается, достигая максимума при 33,1 % № № 3тектики четова почка находится между 33 в 26% № № 19 зачачительно ближе к первому составу.

Исследование показало, что в изучаемой системе обра-

между 33 и 26% Nb, но значительно олиже к первому ставу.

Исследование показало, что в изучаемой системе образуется метвълическое соединение, содержащее около 47.3% Nb. Это соединение с компонентами дает звтектики. Температура звтектической кристализации интерметаллида с твердым раствором на основе хрома равна 1660°, а звтектический остав — вблизи 31% вес. Nb; звтектика металлического соединения с твердым раствором на основе инобия кристализуется при 1710°, а звтектический сотав 66% вес. Nb.

На основе нюбия и хрома образуются первичные твердые растворы. Растворимость ниобия в хроме при 1350° составляет около 3% вес.

веких наук АН СССР)

ИЗУЧЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РАВНОВЕСИЯ МЕТОДОМ ПАДАЮЩЕЯ КРУПИНКИ

Рассмотрены основные экспериментальные трудности при исследовании равновесий в области температур свыше 2000°. Разработан теоретически и проверен на систем МgO — SiQ повый метод изучения равновесий, использующий большую скорость процессов при высоких

пользующий большую скорость процессов при высоких температурах.
Опаты проводились на печи с нагревателем, выполненным в виде графитовой трубы длиной 800 мм и виутренним дывметром 17 мм. В печи достигалась температура до 300°. Температуру измеряли оптическим пирометром. Изучаемые вещества формовались в таблетки, обжигались, дробились и рассеивались на крупинки диаметром (2—0.5 мм. Метод требует тщательного истирация и перемешивания препаратов.
Метод опробован для определения температур плавлення СаО, Вео, Мо и сплавов Мо—W, а затем и для проверки диаграммы состояния МgO — SiO₂.
Температура плавления MgO определена экстраполяцией и равна 2940°.

А. П. Пронов тут металлургии АН СССГ)

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОИСТВ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОДИСТЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

В задачу исследований входило определение жидко-текучести, пластичности при температуре кристаллизации, температуры ликвидуса, усадки в процессе кристаллиза-ции и дальнейшего охлаждения. Из приборов применяемых для определения жилко-текучести стали, наиболее удобным для практического применения в настоящее время является прибор Нехенд-зи-Самарина (V-образная проба). Кроме определения

жидкотекучести, этот прибор можно также приспособити для определения другой важной характеристики металла — способности проивостоять усадочими напряжениям при температуре кристаллизации или близкой к ней. Жидкогекучесть металла, зависящая от его вязкости, поверкностною натяжения и образования поверхностных окисных пленок, при отливке слитков имеет большое значение. Из факторов, определяющих жидкотекучесть, в условиях производства стальных слитков имеет значение вязкость слава. От этого свойства зависит скорость разливки и плотность строений слитка, способность пропитывать усадочные поры, образующееся в центральных зонах слитков.

При температуре ниже ликвидуса течение стали по колодному литниковому каналу, повидимому, невозможно. И во блятов по замеру температуры жидкой стали в процессе разливки в промежуточном ковше только один раз удалось заретистрировать случай разливки 1 т стали с температуры ликвидуса в конце разливки плавки, продолжавшейся 24 мин. при сильно разогретом промежуточном литниковом устройстве. При малом перегреве металл, как правило, застывал в литниковом канале. По пробе на жидкотекучесть Некендан-Самарина) можно определять жидкотекучесть и тали при определенном е сперетрее над ликвидусом (не менее 10°). Сталь с более низким перегревом при заполнении форми террет пределение к большой интенсивности охлаждения тонких образцов в металлической форме н спирали, заливаемой в земляную форму, эти пробы сравнительно мало чувствительны к большой интенсивности охлаждения гонких образцов в металлической форме н спирали, заливаемой в земляную форму, эти пробы сравнительно мало чувствительны к большой пределатник с большой интерес (Часто высокие показатали жидкотекучести и пластичности совпадают. Если испытания на жидкотекучести и пластичности совпадают. Если испытания на жидкотекучесть и пластичности сов

сплава разных плавок. Однако есть марки стали, которые дают высокие показатели жидкотекучести и пластичности независимо от величины перегрева.
Определение усадки стали при кристаллизации имеет также большое значение. Значение имеет не только общая величина усадки, но и интенсивность ее развития в процессе кристаллизации и при температуре, близкой к ней. В этот момент в металле возникают горячие трещины, если имеется торможение усадки. Хотя эти трещины могут возникать в металле в его твердо-жидком состоянии, т. е. когда в нем образовался сплощной скелет кристаллов и еще останотся прословки жидкости, но, как правило, эта жидкость в слитках железо-углеродистых сплавов не замильство образующихся трещин. Развитие усалки, опережающее развитие прочностных и пластических свойств металла, является основной причиной образования горячих трещин. чих трещин. 4,

И. А. Андреев и Б. S. Розенберг (Ленинград)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПИРОМЕТРИЯ ЖИДКОЙ СТАЛИ В МАРТЕНОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Положительные результаты измерения цветной тем-пературы (жидкой стали разнообразных марок в вание и струе, проведенные на лабораторной печи при помощи пестового пирометра ЦЭП-2, позволнии перейти к контро-лю жидкого металла в условиях мартеновского производ-ства.

лю жиджого метадла в условиях мартеновского производства.

На основании работ, проведенных на мартеновской печи, укалосъ разработать метолику надежного температурного контроля при помощи ЦЭП-2 как по ходу мартеновского процесса (путем регистрации с нистожкой нерибиностью температуры метадла в специальной пробной ложке), так и при выпуске металла, на желобе мартеновской печи и на разливке.

Систематическое применение прибора ЦЭП-2 для контроля температуры струи стали на желобе при выпуске из мартеновской печи показало надежность измерения,

Market Commencer State

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

высококачественный характер записи, полное исключение влияния дыма на показания прибора.

Успешно проводились также измерения температуры стали в струе под ковшом при переливе.

Опыт применения ЦЭП-2 в мартеновском нехе позволяет заключить о высокой эффективности автоматического контроля пветовой температуры жидкой стали при помощи ЦЭП-2, необходимости быстрейшего ішпрокого примения этого прибора в мартеновском производстве.

Для наиболее рационального примения приборов ЦЭП-2 в металлургическом производстве целесообразно включение их по схеме многоточечной регистрации.

СЕКЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ПЛАВКИ, ПОЛУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

А. А. Фогель (Инетитут металлургии АН СССР)

БЕСТИГЕЛЬНАЯ ПЛАВКА ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ

БЕСТИГЕЛЬНАЯ ПЛАВКА ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ
Анализ работы индукционных лабораториых печей показывает возможность нагрева и плавления металла со значительно меньшими потерями мощности, чем в настоящее время.

При большой мощности металл можно плавить в медном кристаллизаторе или на гаринсаже. Приведены схемы устройств для получения слитка в медном кристаллизаторе из проплавляемых цалиндрических заготовок и для плавки в металлизированном графитовом или спрессованном из металлизического порошка гитле.

Поле большой напряженности внутри индуктора вытесияет расплавленный металл в сторому поля с меньшей напряженностью. При мощности 1,7 кат над индуктором оброжного илавает медная воронка с грузом весом 4,9 кг. Поле вытесняет жидкий алюминий из кристаллизатора выерх в выде длиного столбика. Таким путем наполняли жидким металлом изоложницы, находившиеся над индуктором. При бестигельной плавке существует опасность вытекания тонкой струя расплавленного металла из общего объема, плавающего в воздухе.

57 Совещание по технике

Предложена конструкция индуктора, питаемого двумя частотами, из которых одна поддерживает металл во взешенном состояни, другая оплавляет его. При изменении напряженности и частоты поля изменяется днаметр струм металла, проходящего через индуктор. Струю алюмния таким способом уменьшали в 10 раз. Это явление можно использовать при непрерывной разливке стали, при непрерывной отливке труб, если вводить индуктор внутрь струи.

Описан способ плавления рифленых заготовок, могущий найти применение в зонной плавке металла.

А.Б.Березини Ю.М.Степанов шчигодаский физико-технический институт АН СССГ)

ПОЛУЧЕНИЕ АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ МЕТОДОМ ЗОННОЙ ПЛАВКИ

В связи с потребностью физики в полупроводниковых материалах возникла задача получения алюминия высокой чистоты с солержанием примесей не более 10 ¹⁸ . Наибодее чистый алюминий, выпускаемый нашей промышленностью, марки АВ-000 содержит 3·10¹⁴—5·10¹⁸ . Для получения алюминия требуемой чистоты авторами был применен метод зонной плавки, с успехом применявшийся ранее для получения чистого германия и кремения.

нявшийся ранее для получения законовыми ния.

Эффективность очистки от примесей определяется коэффициентом распределения их, который представляет сооб отношение концентраций примесей в кристалле и расплаве при равновесном процессе кристаллизации:

 $K = \frac{c_S}{C_L}.$

Значение К обычно меньше единицы, так как раство-римость примесей, как правило, увеличивается при рас-плавлении.

плавлении.

Коэффициент распределения может быть вычислен по соответствующей диаграмме состояния, но это затруд-

нено неопределенностью хода кривых ликвидус и солидус при очень малых концентрациях второго компонента, поэтому обычно коэффициент распределения определяется опытным путем. Авторы определяли К для примесей (медь, кремний, железо, магний) методом выращивания малого кристалла из большого объема. При этом методе в процессе роста кристалла концентрация примесей в расплаве остается практически постоянной и К определяется непосредственно из указанного соотношения. Алюмний расплавляется в графитовом тигле емкостью 1,5 л. Затравкой служит алюминиевый (АВ-000) квадратный стержень сечением 16 млг и длиной 20 мм. Скорость вытятивания составляла 5 мм/час. Она, по литературным данным, обеспечивает условия кристаллизация, близкие к равновесным. После 3 час. скорость выращивания поднималась до 20 см/час. При такой скорости заметного разделения не происходило и С5 = С1.

Коэффициент К определялся из данных спектрального анализа на участке, выращенном со скоростью 5 мм/час.

заметного разделения не происходило и с. = с. Корфиниент К определялся из данных спектрального анализа на участке, выращению со скоростью 5 мм/час.
Полученные значения сравнивались с вычисленными из дааграммы состояния.
Хорошее совпадение отмечалось только для К меди, так как на диаграмме Си — АІ линии солидуса и ликвидуса имеют постоянный наклон и К не зависит от концентраций.
При проведении зонной плавки К может быть вычислено из анализа кривых зависимости концентраций.
При проведении зонной плавки К может быть вычислено из анализа кривых зависимости концентрации от длины стержня при равновесных условиях кристаллизации не соблюдаются, то могут быть получены только значения эффективных коэффициентов распределения, сравнение которых с истинными позволяет выбрать правильный режим.
Зонная плавка алюминия проводилась в графитовых лодочках при вакууме 10 ° мм рт. ст.
Лодочку с алюминиевым (АВ-000) стержнем сеченем 16 мм², дляной 250 мм помещали в кварцевую трубку диаметром 12 мм. Трубка пришлифовывалась к вакуумой системе, беспечивающей вакуум 10 ° мм рт. ст.
Зона плавления нагревалась трубчатой печью сопро-

ed Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

тивления, длиной 3,5 см. Она укреплялась на каретке, которая приводилась в движение моторчиком Уоррена. Для получения устойчнвой зоны кварцевая трубка охлаждалась водой.

Для получения устойчнвой афны кварцевая трубка охлаж-далась водой.

Плавки проводились при двух скоростях движения ка-ретки; 12 н 3 см/час. При скорости 12 см/час 16 прохожде-ний не дали заметного разделения примесей. При скоро-сти 3 см/час после 10 прохождений был получен стержень, не содержащий на ¾ длины следов примесей.

Спектральный анализ образдов, произведенный Фнзи-ко-техническим институтом АН СССР и Государственным институтом редких металлов, дал сходные результаты (у9,999 % А1).

Для оценки эффективности очистки авторами были построены кривые зависимости концентраций от расстоя-ния на стержие. Кривые стромлись для образца, подверг-нутого троекратной зонной плавке со скоростью 3 см/час. Анализ кривых показывает, что при кристализации в данных условиях равновесие установиться не успевает и узначения К в этом случае дляски от равновесных. Пля достижения большей эффективности очистки предлагается применить принудительное перемещивание рассладая путем высокочастотного нагрева или наложе-ние ультразрукового поля.

Б. Е. Патон, Б. Н. Медовар в В. Е. Патон (Институт сварка АН УССР)

новый способ электрической отливки слитков

В связи с возрастающей потребностью промышленности в металлах и сплавах с заданными свойствами недостаточно обеспечить высокую стейень чистоты исходных материалов; требуется еще не допустить загрязнения металла в процессе его получения.
Институтом электросварки им. Е. О. Патона разработан способ электрической отливки слитков путем последовательного наплавления металла. В плавяльном пространстве внутри медного или стального охлаждаемого водой

кокиля-кристаллизатора подается один или несколько расходуемых электродов. В начале процесса между электродов и подаютом возбуждается дуга, горящая под толстым слоем зернистого сварочного флюса, который, расплавляясь, становится электропроводным и шунтирует дугу. В результате дуга гаснет и начинается бездуговой сварочный процесс. При прохождении тока в жидком флюсе-шлаже выделяется телло. Оно расходуется на плавление электрода, поддержание шлака и металла в расплавлению состоянии и теплотовод в стенки кокиля.

Легирующие материалы подаются в плавильное пространство в виде проволоки или межль сизменной

отранство в виде проволоки нли мелко измельченной крупки. Степень легирования слитка определяется соотношением количеств расплавленного электродного металла и легирующих элементов. Строгое постоянство этого соотношения обеспечивается спецнальным дозирующим дозиру устройством. Для пере

отношения обеспечивается специальным дозирующим устройством.

Для перемешнания шлака и металла в агрегате предусмотрено вращение подлойа в месте со слитком относительно неподвижного кокиля. Применение трех сварочных электродов позволяет использовать трежфазную систему питания.

Процесс электрической отливин слитков может быть пепрерывным. При этом можно отливать слитки диаметром 100—300 мм. В зависимости от формы кристаллизатора можно изготовлять слытки не только круглого, но и иного сечения. Способ позволяет отливать и полые слитки в выде труб различного профиля.

Опытно-производственный агрегат ЭСС-2 позволяет изготовлять силойные и полые силки для ной до 1500 мм. Его производительность 35—150 кв/час.

Особенности процесса: отсугствуют отнеупорные материалы в зоне плавления металла, шлак защищает метало т действия воздуха.

При этом к филосам-шлакам предъявляются специальные требования.

Слитки, выплавленные этим методом, имеют четко выраженную осевую направленность кристаллов и отсутствие усдающой раковины. Выход годного чревывчайно высок.

Несмотря на рад нелостатков, ковый способ отливки

высок.
Несмотря на ряд недостатков, новый способ отливки слитков найдет применение в производстве высоколегиро-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

ванных сталей и сплавов с особыми свойствами, получение которых в других металлургических агрегатах либо за-труднено, либо связано с понижением качества.

М. И. Виноградов и Р. Е. Рыбчинский

ТЕХНИКА ИСПАРЕНИЯ ТУГОПЛАВКИХ И ХИМИЧЕСКИ. АКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ В ВАКУУМЕ ПРИ ПОМОЩИ СФОКУСИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

Рассматриваются два типа испарителей: с электронстатической фокусировкой и с заворачиванием электроного типука.

В испарителе первого типа источником электронов служит кольцевой катод из вольфрамовой проволожи, окруженной фокусирующими электродами. Анодом служит кольцевой катод из вольфрамовой проволожи, образец испаряемого металла, помещенный в углубление медного водоохлаждаемого тигля. Испаритель работает при падении напряжений между катодом и анодом 10 кв и токе эмиссин до 100 кв. Фокусировка производится отрицательным потенциалом на фокусирующих электродах отпосительном катода (до 300 ф).

Скорость испарения — около 1 ме/сек.
В испаритель второго типа для заворачивания электронного пучка применяется поперечное магнитное поле напряженностью 200—400 эрстед.

Применение магнитного поля позволяет значительно повысить скорость испарения и язбежать сильного разрушения катода парами испаряющегося металла.

Применение коларителей целесообразко для нанесения тонких слоев тугоплавких и активных металлов, получения тонких слоев образно применение испарителей дилекого Спесообразко для нанесения угоплавких образцов тугоплавких сливов и металлов, а также для зонной плавки.

Д. П. Зосимович, Т.Ф. Францевич-Заблудовская А.И. Заяц, И.Р. Богатова, И.Е. Нечаева и А.Т. Васько

кой химии АН УССР)

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОПУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ СПЛАВОВ НИКЕЛЬ— МОЛИБДЕН И НИКЕЛЬ— ВОЛЬФРАМ

В последнее время особое внимание уделяется методам получения сплавов молибдена, вольфрама и хрома с металлами железной группы.

Данная работа посвящена получению сплавов молибдена и вольфрама с никелем.

В предыдущих исследованиях, проведенных авторами, была выяснена возможность электрохимического получения таких сплавов с содержанием ~ 20 % W из виннокислого и лимоннокислого электролитов.

Недостатками этих методов являлись недолговечность электролитов и загрязненность полученных осадков металлическими примесями.

металлическими примесями.

В развитие этих работ была поставлена задача получения возможно более чистых сплавов никеля с 20% Мо и W и изыскание более долговечных и дешевых электро-

чении нозможно облее четых сплавов нижеля с 20% мо мению ваторов, наиболее подходящим для этих пелей является аммиачный электролитов.

По мнению авторов, наиболее подходящим для этих пелей является аммиачный электролит.

Авторами было изучено влияние концентрации аммиака в растворе, катодной плотности тока, температуры электролита, а также исследованы анодные процессы.

На основании полученных результатов сделаны следующие заключения.

Увеличение концентрации молибдена и вольфрама при данной концентрации нижеля приводит к росту их процентного содержания в сплаве, если опыты проводятся при температуре ниже 30°. Однако это уменьшает выход по току.

Увеличение концентрации аммиака для сплавов обоих типов сопровождается ростом содержания никеля с одновременным падецием выхода по току.

Повышение температуры процесса увеличивает выход по току.

С увеличением плотиости тока содержание молибдена в сплаве падает; состав вольфрамовых сплавов в этом случае не меняется. Для получения сплавов с одинаковым содержаннем молибдена и вольфрама электролиты должиы значительно отличаться по концентрации основных компонентов, что, видимо, связаю с различной скоростью диффузии W- и Мо-содержащих ионов. Опыты на укрупненных установках дают основание считать, что этот метод окажется пригодным для промышленного применения. Получениые сплавы были достаточно чисты по металлическим примесям иемее 0,01%), но содержали значительное количество неметаллических примесей, в частности азот и кислород.

Д. А. Петров металлургии АН СССР)

методы плавки германия и кремния в вакууме

МЕТОДЫ плавки германия и кремния в вакууме
Полупроводники только при их крайне высокой химической чистоте пригодных для применения в технике.
Это основное гребование определяет условия плавки этих материалов. Одно из важнейших условий — материал плавильного тиглы. Для кремния этот вопрос не нашел пока окоичательного решения. Поэтому в области полупроводниковой металургии огромную важность приобретает проблема бестигельной плавки.
Вопрос этот может быть решен в различных вариантах с использованием зонной плавки, метода Вериейля, применяемого в настоящее время при настояменных методов и других методов и других искусственных минералов, и других методов и других искусственных минералов, и других методов и других искусственных минералов, и других методов и других методов. Германий в кремний, обладая высоким удельным сопротивлением, требуют для нагрева высокой частоты (от нескольких метагерії до мескольких десятков мета-герці). Эта особенность требует разработки специальных генераторов для плавки полупроводников.

Требования к чистоге полупроводниковых материалев приводят к необходимости плавки их в вакууме или в атмосфере инертного газа. По той же причине рабочее

пространство печи для плавки не должно содержать легко испаряющихся материалов, высокая температура должна быть сосредоточена по возможности в ограниченном объеме

Д. А. Петров итут металлургии АН СССР)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Понятие «чистый металл» достаточно условно. В любом так называемом «химически чистом» веществе содержание примессей может оказаться достаточно большим, чтобы заметно повлиять и а изменение свойств действительно чистого вещества.

При процессах кристаллизации условность понятия «чистов вещества» проявляется сосбенно ярко. Вследствие меньшей растворимости примесей в кристаллем в расплаве, примесь оттесняется растущим кристаллом в расплав, который вследствие этого постепенно обогащается примесью. Растущие в жидкости кристаллы получаются неравномерного состава: с меньшим содержанием примесей в начале кристаллизации и с большим солержанием в конце кристаллизации и с большим солержанием в конце кристаллизации и с большим солержанием при получения металлических слитков, в форме неравномерного распределения примесей по длине слитка при выращивании молокристаллов и т. д.

Неравномерное распределение примеси в свойствах в различных формах: в периодическом распределения приместв в кристаллах, в периодических дольных събетв въщества, и т. д.

Применение специальных мер позволяет предотвратить перавномерное распределение примесей при кристаллиза при и т. д.

Применение специальных мер позволяет предотвратить перавномерное распределение примесей при кристаллиза при и больем вещества.

неравиомериое распределение примесей при кристаллиза-ции и обеспечить постоянство свойств в объеме вещества.

CHARLES AND ADDRESS.

В. П. Федотов (Инсти

тут металлургии АН СССР) ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

Определение азота в металлах и сплавах

Приведен краткий обзор существующих методов определения азота в металлах и сплавах.

Метод Кельдала за палается наиболее точным и надежным методом определения азота в металлах и сплавах описывается одни из вариантого этого метода, предложенный Генерозовым. В последний были внесены некоторые конструктивные и методические изменения, состоящие в том, что вода и аммиак отгоняются в приемник, в которым соуществляется непрерывное титрование аммиака. Приемник соединей с водоструйным насосом, который пропускает через систему очищеный атмосферный воздух и обеспечивает необходимый «барботаж» в приемнике и колбе Кельдаля.

Два аппарата работают от одного насоса одновременно: один дает поправку на холостой отпыт, дургой процент азота в образце. При этом желятельно использовать катализатор, обеспечивающий найболее полное выделение аммиака. Предлагаются наиболее испессобразные способы растоврения яекоторых чистых металлов (вападия, титан, никель, ванадий, вольфрам и т. д.

Г. В. М у соръв в А. И. Холодов Орасский полителический инспипут ПРИБОР ДЛЯ УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА В ТВЕРДОЯ СТАЛИ

Прибор для определения содержания водорода в стали состоит на квариевой печи, манометра Мак-Леода, формакуумного насоса и сосдинительных деталей. Образен нагревается в цечи до 650—700°, выделяющийся из него водород путем соответствующих операций направляется в замкнутый калиброванный объем. Измеряют давление собранного Н₂ и соответствующим расчетом определяют


концентрацию H_2 в анализируемом образце. Анализ образца продолжается 20—26 мин. Приведена схема прибора и метод расчета содержания H_2 в металле. Прибор отличается простотой, компактностью, надежностью конструкции и управления.

se 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R00050009001 Sanitized Copy Approved for Rei

CC	ДЕРЖАНИЕ	
плеі	НАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ	
Е. Ф. Петрова и Л. А.	. Швариман. Влияние легирующи	IV 2To
ментов на термо	динамическую активность угл	ерода З
в ү-железе		
 И. Корнилов. Мет систем на основе 	оды исследования многокомпоне	
7 Я Сальдан Исслен	железа цования диаграмм состояния сист	4
высокоогиеупорных	окислов	
С. И. Филиппов. Кинет	ика процесса обезуглероживания	6 стали 6
В. В. Аверин, А. Ю. По	ляков и А. М. Самарин. Растворь	MOCTE
и активность кисло	рода в жидких железе, инкеле	H KO-
бальте и их сплавах	K	7
I. А. Ватолин и О. А.	Есин. Влияние различных элем	ентов
на растворимость у	тлерода в жидком железе	8
. н. шихов и О. А. Ed	син. Методика применения радиоа	ктив-
ных изотопов для н металла со шлаком	сследовання кинетики взаимодей	ствия
	Мусорин. Прибор для измерения	9
рости разливки ста.	пусорин. Приоор для измерения	т ско-
	Грузин, Г. И. Ермолаев и И. Д.	Huru-
линский. Изучение	движения металла и распреде.	Tevua
легирующих элемен	тов в мартеновских печах разли	ичной
емкости при помощи	в радиоактивных изотопов	.1 11
. Г. Колесников и В.	Н Маслова. Изучение проникно	вения
утепляющих засыпо	к в тело слитка при помощи рад	
тивных элементов		12
TISCS WG GOTTOSWOWN	М. Самарин. Влияние сифонного е шарикоподшипниковой стали	при-
таллическими включ	ениями	
. И. Гольдштейн, И.	Е. Болотов и П. В. Склюев. Исс.	14
вание ликвационных	с явлений в стальном слитке при	1 170-
мощи радиоактивных	х изотопов	15
		4
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
1 1		7 1

	1 !
	1.
П. Н. Карагинцева. Определение источников загрязнения ша-	4
рикоподшипниковой стали при помощи радноактивных	
изотопов	16
Р. Е. Рыбчинский и М. И. Меньшиков. Масс-спектрометр	
МАГ-3 для непрерывного анализа гезовых смесей.	16
А. М. Григорьев. Методы и аппаратура для измерения низких	
	18)
давлений	10
Д. Я. Свет и Е. С. Липин. Автоматический фотоэлектронный	
цветовой пирометр ЦЭП-2	19
3. Спектор. Методы измерения температуры при плавке	
в вакууме	20
М. Я. Меджибожский. Примененне термопар погружения для	
определения подъема температуры мартеновской ванны	1
при вдувании в металл сжатого воздуха	21
7. Т. Орешкин. Термисторы на высокие температуры	21
7. Г. Отливанов и И. А. Соколов. Производственный контроль	
. 1. Отливанов и И. А. Соколов. Производственный контроль	23
температуры жидкой стали термопарами	20
I. И. Сведо-Швец и М. В. Приданцев. Термопара для кратко-	24
времениого измерения температур, достигающих 2300°.	24 .
. А. Рудницкий и И. И. Тюрин. Термопары для нэмерення	
высоких температур	25
4. М. Самарин и Д. Я. Свет. Фотоэлектрическая пирометрия	,
жидкого металла	26
П. Я. Свет, Упрощенные системы объективной пирометрии по	
спектральному отношению	27
Р. А. Рябов и П. В. Гельд. Скорость диффузии водорода в	
сталях при высоких температурах	28
П. И. Иванов, И. С. Куликов и М. П. Матвеева. Методы изме-	
рения термодинамических констант металлов и сплавов	
при высоких температурах	29
В. Т. Борисов, В. М. Голиков и Б. Я: Любов. Об абсорбцион-	
S. I. Bopucos, B. W. I onunos u B. A: Troobs. Go accopounda-	
иом методе изучения диффузии по граинцам зереи метал-	30
Я. И. Ольшанский. О некоторых явленнях в телах со смешан-	31
ной электронно-новной проводимостью	
СЕКЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	17 -
С. И. Попель и О. А. Есин. Методы измерения поверхностиого	
натяжения жидких металлов и шлаков	33
А. М. Корольков. Поверхностное натяжение и жидкотекучесть	
сплавов на основе алюминня и цинка	34
	69
	00

	요마다 가는 이 사람들이 많을 보는 사람이 살아 들어 가는 사람들이 살아 있다.
	The state of the s
В. Н. Еременко, ЮН. Изащенко и В. И. Ниженко, Измерение	
поверхностного натяжения металлов методом неподвиж-	СЕКЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ПЛАВКИ. ПОЛУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА
ной капия	СЕКЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ПЛАВКИ, ПОЛУЧЕНИЯ И АНАЛИЗИ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ
A. M. Venninue Process 37	
А. М. Чернышев. Вискозиметрия шлаков 37	А. А. Фозель, Бестнгельная плавка при индукционном нагреве
	А. Б. Березин и Ю. М. Степанов. Получение алюминия высо-
вильных шлаков	кой чистоты методом зонной плавки
тромагнитной видукций Н. А. Торопов и И. А. Болдова В	Б. Е. Патон, Б. И. Медовар и В. Е. Патон. Новый способ
H A Topone H H A	электрической отливки слитков
Н. А. Торопов и И. А. Бондарь. Влияние фтористого кальция на процессы кинстеплический	М. И. Виноградов и Р. Е. Рыбчинский. Техника испарения ту-
на процессы кристаллизации в тройной системе CaO — — — Аl ₂ O ₃ — SiO ₆	топлавких и химически активных металлов в вакууме при
	помощи сфокусированного электронного пучка
В. М. Лепинских и О. А. Есин. Измерение электропрополька 41	Д. П. Зосимович, Т. Ф. Францевич-Заблудовская, А. И. Заяц,
титаиястых шлаков	H. D. Bossmood H. P. Hannes A. T. Daniel Commonwell
Ю. М. Шашков, Метоп измерения станов. 42	И. Р. Богатова, И. Е. Нечаева и А. Т. Васько. Электрохи-
Ю. М. Шашков. Метод измерення электропроводности рас- плавленных плаков.	мическое получение чистых сплавов никель — молибден и
плавленных шлаков	никель — вольфрам
и о. А. Всик. Измерение плотности заряла	Д. А. Петров, Методы плавки германия и кремния в вакууме
	Д. А. Петров. Исследование процессов кристаллизации чистых
ком. В. В. Михайлов и С. Г. Братинеса М. 44	металлов
В. В. Михайлов и С. Г. Братчиков. Методнка определения	В. П. Федотов. Определение азота в металлах и сплавах
теплот образовання шлаков и теплот испарения гидратной	Б. В. Монтон А. С. В В Металлах и сплавах .
влаги железных руд. М. В. Носек и И. А. Онгов. Манадання в 45	Г. В. Мусорин и А. И. Холодов. Прибор для ускоренного опре-
М. В. Носек и И. А. Онаев. Метод количественного термиче-	деления содержания водорода в твердой сталн
ского вид виде. Метод количественного термиче-	
потребления продуктов металлургических плавок	the state of the s
высокотемпературных восстановительных процессов под	
давлением	
А. А. Вертман и А. М. Самарин. Установка для изучения ки- нетики реакций восстанов востановка для изучения ки-	
нетичн возмения и самирия установка для изучения ки-	
кууме	
Ф. Я. Галахов. Закалочная микропечь на температуру до 2500° 49	
В. С. Михеев. Контактный метод определения температуры плавления метод определения температуры	의 나쁜 그는 사람들은 사람들은 사람들이 가는 이번 가게 하는 것 같아.
плавления металлов и некоторых металлических сплавов 50	
В. Н. Еременко, Г. В. Зудилова и Л. А. Гаевская. О строении	
сплянов справили в Л. А. Гаевская. О строении	
сплавов системы хром пиобий А. Гаевская. О строении 52	
И. Ольшанский. Изучение высокотемпературных равновесий методом палающей кумпиратира.	
методом падающей крупинки А. П. Пронов: Vecтоводочно	
специальных сплавов в жидком состоянии и при темпе-	
ратуре кристаллизации	
ратуре кристаллизации И. А. Андреев и Б. З. Розвикана 4	
рометрия жидкой стали в мартеновском производстве	



АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ А.М. САМАРИН ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ основы РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ

исправления и опечатки Страница Строка Должно быть 3 сн. ф-ла (14), Табл. 1, 3-я гр., 7 сн. 9—8 св. ф-лы (32) н 13 18 24 (6) (9) $xH_{2(r)}$ P_{CO_X} H_{2(F)} 30 34 в концентрации копцентраций $\operatorname{FeOCr}_2\operatorname{O}_{3(au)}$ $\operatorname{lg} f_{\operatorname{O}}^{(\operatorname{C})}$ FeOCr₂O₃ ф-ла (77) 22 сн. 18 сн. 63 $\lg j_0^{(C)}$ 98 110 112 части [% S'] частиц 1% SI $K' = \frac{\begin{bmatrix} \sigma_0 \mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_0 \mathbf{C} \end{bmatrix}}{P_{\mathbf{CO}}}$ THERE NAMES $K = \frac{P_{\text{CO}}}{\left[{}^{9}_{\text{CO}}\right]\left[{}^{9}_{\text{CO}}\right]\left[{}^{9}_{\text{CO}}\right]}$ $\left(\frac{P_{\text{H-S}}}{P_{\text{H_S}}}\right)\left[a_{\text{S}}\right]$ $\Delta \overline{F}_{1} = RT \ln a_{1}$ $\Delta \overline{F}_{1} = nFE$ ROJECHINOMS T. II., CASSAPIH A. M. Подпись под рис. 48 127 14 сн. $\left(\frac{P_{\rm H_2S}}{P_{\rm H_2}}\right)\colon [a_{\rm S}]$ 7 сн., 152 14 cm. 15 cg. $\overline{\Delta}F_i = -nFE$ Колесинкова Т. II. t ca.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 CIA-RDP81-01043R000500090011-1

13

АКАДЕМИЯ НАУК ССС

A.M.CAMAPUH

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ



Издательство Академии наук СССР

Sanifized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDR81-01043R000500090011.

RUBATOHRA

В кинге наложены основные положения теория и практисти раскистення отали. На основния комейних данных определеней поверение месторода в жений менева в леимине высметор-раскистителей на растиорияють за термодинальноем образование и удалоние неметаризменным фактором, анидимини на образование и удалоние неметаризменских испочений на стали. Особо отмечено значение вторичного окиспения стали при се выпуске на лечи и разлишко. Расскотрена связа между расикстенней небурацией, вазмиоряющий между расикстенней пераментами. Иможена теория расикстенных стали пра расикстенных иможен за расим в заместамительных между расикстенных пераментами. Иможена теория расикстенных стали в замучие правиренных полиновию качества, стали за счет се обработил в ковшех полиновим мачества, стали за счет се обработил в ковшех под вымучием и выпараментаму важучитых манировами.

работников в области металлургия стали. Она может быть использована студентами старших курсов металлургических вузов и аспирантами.

OT ABTOPA

На III конференции по физико-химическим основам производства стали был прочитан цикл лекций на тему «Физикохимические основы рассисления стали». Стенограммы этих лекций и явлиются содержанием настоящей книги. При подготовие к печати в текст стенограмм внесены некоторые дополнения, и изменения, учитывающие замечания товарищей, а также новые работы, опубликованные после конференции.

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Каслород является непременным участником современных процессов производства железа и стали. Получение стали в конвертерах, мартеновских и злектрических печах невозможно без обезутлероживания издисого металла. Обезутлероживания необходимо не только для рафинирования чугуна, но и для ускорения в ревноморного нагрева навны жидкого металла, для интенсификации очищения стали от водорода, азота и другах вредных примесей.

При выплавке стали в конвертерах и мартеновских печах равномееце между утлеродом и кислородом, растворенными в надиком жолозе, доститается редко. Это значит, что прекращение обезуглероживания после достижения задавного содержания углерода возможно лишь лутем снижения устерода с кислородом до равновесного состояния, то нельзя устранит констрания кислорода, растворенного в металле.

Если и можно довести реакцию взаимодействия углерода с кислородом до равновесного состояния, то нельзя устранить выделение омеся утлерода на стали при затвердевания последней. Понижение температуры повышает активностъ растворенного утлерода и железором в сторону образования окиси углерода. Уменьшение растворимости как углерода, так и кислорода в жизмене достором в сторону образования окиси углерода, так и кислорода в жизмене потивку, слижов и отливок исключено, даже если содержание кислорода в жиздкой стал перед ев выпуска стали и петеродом том страновския и кислородом по том страновски утлеродом и кислородом том затвердевания стали.

Наличе в мидкой стали растворенного кислорода, как известно, определяет степень и скорость очищения металла не

لع

антикорродионные можно правать, это задачей рас-нисления явлиется очищение видимей стали от наслороды; Это достигается путем снежения концентрации растворенного в жидкой стали жислорода в удалония за стали частиц продук-тов реакций раскиоления, есля эти частици перастворямы Установление элияния кнолорода на просс-

Установление миники кнепорода на процессы станев ники, выявление оптимальных условий для отверсия жи темпорода из процессы стане от касторода в определение влиниям расскопения свойства стан тробуют:

1) изучения влиници разлачних факторов на растворим кнепорода в жилое заспесе;

2) опполаваться желесе;

ислорода в жания 2) определения поментов;

2) определення — 22 определення — 23 определення — 23 определення — 24 определення — 25 оп

В цикие лекций кратко изложены результаты выполненных исследований и определены некоторые общие полюжения процесса раскисдения стали. Большинство этих положения процесса раскисдения стали. Большинство этих положения процесса раскисдения стали. Большинство этих полуженых со-ветскими исследовательных результатах, полуженых советскими исследовательных результатах, полуженых поряжениях равновесное состояние мюгах реакции раскисления, установили методы как выделения в стали частии продуктов раскисления, так и вызыва частии, сделым политку вскрыть механиям образования и зоменения в жидкой стали частии продуктов реакций раскисления, на учили влиниме раскисления на свойства стали.

Нет сомнения в том, что результаты этих экспериментальных исследований в последующем будут уточнены, по эти уточения не могут повлиять на сеновные положения, которые уже теперь должим быть учтемы в практике раскисления стали.

P. a a a a железо и кислород

Кислород, элемент с ярко выраженными металловдиныме свойствами, обладает сильным средством и железу.
Образование окислов железа FeO (вюстига), FesOs (магнетата) и FesOs, (гематита) завысит от окислитатального потенциала газовой фазы, находищейся в контакте с железом, [а устойчность окислов железа заменяется] с температурой.

Диаграмма состоиная системы Fe—О приведена на рис. 1. Диаграмма состоиная системы беством и мироком интерваліе менелогі, которые образуют растворы в широком интерваліе меменення концентрация кислорода. Низшай окисел мелеза (вюстит) устойчна в области ньсосих температур; пиже 572° этот окисел переходит в магнетат с отделением железа. Содержание кислорода вывостите, как установлено минотими исследователями, не отвечает стехнометрическому состношению между железом и инслородам в этом окисле. Обозначая вюстит формудой FeO. 1. мм признам млячие избыточног кислорода, причем значение госустовлено температурой и давлением кислорода в газовой фазе, даходящейся в равновесии с этим окислом.

О. А. Есни и П. В. Гельд [2] отсугствие стехнометрического состношения в назнем окисле железа объясняют тем, что средствор входит в решетку востите, замещая при этом олну группу FeO. В соответствии с этим следует признать, что в вюстите представлено, очеварщо, нак двух., так и трехвалентное железа или другими словами, в врестите всегда в накой-то доле, помимо закиси, представлена и окислеменае.

Леваи часть диаграмма состояния железо—кислород нмеет иносредственное огношение и грироссам сталеварения и крассмотрению вопросов, связанных с установлением влияния кислорода на свойства железа и стали.






Рис. 2. Растворимость кислорода в и у железе [3]

представлено; на рис. 2.

Понижение температуры
вызывает скачкообразное
наменение растворимости
кислорода при переходе из

7- в а-железо и резко
умельшает растворимость
его в а-железо. Это измевение растворимость, сопровождающееся выпадением из растворимость, немие из растворимости, соправиной старения железа,
и является основной
прачиной старения железа,
встедствие которого сущевследствие которого суще ственно изменяются свой-ства металла. Таким обра-

е у железе [3] ства жеталла. Таним ображалося в с-железе и раствор оказалося по каким-то причивам
не разломившимся, то при перехоре из се. в у-железе вследствие резкого понижения растворимости нестрора старение
железа неизбежно. Это оботфительство необходимо иметь в виду
при выборе митисто келеза, скажем котельного, предназначенного дли службы при повышенных температурах.
К настоящему времени получены достоверные данные отпосительно влияния температуры на
в жидком железе и влучено влияние состава пляка на распределение кислорода между жидким железом и шлаком. Повышение точности результатов желеримента достигную за счет
применення термопар погружения при измерении температуры, улучшения техники отбора проб металла и шлака и использования более совершенной аппаратуры для определения
содержания в металле кислорода.

Тэйлор и Чинман [5] определили растворимость кислорода в жидком железе, находящемся в контакте с закисью железа. Использование вращающейся индукционной печи, по заявлению авторов этого неследования, устранило контакт шлака со стенками тигля и, как следствие этого,— загрязнение шлака другим окислами.
Влияние температуры на растворимость кислорода в жидком железе или, иначе, зависимость константы равновесия реакция

$$(FeO) = [O];$$

$$K_0 = \frac{[\%O]}{(FeO)_t}$$
(1)

от температуры Тэйлор и Чипман представили уравнег

$$\lg \left[\% \text{ O}\right] = -\frac{6320}{T} + 2,734. \tag{2}$$

В уравнении (1) концентрация кислорода в шлаке обозначена через (FeO); — суммарную концентрацию закиси железа, так как в равновесии с железом находится наряду с закисью железа и окась железа. Принимают, что последияя на границе металл переходит в закись железа; отсюда

$$(\text{FeO})_t = (\text{FeO}) + 3 (\text{Fe}_2\text{O}_3)_s$$

Шлаки, естественно, явлиются многокомпонентными растворами, и поэтому распределение кислорода между подобными шлаками и жидини железом определиется концентрацией закиси железа в шлаке только в том случае, если шлаки являются идеальными растворами и козффициент активности закиси железа равен единице.

Активность закиси железа в каком-дибо шлаке можно представить в виде отношения содержания кислорода в жидком железе [% О]_ж, находящегося в равновесии с этим шлаком, деленного на содержание мислорода в жидком железе, находящемоя в равновесии с чистой закисью железа, при той же самой температуре [% О]_{мах}; или

$$a_{(0)} = \frac{[\%0]_x}{[\%0]_{\text{max}}}.$$
 (3)

Трудно представить, что плаки являются идеальными рас-творами и что активность закиси железа в них равна мольной доле этого окисла в плане. Из практики сталеварения извест-но, что окислительная способность плака по отношению к

жидкому металлу зависит не только от содержания в шлаке закиси железа, но и от надличия в нем таких окислов, как кремнесом, окись кальции и другие!
Результаты экспериментальных определений, выполненных чиниваном совместно с Тейлором и Фетгерсом 15, 61 были использованым для вычисления актившости закиси железа в шлаках различного соотава. Выло показано, что в шлаках, состоящих как на закиси железа, окаси кальции и кремпезема наблюдается отклонение от имеального.
Следовательно, константа равновесия реакции (1) долина быть представлена отпошением копцентрации кислорода в железе к активности закиси железа в шлаке, т. е.

$$K_0 = \frac{[\% O]}{a_{(FeO)}}.$$
 (4)

Коэффициент активности чистой закиси железа, так же как и кислорода, растворенного в жалком железа, ррвен единице. В шлаках, содержащих, кроме закиси железа, другие окислы, активность закиси местеза, пругие окислы, активность закиси местеза можно принять равной действенной концентрации этого окисла — концентрации той закиси железа, которая способна к передаче кислорода из шлака в металл.

в метали! — карелече кислорода из шлака Если $a_{(Feo)} = \frac{1}{K_O}$ и для шлака из чистой закиси железа туров немо в равновени с этим шлаком, соответствует пределу растворимости [% O] = [% O] $_{\rm max}$, то $K_O = (\% O]_{\rm max}$, т. о. актириость закиси железа в шлаке действительно определиется Напримен, или 4600°

ность закиси железа в максимальная растворимость уравнением (3).

Например, при 1600° максимальная растворимость рода в жидком железе, накодящемся под шлаком из закиси железа, равна 0,23 процента, а актявность закиси в том или ином шлаке, отличающемся по составу от чист киси железа, при той же температуре будет равна

$$a_{(FeO)} = \frac{[\%O]}{0.23}$$
 (5)

Если в жидком железе, пахолящемся под пиланом, содержащем 26.1% FeO. 5.2% FeO. 40% CaO, 38,38% SiO₂, 10,76% MgO и 0,55% Al₂O₃ при 1600° растворево 0,093% кислорода, то активность закиси железа в этом шлаке равна одео, 0,093 с.023 = 0,4. Замечния активности закиси железа в шлаках при 1600°

сти закиси железа убликованы [7].

Изменение активности закиси железа в шлаках в зависимости от состава последних многие авторы объясниот наличием в шлаках вазличных соединений между окислами — компонентами шлака. Наличие подобных соединений в подавляющем большивстве случаев является произвольным допущением, позволяющим получить лишь поправки, необходимые при составетствующих расчетах; но эти поправки, необходимые при составется учето по подавки необходимые при составления. Расплавленные шлаки, как экспериментально установлено тлавивы образом советскими исследователями, являются пониыми растворами. Если это так, то окисление железа, находящегося в контакте с чистой закисью железа, должно быть представлено уравнением

ставлено уравнением

$$Fe_{(nt)} + [O] = (Fe^{2+}) + (O^{2-}),$$
 (

т. е. наличие в жидком железе растворенного атомарного кисло-рода является следствием перехода из шлака в металл анионов кислорода.

Зависимость константы равновесия реакции (6)

$$K_0^{\rm H} = \frac{a_{\rm (Fe^{+})} a_{\rm (O^{F})}}{[\% {\rm O}]}$$
 (7)

от температуры определяется уравнением

$$\lg K_0^{\pi} = -\frac{6000}{T} - 2,57. \tag{8}$$

Окислительная способность реальных шлаков зависит от Окислительная спосооность реальных шлаков зависят от концентрации в них сложных анионов, т. е. определяется степенью отклонения расплавленного шлака как раствора от шрального. Например, шлаки, содержащие выше 10% кремнезема, уже не являются идеальными растворами. Константа равновесия реакция (6), с учетом состава промышленных шлаков должна быть представлена уравнением

$$K_0^{\text{II}} = \frac{f_{(\text{Fe}^{3+})} N_{(\text{Fe}^{3+})} f_{(\text{O}^{2-})} N_{(\text{O}^{3-})}}{[\%0]}, \tag{9}$$

гда N — иониме доли нонов железа и кислорода в шлаке. Активность закиси железа в шлаке, събодном от кремнезема, равва ее мольной доле, т. е. в этом случае активность катионов железа равна мольной доле $a_{(Fe^{+})} = N_{(Fe^{+})}$ и коэффициент В шлаке, состоящем только из закиси железа $N_{(Fe^{+})} = N_{(O^{-})} = 1$ в этом случае уравнения (7) и (6) примут следующий выду


= N₍₀+) = 1 в ющий вид

$$K_0^n = \frac{1}{[\% \, 0]}$$
.

Коэффициент активности каткова железа для реальных шлаков можно принять равным единице и считать, что откло-пенне расплаюв этях шлаков от предъного извлиется следствием изменения активности аннова кислорода под влинием наличия в шлаке других ионов, кроме катиона железа. В этом ступа

$$K_0^{\rm H} = \frac{N_{\rm (Fe^{++})} f_{\rm (O^{-+})} N_{\rm (O^{-+})}}{[\% \, 0]} . \tag{10}$$

В окислительных шланах отклонения от идеального нове-дения вызваны главным образом наличием кремнезема. Данные различных исследователей были использованы при установлении влияния ов SiO4 на коэффициент активности аниона



кислорода в основных шла-ках [8]. Зависимость коэф-фициента активности аниофициента активности анио-на кислорода от концентра-ции в шлаке кремнекисло-родного аниона была пред-ставлена уравнением

которое определяет поло-жение примой на рис. 3. В упомянутом исследова-нии [8] было установлено, что аналогичное влияние на коэффициент активно-сти аниона инслорода в плияках оказывают слож-ные аниона фосфора; мы можем добавить — и алю-миния.

миния. Таким образом, окисли-тельная способность шла-ков определяется концен-

трацией в них анионов мния, фосфора и алюминия. кислорода в сложных аннонов кремния, фосфора и алюминии. Определив таким образом оквслительную способность пла-ка, мы правнаем, что окислы веталлов СаО, FeO, MaO, MgO в отношения создания окислытельного потенциала плака — концентрации в нем анионов кислорода равноценны, дак как диссоднация любого из перечисленных металинческих опислов приводит к возникновению в шлаке анкона кислорода. Подобная опекк металических окислов, как показал О. А. Есин [9], налиегоя педостаточной. Переход анкова кислорода ма шлака в метали сопровождается нарушением электронейтральности друх соприкасающихся фаз. Маличено скачка потенциала на граниче раздела этих фаз. может быть устранево, если переход анкона или какого-либо катиона на раниче раздела этих фаз. может быть устранево, если переходом в шлак какого-либо анкона или какого-либо катиона на шлака в железо; в этих случаях электронейтральность будет сохранена. Наиболее вероятен переход из шлака, одноврежено с авиомом кислорода, катиона железа, практически не могут переходить, из шлака и железо катионы кальция и магния. В этом сотношении, следовательно, металические окиолы, присутствующие в шлаках, неравноценны. Чем же определяется окислительная способность шлака, если мы признаем расплавлением шлаки как нонные расторы, определяется начением произведения конных долей кислорода и железа, растворенных в шлака и пределяется начением произведения конных долей кислорода и железа, растворенных в шлаке игределяется состали, что окислительный потенциял шлака определяется состоя каконов келеза или, приняв во внимание понкую природу связей в шлаках, продъеденности концентрации катионов железа и аннонов кислорода. Но в этом случае анноты мислорода, ноторые возникли в результате диссофисти возникли в результате диссофисти вызыки кислорода, чтивнает, что параду с катиовами железа и анноным кислорода в шлаках присутствуют и более почемыми анноным кислорода учитывает, что параду с катиовами железа на нимонов кислорода и чнеста анноным кислорода в шлаках присутствуют и более сложные анношь, наличие которых приводит к поняженню систванной сислорода ноторые возникли в результате диссофисти анноном кислорода в шлаках присутствуют и более сложные анношь, наличие которых приводит к поняженню

сложные анионы, наличие которых приводит к понижению активности анионов кислорода.

Из практики сталеварения известно, что высокая окислительная способность шлака может быть обеспечена за счет повышения в нем концентрации окислов железа и высокой концентрацией активных анионов кислорода; последняя, при

колцентрацен активных анионов кислорода; последняя, при прочих раввых условнях, достигается путем спежения содер-жания в шлаке кремнезема. Увеличению скорости перехода кислорода из шлака в ме-талл способствуют снижение визкости шлака; что может быть достигнуто путем изменения его состава или степени чагрева и уменьшением градиента концентрации кислорода в плаке за счет главным образом перемешивания.

Предельное содержание кислорода, растворенного в жидком металле при выплавке стали в мартеновских и электрических нечах в конце окислительного периода илавки, или
активность кислорода в кидком металле авявсят не только от
состава шлака и температуры, но и от концентрации в металле
других элементов, в первую очерец, утгиерода.
Осуществление процесса обезуглероживания возможно, если
концентрация икслорода, растворенного в жиздком металле —
[% 0] в, будет выше отвечающей равновесню с утлеродом
— 1% 0] при давной температурь вою очерефы переход кислорода из шлака в металл возможен, если фактаческуй кондентрация кислорода в металл возможен, если фактаческуй кондентрация кислорода в металле — 1% 0] ниже копцентрации,
определиемой завчением коффицента растределения кислорода между шлаком и металлом — 1% 0] " Другими словами,
процесс обезутаероживания возможен при соблюдения следующего неравенства

$$[\%O]_{m} > [\%O]_{o} > [\%O]_{c}$$
 (12)

Заключени с Концентрация кислорода, растворенного в жилком железе, находящемся в контакте со шлаками различного состава, может быть определена с учетом концентрации в шлаке катпонов железа и активиссти анкона кислорода, так как от этих значений в основном завност окислительный потенциал шлака. В практике сталеврения увеличение концентрации окисло железа и ученышение концентрации сложных анконов в шлаке, повышение температуры и слижение сложных анконов в шлаке, повышение температуры и слижение потенциала шлака и ускорения перехода кислорода из шлака в металли. Концентрация кислорода в жилком металле в конце окислительного периода плавки завночи травным образом от содержания в металле углерода.

I .a a a a II

РАСКИСЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Снижение концентрации растворенного в жидкой стали кислорода достигается путем образования нерастворимых в металле окислов элементов, обладающих большим сродством
к кислороду, чем железо. Степень попижения концентрация
растворенного кислорода, при прочих равных условнях, обусловлейа раскислительной способностью используемого элемента-раскислительная способность элемента может быть определена как концентрация растворенного в жилком железе кис-

мента-раскислителная способность элемента может быть определена как концентрация растворенного в жидком железе кислорода, находищегося при данной температуре в равновесии с определеннай концентрацией элемента-раскислителя, также растворенного в жидком железе. При оравнения отдельных элементов-раскислителя, также растворенного в жидком железе. При оравнения отдельных элементов-раскислителей можно считать, что большей раскислительной способностью обладает тот элемент, которому при данной температуре и одинаковой концентрации в жидком железе соответствует более нязкая концентрации в жидком железе соответствует более нязкая концентрации в жидком железе. Омевадко, что в концентрации кислорода. Можно за раскислительную способность элемента принять степець его влияния на растворимость кислорода в жидком железе. Содержанием кислорода, растворенного в железе, содержанием якслорода, растворенного в железе, содержащем элемент-раскислитель, тем выше раскислительная способность элемента.

В настоящее времи экспериментально определена раскислительная способность большинства элементов-раскислителей, используемых в сталевврении.

Наиболее близко условиим раскисления в промышленных печах соответствуят данные, полученные при непосорсственных печах соответствуят данные, полученные при непосорсственных накаментов раскисления, которые в общем виде могут быть представлены, как 2 л. и свырия

2 л. м. Самария 17

1

реакции взаимодействия растворенных в жидком железе кислорода и элемента-раскислителя

$$x[0] + y[E] = E_y O_{x(r, m, \tau)}$$
 (13)

В результате подобного взаимодействия образуются окислы элемента-раскислытеля в газообразиом, жидком или твердом виде, нерастворимые в железе. Константа равновесия, учитывая отсутствие растворимости

образующегося окисла в жидком железе, особенно в области низких концентраций элемента-раскислителя, может быть пред-ставлена уравнением

$$K'_{13} = [E]^y [O]^x.$$

К₁₈ = |E|¹| |O|¹| .

При использовании подобного метода определении равновения ббачно в окисленное жидкое железо при определениой гемпературе вводят элемент-раскислитель, а затем уже в твердом металле определяют солержание элемента-раскислитель, а затем уже в твердом металле определяют солержание элемента-раскислитель и кислорода, считая, что их компентрации отвечают достигнутому при данной температуре равновесию. Точность полученных при этом дениых зависит от тото, васколько полно был удалей из жидкого металла образовлешийся окисея элемента-раскислителя, так как в твердом металле всизъя с достаточной для подобных исследований точностью раздельно определить растороды и кислород в частипах, образовавнихся в процессе кристаллизации металла и оставшихся в последеме. Это и вяляется основным и существенным распостатиом только что и эльоженного метода определения равновесного состояния лим, другими словами, определения равновесного сотояния лим, другими словами, определения расиссительной способности отдельных элементов были получены мутем эксперацией правильного определения равновесия между газовой фазой, состоящей из водного пара и водорода, и элементом-раскислителье и жидком местазе:

у | E| + x H₂O(p) = E_pO₃ (с. м. д) + H₂(p). (14)

$$y | E| + x H_2 O_{(t)} = E_p O_{x (E, m, \tau)} + H_{z(r)};$$

$$K'_{14} = \left(\frac{P_{H,O}}{P_{H_1}}\right)^x | E|^{y_s}$$
(14)

Здесь взаимодействие растворенного в жидком железе элемента-раскислителя с водиным паром также приводит к образованию окисла элемента-раскислителя, который может быть в газообразмом, жидком лип твердом виде, Коистанта двановесля реакции (14) является произведением отношения пар-

пнальных давлений водяного нара и водорода в газовой смеси в степени x и концентрации в растворе элемента-раскислителя в степени x. Волее высокая точность результатов экспериментальных определений при использовании этого метода обеспечена благодаря тому, что окислительный потенциал газовой фазы $P_{14,0}$: P_{14} , в момен достижения равновесии точно установлен, а момент достижения равновесии точно установлен, а момент достижения равновесии точно установлен, а момент достижения равновесии отчетищо и пользовати по появлению окисной пленки на поверхности расплава. Результаты могут быть, однако, сильно искажены, вследствие слещения равновесии, это смещение пеизбежно при медлениюм охлаждении расплава до температуры его затверженениюм охлаждении расплава до температуры его затверженения установания термодинамических функции реакции (14), их сложением с термодинамических функциями реакции растворения икслорода в жидком железе, находящемся в контакте с паро-водородной смесью $-H_{2(r)} + [O] = H_2O_{(r)}, \qquad (15)$

$$H_{2(r)} + [O] = H_2O_{(r)},$$
 (15)

$$+\underbrace{\frac{y\left[E\right]+xH_{2}O_{(r)}=E_{y}O_{x\left(t,\ m,\ r\right)}+xH_{2\left[r\right)}}{y\left[E\right]+x\left[O\right]=E_{y}O_{x\left(t,\ m,\ r\right)}}_{x\left[O\right]+x\left[O\right]}+\underbrace{\frac{\Delta F_{13}^{o}}{x\Delta F_{13}^{o}}}_{\Delta F_{13}^{o}=\Delta F_{13}^{o}+\Delta F_{13}^{o}}$$

[13] ныне можно использовать при установлении термодинамических функций реакций раскисления.

Основное внимание при определении равновесного состояния реакции (15) было обращено на устранение смещения равновесно при охлаждении жадкого металла от температуры энсперимента до температуры его затвердевания. Это было обреспечено тем, что металл засасывайла в кварпевую трубку, в которой от быстро затвердеван; таким образом, даже если и неполностью техночено выпадение на растивора кислорода, то во вояком случае его выделение на поверхность застывающего металла де имело места. В преимущих исследованиях металл застывах в тигле, при этом способе охлаждения нельза было гарантировать полное устранение выделения кислорода, на застывающего металла.

Результаты экспериментального определения жавносимости между окислительным потенциалом газовой среды Ридо. Риди и концентрацией растворенного в жидком железе кислорода на рис. 4.

В чем принципиальное различие между результатами последнего исследования [13] и ранее опубликованными, и являётся и то различие обоснованным?


Во всех работах упимана [14], посвященной изучению этой реакции, отмечалось, что раствор кислорода в жидком железе вислорода по неделенными Прямоливенная зависимость между концентрацией растворенного в жидком железе кислорода по опесациальными примоливенная зависимость между концентрацией растворенного в жидком железе кислорода и окпелительными потенциалом газовой фазы, состоящей из водяного пара и водорода, свидетельствовала от от упи тактивность кислорода, растворенность между концентрацией в растворенного в жидком железе, использованиями примость между концентрацией в растворенного в жидком железе, использованиями в растворенного в жилком железе, использованиями в растворенного в жилком железе, идентична с его концентрацией в растворенного в жилком железе, идентична с его концентрацией в растворенного в жилком железе настворенного в жилком железе настворенного в жилком железе настворенного в менезе объеманиями между состенном железе настворенного в жилком жел

пото в жидком железе, идентична с его концентрацией в растворе.

Как следует из данных, представленных на рис. 4, активность кислорода. растворенного в жидком железе, зависит как от концентрации раствора, так и от температуры. Это отклопение раствора кислорода в жидком железе от идеального является закономерным и объенимым. По мере повышения концентрации в растворе кислорода епижается его активность, повышения растворе кислорода епижается его активность, повышения раствора кислорода бильность и праспыструм спосоствует праближению раствора и предолюму. Можно говорить об уточнении вновь полученных данных, но принципальный вывод об изменении активности кислорода является бесспорным. Если разбавленные растворы кислорода в жидком железе вплиются идеальными, то при более высоких концентрациях кислорода возможно образование таких соединений железа с кислородом, в которых на один атом железа приходится более одного атома кислорода.

В соответствии с экспериментально полученными данными [13] константа равновесия реакции (15) должна быть представлена уравнением

$$K_{15} = \frac{1}{f_0 [\%0]} \left(\frac{P_{\text{H}_2O}}{P_{\text{H}_2}} \right),$$
 (16)



ь между окислительным потенциалом газовой фазы ентрацией растворенного в жидком железе кислорода при различных температурах [13]:

 $P_{0_{\bullet}}^{i}$ парпиальное двянение кислорода при соответствующем отног $P_{H_{\bullet}0}: P_{H_{\bullet}}$, равное упругости диссопнации FeO при данной температуре. Зависимость от температуры

$$\lg K_{16} = \frac{9440}{T} - 4,536.$$

Зависимость коэффициента активности кислорода, растворенного в жидком железе, от температуры и от окислительного потенциала газовой фазы определяется уравнением

$$f_0 = (2.51 - 1.19 \cdot 10^{-3} T) \left(\frac{P_{H_0}}{P_{H_1}}\right)$$

Как было отмечено выше, определение равновеспого со-стояния между раствором жидкого жедеза и элемента-раскис-лителя и наро-водородной смесью обеспечивает получение более достоверных данных о раскистительной спесобности соответ-ствующего элемента. Это справедливо при условии, что термо-динамические функции реакции (15) достоверны.

Если учесть возможность леполного наскищения водорода водляным наром в сатюраторе, различную степевь развитий термодиффузии и некоторые другие особенности эксперимента на установках отдельных исследователей, то пелесообразно, неред проведением равновесных плавок при наличии в рас-творе элемента-раскислытеля определить растворимость кис-лорода в жидком железе с целью уфтаковления термодинами-ческих функций реакции (15). Таким образом, на опной и той же установке, примерно в идентичных условиях эксперимента, будет изучено равновеске наро-водородной смеси как с жидким икслезом, так и раствором элемента-раскислителы в изилком икслезом. Используя таким образом получения данные, можно нователь достоверность вычислений гермодинамических функ-

железе. Используя таким образом полученные данные, можно повысить достоверность вычислений термодивамических функций реакции (13). Этим не опорачиваются результаты отпосительно реакции (15), полученные предмлущими неследователями, а обеспечиваются липы одинаковые условия эксперимента при изучении двух связанных между собою реакций. Отклонение раствора кислорода в железе от дреального, конечно, является вполяе закономерным и объяснимым Очевидно, по мере повышения содержания кислорода в жиджом железе пли, другими словами, по мере повышения окисличельного потепциала газовой фазы наряду с закисью железа в каком-то луфбь небольщом количестве образуются и выспие окислы железа.

Термодивамические функции реакций раскисления пливе-

окислы железа.

Термодинамические функции реакций раскислении приведены в табл. 1. Графически раскислительнай способность отдельных элементов при 1600° представлена на рис. 5.

В отношении раскислительной способности приведенных на рис. 5 элементов необходимо сделать следующие замечания.

на рис. 5 элементов неооходимо сделять оледующие самезапия.


Углерод. Равновесие менкду углеродом и исплородом, растворенными в жидком железе, было определено экспериментально путем научения равновесного состояния в системе,
соотоящем из жидком сетем и газовой фазы — окиси углерода и угольного ангидрида, т. е. равновесия реанции

СС2(p) = [O] + CO_(p). (47)

Маршалл и Чипми [23] определили термодинамические
функции реакции

[O] + [C] = CO_(p); Δ F° = — 8510 — 7,52 T. (18)

Как следует из приведенного здесь уравнения изменения свободной энергии реакции (18), влияние температуры на равносное состояние этой реакции ничтожно.



при 1600°. ислительная способность элементов

Экспериментальные данные Маршалла и Чипмана были подвергнуты тщательному анализу Б. В. Старком [24]. В со-ответствии с замечаниями Б. В. Старка можно принять, что результаты определений Маршалла и Чинмана достоверны лишь для растворов, содержащих не выше 1% углерода. Позднее заключение В. В. Старка относительно исследования Маршалла и Чипмана было подтверждено Валле [25].

	San	tized Copy Approved for Release 2010.	/07/14 CIA-RDP81-01043R000500090011			
				Tae	блица 1	
Joanne et al.	Реакция	мамические функции Константа равновески, К	реакций раскисления Зависимость константы равновесия от температуры, 18 К	Изменение свободной энергии реакции, ДБ†	Источник	
	1 $MnO_{(7)} = [Mn] + [O]$ 2 $(FeO)_BP_2O_{S(NC)} = 3Fe_{NC} + 8[O] + 2[P]$	[% Mn] [% O] [% P] ² [% O] ⁸ [% P] ⁴ [% O] ¹³	$-\frac{25270}{T} + 12,55$ $-\frac{84200}{T} + 31,1$	115 600—57,43 T 383 500—142,60 T	[15] [16]	
	3 $(\text{FeO}_3\text{P}_2\text{O}_{\text{SCH3}} + \text{P}_2\text{O}_5 = 4 \text{P} + 13 \text{O} = 3\text{Fe}_{(\text{H})}$ 4 $\frac{1}{2} \text{FeOC}_5\text{O}_{3(7)} = \frac{1}{2} \text{Fe}_{\text{op}} + \text{Cr} + 2 \text{O} $ 5 $\text{Cr}_5\text{O}_{3(7)} = 2 \text{Cr} + 3 \text{O} $	⁴ P ₂ O ₂ [% Cr] [% O] ² [% Cr] ² [% O] ³	$-\frac{118000}{T} + 58.2$ $-\frac{53110}{T} + 26.12$ $-\frac{78970}{T} + 39.21$	531 000—266,50 T 485 960—239,02 T 361 280—179,37 T	[16] [17]	
	$ \begin{aligned} & \{ \text{CrO}\} + \text{Gr}_{2}\text{O}_{3(7)} = 3 \text{ [Gr]} + 4 \text{ [O]} \\ & \frac{1}{2} \text{ FeV}_{2}\text{O}_{4(7)} = \frac{1}{2} \text{ Fe}_{(90)} + \text{ [V]} + 2 \text{ [O]} \\ & \frac{1}{2} \text{ V}_{2}\text{O}_{3(7)} = \text{ [V]} + \frac{3}{2} \text{ [O]} \end{aligned} $	[% Cr] ³ [% O] ⁴ (***CrO**) [% O]*** [% O]** [% O]*	$-\frac{83530}{T} + 41,28$ $-\frac{25360}{T} + 40,95$ $-\frac{20950}{T} + 9,06$	390 000—188,80 T 116 010—50,12 T 95 850—41,46 T	[17] [18] [18]	
	9	[% V] [% O] f _O P _{CO} [% C] [% O]* [% Si] [% O]*/ _{Si}	$-\frac{12810}{T} + 5,24$ $-\frac{1660}{T} + 1,65$ $-\frac{68930}{T} + 31,0$	58 660—23,99 T 7 600—7,55 T 315 340—141,97 T	[18] [19] [20]	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	[% Si] [% O] ² / _{Si} [% Al] ² [% O] ⁴ [% Ti] [% O] ⁴	$-\frac{48174}{T} + 21,63$ $-\frac{58600}{T} + 22,75$ $-\frac{64850}{T} + 23,47$	220 400—98,98 <i>T</i> 268 000—104,00 <i>T</i> 294 000—107,30 <i>T</i>	[20] [21] [22]	
Į.	5 $TiO_{2(\tau)} = [TiI] + 2 [O]$ 6 $ZiO_{2(\tau)} = [Zr] + 2 [O]$	[% Ti] [% O] ²	$-\frac{30700}{T} + 10,33$ $-\frac{41340}{T} + 12,07$	140 500—47,30 T } 189 000—55,18 T	[-2] [19]	
***************************************					25	
	San	itized Copy Approved for Release 2010	/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011	-1	10	

Маршалл и Чинман, анализируя полученные данные, при-шли и заключению, что раствор углерода и кислорода в жад-ком железе не является идеальным и поэтому константа равно-весия реакции (18) должна быть представлена уравнением

$$K_{\rm C} = f_{\rm o} \left[\% \, \mathrm{O} \right] \cdot f_{\rm C} \left[\% \, \mathrm{C}\right] \tag{19}$$

весяя реакции (18) должна быть представлена уравнением $K_C=f_0[8]$ O $f_0[8]$ C (19) полежением $K_C=f_0[8]$ О $f_0[8]$ С (19) полежением $K_C=f_0[8]$ О $f_0[8]$ С (19) полежением в растворам не идентачим с коннентрациям этих элементов в растворе. Уравнение (19) справединей, но нельзя согласиться, как будет показано ниже, с объеквением Маршалла и Чипмана, почему в уравнении константы равновесии реакции (18) должны быть предстанных кожфилиренты изтичности углерода и кислорода. Кислорода. Кислорода. Кислорода и кислорода. Кислорода и кислорода и кислорода. Кислорода и кислорода и кислорода и кислорода и кислорода и кислорода и кислорода. Кислорода и к

ным участником процесса раскисления стали даже в том случае, когда его не вводят намеренно в жилкий металл, вследствие того, что марганен всегда в том или вном количестве присусствует в металлической садке.

Раскислительная способность марганда Чипманом, Геро Ванклером [27] была определена на основе данных, полу-

ченных при изучении распределения марганца между плакоч состоящим из закиси марганца и окислов железа, и жидким

$$(Fe^{2+}) + [Mn] = (Mn^{2+}) + Fe_{(8)};$$

 $\Delta F^0 = -30.920 + 13,63 T;$
 $K_{Mn} = \frac{(Mn^{2+})}{[Fe^{2+})[96Mn]}.$ (20

Основанием для использования подобного метода определения раскисличельной способности марганца является то, что распределение кислорода между шлаком и металлом не зависит марганца в известной ограниченной области концентраций последней.

В соответствии с этам раскислительная способность марганца вид концентрации кислорода, растворенного в жилком железе, содержащем марганен, может быть определена; если известны явлаения Км. и коэффициента распределения кислорода между жидким железом и шлаком, состоящим из окислов междуя жидким железом и шлаком, состоящим из окислов междуя как как из сказанного выше следует, что значение L₀ практически не зависи от наличия в шлаке закиси марганца Из уравнения (20) и

$$L_0 = \frac{(Fe^{2+})(O^{2+})}{(O(O)^{2+})} \tag{21}$$

$$[\%0] = \frac{L_0}{(1 + K_{Mn})[\%Mn]}.$$
 (22)

Что характерно лишь для раскислительной способности маргания? То, что его раскислительная способность по мере повышения концентрации маргания в растворе возрастает. Следовательно, в этом откошении марганей отличается от всех других раскислителей, используемых в сталеварении. Это повышение раскислительной способности маргания по мере увеличения концентрации его в растворе, возможно, обусловлено повысныем твердой фазы в качестие продукта раскисления железа марганием.
Опредовение раскислительной способности маргания выполнею Чийманом, Геро и Винклером в условиях, близких

следует

к производственным,— было научено равновесие между марганцем, растворенным в жидком железе, в шлаком, состоящим из закиси марганца и окислов железа, или, в конечном
счете, язучено равновесие между марганцем и консородом,
растворенными в жидком железе. Можно лишь отметить, что
область экспериментально ваученных концентраций марганца были получены путем расчета.

В лабораториях Московского института стали и Института
металлургии АН СССР была экспериментально определена
раскислительная способность марганца в широком интервальего копцентраций, уточнен состав продуктов реакций осколепия и наявлено выпание марганца в интивность насторона
пи инвългено выпание марганца в интивность касторона
пи пи наявлено выпание марганца и интивность касторона
пи пи паявлено выпание марганца на интивность марганца
пислодающа данные, полученные при изучения равновесия
между расплавами железа и марганца с тасовой фазой, состоящей из водорода и водиного пара, т. е. раскислительная способность этого элежента была определена так же, как и мпогих
других. Применение подобного метода при допределения раскиспихенькой способность марганца в спарание испарания марганца
пудценими вследствие высокой скорости спарания марганца
пумденными вследствие высокой скорости спараниями раскиспименение состава металла во времени загруднения ракиепименение состава металла во времени загруднило фиксално
отношения Ри, . Р. в газовой фазе, отвечающего равновесню.
На сенове данных полученных в предварительных планках,
устанавливамы значение упомитуюто отношения (сстав газовой фаза) и затем в гечение короткого времени (15—20 мин.)
достигали равновесного остояния р состьествующих планках,
имости заграния такие конструктор ракиния

МиС 2 х 2Н₂Ос + [Мп] (23)

$$MnO_x + xH_{2(r)} = xH_2O_{(r)} + [Mn]$$
 (23)

окисления марганда, растворенного в жидком железе, необходимо определить значение x. На рис. 6 представлена экспериментально полученная зависимость между $\lg\left(P_{HO}\cdot P_{HA}\right)$ и $\lg\left(\frac{g}{g}M\right)$ при 1565 и 1605° . Плавные кривые свидетельствуют о непрерынном изменении состава окисной фазы в зависимости от изменения концентрации марганда в растворе.




Рис. 6. Зависимость между Ig (P_{H,O}: P_H) п lg [%Mn] при 1565 и 1605 [15]

Константа равновесия реакции (23) должна быть представ-на уравнением

$$K = \left(\frac{P_{\rm H,o}}{P_{\rm H_o}}\right)^x [\% \,\mathrm{Mn}]. \tag{24}$$

В координатах Ig $(P_{\text{H,o}} \cdot P_{\text{H,i}})$ — Ig [% Mn] значение $x=-\frac{\text{Alg}[\% \text{ Mn]}}{\text{Alg}[P_{\text{H,o}} \cdot P_{\text{H,i}}]}$ является углом наклона прямой. Если кривую, отпосящуюся к 1565° (рпс. 6), условно разделить на участки и в предслах каждого участка криволинейный отрезок заменть на прямую, то придется принять, что на каждом участке, в пределах данного изменния концентрации марганца, образуется одно соединение AMnO(1-A) FeO; активность этого соединения равва слинице, т. е. в этих случаях достоверной является константа раввовесия реакции (23), представленная уравнением (24).

Δ lg [% Mn] пред-



 $0,43\,\mathrm{MnO}\cdot0,57\,\mathrm{FeO}=$ = 0.43 [Mn] + [O] + 0.57 Fe; ΔF° = 72150—36.83 T. (25)

Отсюда зависимость от температуры танты равновесия $K_{25}=|a_0|$ [% Mn] 0,43

$$\lg K_{25} = -\frac{21\,120}{T} + 10,23. \tag{26}$$

При содержании марганца в растворе, равном 1.8%, значе-ние с достигает единицы и поэтому в области в концен-трации марганца выше 1,8% имеет место следующая реак-ция

$$MnO_{(T)} = [Mn] + [O]; \quad \Delta F_{27}^0 = 115600 - 57,43 T.$$
 (27)

Зависимость константы равновесия этой реакции $= [a_0] \ [\% \, \mathrm{Mn}]$ от температуры определяется уравнением

$$\lg K_{27} = -\frac{25270}{T} + 12,55. \tag{28}$$

Сравнение результатов определения раскислительной спо-ности марганца, полученных Хилти и Крафтсом [29],

Линчевским и Самариным [15], Авериным, Карасевым, Поли-ковым и Самариным [28], представлено на рис. 8. Несмотри на принципиальное, отличие метода, использо-ванного Дицманом, Геро и Винклером, от метода, использо-ванного другими исследователями, и на то, что равновесие марганца, растворенного в жидком железе с парс-водродной смесью, было изучено в трех различных лабораториях, совпа-дение полученых результатов можно признать удовлетвори-тельным




Рис. 8. Раскислительная способность марганца 1 по определению развых авторов: 1—Пичевенной, Самарин [15]; 2—Давран, Карасев, Подлисе, Самарин [25]; 3—Hilty, Cratts [29]; 4—Chipman, Gere, Mikele [27]

Winkler [27]


Раскислительная способность хрома [171], фосфора, [161], ванадия [183], креминя [20], титана [22] и алюминия [30] была определена путем изучения равновесия в системах: расплав жидкого желоза в положента—раскислителя; газоная фаза (смесь водяного пара и водорода)—окисел элемента—раскислителя. Улучивение техники эксперимента при определении равновесного состояния, металлографическое и рентгенографическое получить правидения образовать принципально новые становать принципально новые предультаты относительно реакций раскисления.

Еще не так давно было почти общепризнаниям, что при раскисления за счет взаимодействия между растворенным в металле систа взаимодействия между растворенным в металле кислородом и элементом-раскислением образуется

тот или иной окисел эдемента-раскислителя независимо от концентрации последнего в растворе. Ныне это положение мы не можем признать правильным, так как состав образующегося окисла обусловлен концентрацией растворенного элемента-раскислители.

В качестве подтверждения только что высказанного положения можно рассмотреть экспериментальные результаты, полученные при изучения окисления хрома, растворенного в жидком железе, в общем виде можно представить уравнением

СО + 24 — СО + 24 Н.Ом. (29)



орода в распла и 1710° [17]

п 1710° [17]

Данные относительно равновесного состояния этой реакции поволили установить влияние хрома на растворимость кислорода в жидком железе, и значение коэффициента x в этом уравнении реакции или, другими словами, позвольпл определить отношение числа атомов кислорода и числу ятомов хрома в образующихся молекулях окислов последнего.

Зависимость между содержанием кислорода, растворенного в металие исследованных плавок, и концентрацией хрома при 1625 и 1710°, т. е. концентрацией, соответствующей достигиутому равновесию между кислородом и хромом, растворенными в жидком железе при указаниых температурах, представлена на рис. 9.

Зависимость между ($P_{H,0}$: $P_{H,1}$) и концентрацией в растворе хрома поглавана на рис. 10.

Константа равновесия реакции (29) может быть представлена уравненнем $K = [\% Cr] (P_{H,0}: P_{H,1})^x$. (30)

$$K = [\% \text{Cr}] (P_{\text{H}_1\text{O}} : P_{\text{H}_1})^x.$$
 (30)

Отсюда

$$\lg K = \lg [\% \text{Cr}] + x \lg (P_{\text{H,O}} : P_{\text{H,}}).$$

жду концентрацией в растворе хрома lg [% Cr] фазы lg ($P_{\rm H_2O}$: $P_{\rm H_2}$) графически представ-




Рис. 11. Зависимость между lg (P_{H₂O}: P_{H₂}) и lg [%Ce] [17]

Через экспериментально определенные точки в области ков-центрации хрома от 0 до 6% можно провести прямую с угло-вым коэффициентом x=2. В [соответствии с этим реакцию (29)

концентраций хрома можно было бы пред-

$$CrO_2 + 2H_{2(r)} = [Cr] + 2H_2O_{(r)}.$$
 (31)

Окисел СгО₂ неизвестен, и поэтому в области низких кон-нентраций хрома более обоснованиям виллется предположение-об образования хрома грама грама и получать по пором на один атом хрома приходится два атома кислорода. Следова-тельно, реакция (29) в этой области концентраций хрома дол-жна быть представлена уравнением

$$\text{FeOCr}_2\text{O}_3 + 4\text{H}_{2(r)} = \text{Fe}_{(R)} + 2 \text{ [Cr]} + 4\text{H}_2\text{O}_{(r)}.$$
 (32)

При непосредственном взаимодействии между кисл хромом, растворенными в жидком железе, в области траций хрома от 0 до 6%, имеет место реакции

 $Fe_{(ik)} + 2 [Cr[+ 4 [O] = FeOCr_2O_3.$ В области концентрации хрома от 6 до 16% наклон прямой или $x=\frac{3}{2}$, т. с. здесь реакция окисления хрома, растворенного в жидком железе, должна быть представлена урав-

$$2 [Cr] + 3 [O] = Cr_2O_{3(r)}. (34)$$

(33)

2 (Cr] + 3 [O] = Cr₂O_{3(r)}. (34)

Результаты экспериментального научения окисления крома, растворенного в жидком железев, свидетельствуют о гом, что кром явлиется котя и слабым, но раскислителем. По мере повышения концентрации в растворе крома наблюдается надение концентрации растворенного кислорода: быстрое в бласти изменения концентрации крома от О до 6% и медленное — от 6 до 16%. По мере повышения концентрации в растворе крома сверх 16% наблюдается не понижение, а повышение растворемания растворенного кислорода. Подобное повышение растворимогти кислорода можно объяснить образованием смисла крома, растворимого в расплавах ислева и крома. Наполее вероятным растворимым в этих условиях соединением является закись крома. Достижение равновесия в системе газ-расилава-присме

хрома.


Достижение равновесия в системе газ-расплав-окисная пленка при ковцевтрациях хрома выше 16% фиксировали по появленно окиской пленки на поверхности расплава. Если учесть наличие в исследуемой системе растворимой СгО, то пленка появляется после достижения предола растворимости СгО в жидком металле. Следовательно, фиксируемое значение

Р_{Н₄0:Р_Н, в газовой фазе относитоя к пределу насыщений металла закисью хрома и кислородом, т. е. в равионески находятся жидкий раствор железа и хрома, насыщенный закисью хрома (Сто) и кислородом (О), твердая окислеродом а Сто) и газовал фаза — смесь водпиного пара и водорода. Это положение находит экспериментальное подтвер.} ложение находит вкспе-риментальное подтвер-идение: наклон прямой на этом участке концен-траций хрома в рас-творе равен 4/3. Следо-вательно, окисление хрома здесь должно быть представлено урав-нением



Обозначение [СгО]_{кс-Ог} в этом последнем уравнении указывает, что закись хрома растворена не в железе с достаточно высоким содержанием в нем хрома

Результаты изучения





Результаты изучения неметаллические включения в сплавах железа и хрома [17]: осорержанием хрома и кислорода, реаттемоструктурный анализ окисной пленки на поверхности слиточков сплавов подтвердации достоверность приведенных выше реакций окисления хрома, растворенного в жадком железе. На рис. 12 приведены микрофотографии включений, обна-

руженных в силавах с различным содержанием хрома. Внешний вяд включений подтверждает разпородность их состава; включения, обиаруженные в силавах, содержащих выше 16% Ст., — гетерогенны.

Необходимо отменть, что пяложенные выше результаты изучения окисления хрома растворенного в жадком железе, находят вавестное, а может быть и примое, подтверждение в классификации выше епользуемых хромистых сталей. Известно, что стали, содержащие ло 4—6% хрома, относится к конструкционный, стали, содержащие ло 4 до 18% хрома — к пержаве ющим с различной степенью сопротивления против окаснения д, нахонец, стали с более высоким содержанием хрома — к жаростойким. Эта классификация, естественно, обусловлена составом, а следоватейсно, и свойствами окисной пленки, образующейся на пеорхнюсти стали; пленка определяет устойчивость хромистых сталей против коррозии.

Дашные о растворимости кислорода и расплавах железа и хрома следует учитывать при выборе методов выплавки и раскиснения высокохромистых сталей и силавов.

Здесь невозможно подробно рассмотреть результаты исследования окисления хрома, растворенного в жайдком железе, опубликованные Чен Мин-ченом и Чинманом [31], Тюркдогарм инсталит крома растворенного в жайдком железе, опубликованные Чен Мин-ченом и Чинманом [31], Тюркдогарм растворах железа и хрома тутем экстраноляция данных, полученных в области низких концентраций хрома, на области высоких концентраций хрома. В растворах железа и хрома тутем экстраноляция данных, полученных в области низких концентраций хрома, на области низких концентраций хрома, на области низких концентраций хрома, на области высоких концентраций этого замента представил результаты, относящиеся к плавкам, проведенным в не равновесных услових.

Растворимость кислорода в расплавах железа и хрома тутем экстраний хрома на вы растворемительной быта опредсеная Хлити, Форджентом постеднего образуется хромит (FeOCt_0); в области концененных концененных подержанием закией растворамного кисленний хрома, растворенного украми концененных концененных концененных конце

творенного кислорода. Чипман внес некоторые коррективы и в ранее опубликованные им и Чен Мин-ченом данные. Следовательно, можно отметить, с учетом позднее опубликованных данных, достоверность результатов, полученных В. В. Лийчевским при изучении растворимости кислорода в расплавах железа и хрома [17]. При определении раскислительной способности кремния, ванадия, титала и фосфора также было установлено, что состав образующихся окислов элементов-раскислителей обусловнен концентрацией последних в растворе.




Рис. 13. Зависимость между [% O] и [% Si] при 1600° [35]

Н. А. Тулин [20] установил, что продуктами окисления кремин в зависимости от его концентрации в жилком железе являются силикат железа или кремиезем. Этот вывод находителя в противоречии с заключением Гокена и Чипмана [35], которые считают, что независимо от концентрации в жилком железе кремин продуктом его окислении являются кремиезем. Последнее положение Гокена и Чипмана, пожалуй, и не может быть подтверждено результатами их эксперимента, как это видло на рыс. 33. Заресы приведены результаты определении равновесия реакции

$$SiO_{2(r)} + 2H_{2(r)} = [Si] + 2H_2O_{(r)},$$

а именно: представлена зависимость между [%O] и [% Si] при 1600°. Экспериментально полученные точки отнюдь не расположены на одной прямой: через эти точки можно и пужно провести две пересекающиеся прямые с различными

углами наклона, что в уравнении реакций

$$SiO_{x(r)} + xH_{2(r)} = [Si] + xH_2O_{(r)},$$

SUC_(e) + xH_2(c) = [Si] + xH_2(c),

или, что по же самое,— на образование в жидком железе соединений кремний с кислородка, в которых соотношение между атомами кремния к кислородка определнется концентрацией кремния в растворе.

При научении окисления фосфора, растворенного в жидком железе [16], было установлено, что в жидком железе, содержащем до 1,2% фосфора, окисление последнего приводит к образованию фосфора кисление последнего приводит к образованию фосфора кисление последнего приводит к образованию последнего в растворе повышается растворимость кислорода. Это повышенее растворимость было объяснено образованием, помидком фосфора железе с высоким содержащием фосфора дастворимой в мидком железе с высоким содержанием фосфора Стаким образом, в растворах железа, содержащих выше 1,2% фосфора, окисление этого элемента может быть представлено уравнением


$$4 [P] + 13 [O] + 3Fe_{(H)} = (PeO)_3 P_2 O_{5(H)} + [P_2 O_5]$$
 (36)

Образование фосфата железа при окислении фосфора, растворенного в жилком железе, было подтверждено результатами электронографического исследования окисной иленки, метальгографического изучения неметаллических включений, реитемального и химического анализов чагеноструктурного, спектрального и химического анализов ча-стиц неметаллических включений, выделенных при анодном

пеноструктурного, спектрального и мимического знализов частии неметалических включений, выделениях при внодном растворении сплавов. Волее того, можно с большой степенью достоверности высказать предположение, что и кіннетика дефосфорации жидкогом металла в конвертерах и мартеновских печах с осионной футеровкой обусловлена содержанием в нем фосфора или, учитывая изложенное выше, составом образующихся соединений фосфора и кислорода. Можно было бы привести мюгочисленные данные о том, что в процессе гомастрования с нижение содержания фосфора д 1,0—1,2% идет медленно, а затем после достижения указанного содержания фосфора в металле скорость его окисления значительно повышается. В качестве плиострации на рис. 14 приведени кривые, фиксирующие изменение содержания фосфора в процессе дефосфорации в конвертерах с осионяюй футеровкой [36].

В свете результатов, получещим при научений окисления фосфора, растворенного в жидком железе, становится объясии

мой причина медленного попижения содержания фосфора в пределах от 2 до 1%. Это является следствием образования растворимого в металла фосформого ангиррида; из металла удаллегся только та часть фосфора, окисление которой сопровождается образованием перастворимого в металле фосфата желева.



Кинетика процесса дефосфорац орах с основной футеровкой [36]

При более низких конпентрациях фосфора дефосфорация протекает значительно быстрее, так как в этой области копцентраций окисление фосфора сопровождается образованием только (или главным образом) фосфората железа, который, будучи нерастворим в жидком металле, удалиется из вего.
При определении раскислительной способиости титана было установлено [22], что в области низких конпентраций растворенного в жидком железе титана (до 0,04%) преимущественное развитие получает реакция

$$[Ti] + 4 [O] + 2Fe_{(sR)} = 2FeOTiO_2,$$
 (37)

области более высоких - от 0,04 до 0,5%

$$[Ti] + 2 [O] = TiO_{2(2)}.$$
 (38)

Изучение окисления ваналия, растворенного в жидком же-незе [18, 37], показало, что продуктами реакций окисления в зависимости от концентрации ванадия в растворе являются: ванадшевая шивиеть FeOV₂O₃, трехокись ванадия V₂O₃ и дву-окись ванадия V₂O₃, можно признать, что изменение состава образующихси окислов элемента-расиислителя, под влиятием изменения концентрации последнего в растворе, является не исключением, а правилом.




Рис. 15. Влияние марганца . на раскислительную способность кремния п алюминия [21]

Этим в первую очередь и объясниется синжение раскисли-тельной способности элементов по мере повышения их концен-трации в растворе. Снействительно, в области, нижих кон-центраций в растворе, скажем, ванадия, один его атом связы-вает два атома кислорода; в области средних — 1,5 атома кис-порода и в области более высоких концентраций — лишь один атом кислорода. Это вполне закономерно. Если в данном объеме железа растворею, много атомов кислорода и, соответственно этому, мало атомов элемента-раскислителя, то более вероятно образование окиснорго соединения, в котором на один атом элемента-раскислителя приходится большее число атомов кис-

порода. Наоборот, при высокой концентрации в растворе элемента-раскислителя концентрации растворенного кислорода будет значительно ниже, и поэтому в этих условиях более вероятно образование окисла, в котором на один атом элементараскислителя приходится меньшее число атомов кислорода. Почти непоследованным вълйется влияние на растворимость кислорода ів жидком железе одновременно присутствующих двух и более зъементов-реаскислителей. Несомпенно, изменение при этом состава раствори и образующихся продуктов реакции раскисления может оказать существенное влияние на степень раскисления стали. Например, установлено повителнение раскислительной способность кремний и влюминий, за счет наличии в растворе 0,5% марганца не раскислительную способность кремний и влияние маличин в растворе 0,5% марганца не раскислительную способность кремния и двили марганца на раскислительную способность кремния и раскислительную способность кремния привлечь внимание и привлечь внимание исследователей. Термофинамические функции раскислительную способность крусти этом образующих привлечь внимание исследователей. Термофинамические функции раскислительную способность кремния привлечь внимание исследователей. Термофинамические функции раскислительную способность кремния привлечь внимание исследователей. Термофинамические функции раскислительную способность кремния практислительную способность кремния привлечь внимание исследователей. Термофинамические функции раскислительную способность кремния практислительную способность кремния привлечь внимание и марганца и кремния практислительную способность кремния практисления кремния расчетным путем влияния марганца и кремния практисления кремния практислительную способность кремния практислительную способность кремния практислительную способность кремния практислительную способность кремний практислительную способность кремний практислительную способность к

(39)

использованы при вычислении константы равновесия между марганцем и кремнием и продуктами реакций их окисления. Вычисленные значения константы равновесия

$$K_{\text{MnSi}} = \frac{a_{(\text{MnO})}^2 [\% \text{Si}]}{(a_{\text{SiO}_2}) [\% \text{Mn}]^2}$$

при 1600° и состав продуктов реакций раскисления при наличии в растворе 0,5% Ми в зависимости от содержания кремния приведени в табл. 2. Естествению, вычисленные результаты, учитывая погрешности, допулненные при определении термодинамических функций реакции раскисления кремнием и активности окислов марганда и кремния, не могут претендовать на высокую степень точности и потому нуждаются в экспериментальной проверке.

Таблица 2

висимостъ состава продуктов ций раскисления от содержа марганца и кремния в экселе (в растворе 0,5% Mn)

1 2 2	Онисная фаза. %		
[% Si]	MnO	SIO,	
0.01	80.0	20.0	
0,02	77,5	22,5	
0,05	73,4	26,6	
0,10	69,6	30,4	
0.20	64,9	35,1	
0,50	.60,0	40,0	
1,00	2,0	98,0	

Заключение

В результате использования более совершенных методов и улучшения техники эксперимента в последнее время полученыя достаточно валежные данные о термодинамических функциях реакции растворения киспорода в кидком железе и реакций взаимодействия элемейтов-раскислителей с кислородом, растворенным в жидком железе.

[Гаким образом, полученные данные могут быть использованы правичислении раскислительной способности отдельных элементов.

Экспериментально установлено, что раскислительная способность эдементов-раскислителей, за исключением марганца, понижается по мере повышения концентрации в растворе элемента-раскислителя.

Это понижение раскислительной способности элементов объясивяется тем, что в области низких концентраций элементов раскислителя и, соответственно, высоких — кислорода возможно образование соединений с более высоким числом атомов кислорода, приходинихов на один этом элемента-раскислителя, чем в области высоких концентраций элемента-раскислителя, чем в области высоких концентрации в жидком желечествено, что повышение концентрации в жидком желечественно, наких элементов, как хром и фосфор, приводит не к снижению, а к повышению концентрации растворенного кислорода. Это должно бать принято во внимание при выплавке высокохромистых сталей и при переделе чугунов с высоким содержанием фосфора.

Задачей предстоящих исследований является экспериментальное изучение раскисления при наличии в жидком металей двух и более элементов-раскисличелей.

42

LAGGG III

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАСКИСЛИТЕЛЕЙ НА АКТИВНОСТЬ КИСЛОРОДА, РАСТВОРЕННОГО В ЖИДКОМ ЖЕЛЕЗЕ

На диаграмме, иллюстрирующей раскислительную способность элементов (см. рис. 5), в отличие от ранее опубликованных
данных зависимость между изменением концентрации растворенного кислорода и элемента-раскислителя представлена, как
правило, кривьмам линяями. Если бы раскислительная способность элементов оставълась постоянной, независимой от
их коннентрации в растворе, то зависимость между [с] %О
и 1g [%E] была бы представлена прямыми линиями и только
в полобных случаях концентрация растворенных в жидком
железе элемента-раскислителя и кислорода была бы равновепика с их активностью.

Для большинства же реакций раскисления равенство между
результатами авыпически определенной концентрации, исходя
на эначения константы равновески с элементом-раскислителем, и результатами вычисления этой концентрации, исходя
на эначения константы равновески реакции, достигается только при условии замены коннентрации веществ, находящихся
от равновесия, их активностями.

Это сетественно. Значение константы равновески любой
реакции является отношением действующих (для активыях)
масс — участников реакции, отношением масс, способных
к взаимодействию с другими веществами.

Применение при вычислении константы равновесця концерации реагирующих веществ возможно липы по отношению к
реакциям, протекающим в сильно разбавленых растворах. По
мере повышения концентрации раствора усиливается взаимодействие между его компонентами, вследствие чего изменяется
активность последних. Это имменение активности, конечно,

44

оказывает влияние на равновесное состояние реакции, т. е. если констаита равновески выражена как отношение концентраций реагирующих вещести, то она перестает быть постоянной величной в случае изменения концентраций Ее постоянной величной в случае изменения концентраций. Ее постоянноги будет сохранено, если она выражает не отношение концентраций, а отношение активностей реагирующих веществ. Активноста в растворе, можно установить путем определения равновесного состояния реакции, протекающей с участием раствора и газовой фаза. Раскислительную способность элемента, как было показано, можно определить путем установления равновесия между эдементом, растворенным в жицком железе, и газовой фазой, состоящей из водиного пара и водорода.

Значение отношения Р_{Н,О}: Р_Н, в газовой фазе может быть установлено с высокой степенью точности, а это отношение виднегоя выражением окислительного потенциала газовой фазы по отношению раствора; другими словами, значение "отношения Р_{Н,О}: Р_Н, определяет активность кислорода, растворенного в жидком железе.

При изучении реакции

При изучении реакции

$$[V] + xH_2O_{(r)} = VO_{x(r)} + xH_{2(r)}$$

шли

$$[V] + x [O] = VO_{x(r)}$$
 (40)

была установлена зависимость между содержанием растворен-вых в жидком железе ванадия и кислорода при 1595°. Экспе-риментально полученные результаты представлены на рис. 17. Если константу равновесия реакции (40) представить урав-

$$K_{V} = [\% V] [\% O]^{x},$$
 (41)

то значения [%0] и [%0]», как это и выражено на рис. 17, будут изменяться по мере, скажем, повышения концентрации в растворе ванадия.

Это непостоянство значения константы равновесия можно было бы объяснить наменением активности ванадия или кислорода или и ванадия и кислорода, растворенных вжидком железе. Но прежде чем окончательно принять этот вывод, необ-ходимо установить, какие соединения в этих условиях образуются между ванадием и кислородом; необходимо выяснить, схураниетол ли по мере изменения концентрации ванадия в растворе постоянное значение х и уравнении (40).

Экспериментально дия, растворенного в лено уравнениями:

$$\frac{1}{2}\operatorname{Fe}_{(nt)} + [V] + 2[O] = \frac{1}{2}\operatorname{FeOV}_2O_{3(\tau)},$$

$$K_{42} = [a_V] [a_O]^2;$$

$$[V] + \frac{3}{2} [O] = \frac{1}{2}V_2O_{3(\tau)},$$
(42)

$$K'_{43} = [a_V] \frac{a_0^{\frac{3}{2}}}{[a_0]^{\frac{3}{2}}};$$

$$[V] + [O] = \frac{1}{2} V_2 Q_{2(\tau)},$$

$$K'_{-2} = [a_V] [a_0],$$

$$(44)$$

$$V_1 + [O] = \frac{1}{2} V_2 O_{2(\tau)},$$

 $K'_{44} = [a_V] [a_O].$ (44)




Рис. 17. Растворимость кислорода в жидком железе содержащем ванадий [18]

Значения $P_{H,0}$: $P_{H,0}$ в газовой фазе, находящейся в равновесии с раствором железа и ванадии, определиет активность кислорода в этом растворе и, тем самым, активность ванадии, находящегося в равновесии с растворенным кислородом. Результаты определения зависимости между $P_{H,0}$: $P_{H,0}$

родом на всем протижении изменении концентрации ванадия. Нельзя, конечно, допустить и образование соединения V₂O₂. с мобыми вачениями у и х. Границы областей концентраций ванадия, в которых имеет место одна из реакций (42), (43) или (44), могут быть установ-




Рис. 18. Зависимость между $P_{\mathbf{H_4O}}$: $P_{\mathbf{H_4}}$ и [%V] [18]: \mathbf{r} очи получены экспериментально при 1955; и над рат м — окспериментально при 1956; и руми и — расчетно для 1958; \mathbf{r} роуго лышин — расчетно для 1958;

Константа равновесия реакции (40) может быть представлена уравнением

$$K' = [a_V] \left(\frac{P_{H_0}0}{P_{U}}\right)^x \tag{45}$$

яли, принимая активность ванадия, растворенного в жидком железе, равной его концентрации (основанием для этого являются близость размеров атомов железа и ванадия, наличие непрерывной серии растворов железа и ванадия), константу равновесия можно переписать в следующем виде

$$K' = [\% V] \left(\frac{P_{H,0}}{P_{H}}\right)^{x}. \tag{46}$$

Отсюда

зіли

$$\lg K' = \lg \left[\% \mathsf{V}\right] + x \lg \left(\frac{P_{\mathsf{H},\mathsf{O}}}{P_{\mathsf{H}_*}}\right)$$

$$\left(\frac{P_{\mathsf{H},\mathsf{O}}}{P_{\mathsf{H}_*}}\right) = \frac{1}{2} \lg K' - \frac{1}{2} \lg \left(\% \mathsf{V}\right). \tag{47}$$

 $\lg\left(\frac{P_{\rm H_\bullet 0}}{P_{\rm H_\bullet}}\right) = \frac{1}{x} \lg K' - \frac{1}{x} \lg \left[\% V\right].$

Кривая на рис. 18 может быть заменена, сообразно с рас-положением экспериментально полученных точек, ломаной ли-нией; угловые коэффициенты отдельных примолинейных участ-

нием, утловае посущения мов этой представляют значение $\frac{1}{2}$ в уравнении (47). Реакция (40) в зависимости от содержания в растворе ванадии должна быть представлена уравнениями:

I — в растворах, содержащих до 0,2%V,

$$\frac{1}{2}\operatorname{FeoV}_{2}O_{3(7)} + 2H_{2(7)} = \frac{1}{2}\operatorname{Fe}_{(9)} + [V] + 2H_{2}O_{(7)},$$

$$K_{1} = \left[\frac{9}{2}V\right]\left(\frac{P_{H_{1}O}}{P_{H_{1}}}\right)^{2};$$
(48)

II — содержащих от 0,2 до 0,3%V,

$$\frac{1}{2} V_2 O_{3(r)} + \frac{3}{2} H_{2(r)} = [V] + \frac{3}{2} H_2 O_{(r)},$$

$$K_{\rm H} = [\% V] \left(\frac{P_{\rm H,0}}{P_{\rm H_1}}\right)^{\frac{3}{2}};$$
 (49)

III — содержащих выше 0,3%V,

$$\frac{1}{2} V_2 O_{2(2)} + H_{2(r)} = \{V\} + H_2 O_{(r)},$$

$$K_{III} = [\% V] \left(\frac{P_{H_2} O}{P_{H_1}}\right). \tag{50}$$

Значение K_{37}^{\prime} при 1535° равно 0,0141. Активность в растворе равна

 $[a_{o}] = f_{o} \, [\%O].$

$$K_{\text{III}} = [\% \text{V}] \cdot f_0 [\% \text{O}].$$
 (51)

Изменение коэффициента активности кислорода в зависи-мости от содержания в растворе ванадия может быть вычисле-но путем использования данных, представленных на рисунке 17, и уравнения (51). Константа равновесия реакции (50) при 1535° равна 0,05689. Это завчение и было использовано при вычисления $P_{\rm Ho}$: $P_{\rm Ho}$ в газовой фазе, находящейся в равновесии с растворами же-леза и ванадия. Результаты этого вычисления представлены во втором столбце табл. 3.

Таблица 3

1	[%V] РН ₁ О: Р _{Н,} , по уравнению (43)		[%O] (CM. phc. 17)	по уравнению (15)	$f_{\mathbf{O}} = \frac{[a_{\mathbf{O}}]}{[\%0]}$	
-1	0,3	0,1895	0,0515	0,0466	0,906	
	0,4	0,1420	0,0410	0,0349	0,852	
	0,5	0,1138	0,0350	0,0279	0,800	

В третьем столбце табл. 3 приведено аналитически определенное содержание кислорода в металле при соответствующем содержании ванадия (столбец 1). Значение константы реакции (15) при 1535° извество. Коафилиент активности кислорода, растворенного в жидком железе, в области низких концентраций кислорода можно принять равным единице. Протому, в случае растворенного кислорода принимаем равной его концентрации —

$$[a_0] = [\%0].$$

Значение константы равновесия реакции (15) и значелые $P_{\rm H,O}$: $P_{\rm H,O}$ были использованы для вычисления величин $[a_{\rm O}]$; которые приведены в четвертом столбие табл. 3. Если значения [%O] представлиют экспериментально определенные концентрации кислорода, находищегося в равновесии при 1535° с указанной в 1-м столбие концентрацией ванадия, в в столбие 4-ом—активность кислорода, растворенного в жидком железе, не содержащем ванадия, и если эти значении не идентичны, то это различие и определяется влиянием ванадия на активность кислорода, находищегося в растворе железа и ранадия. Численю это влияние выражается 4 м. Самарии

кисло рода коэффициентом активности

$$f_{\mathbf{O}}^{\mathbf{V}} = \frac{|a_{\mathbf{O}}|}{|\%\mathbf{O}|},\tag{52}$$

Влияние ванадия на

который является отнощением активности (концентрации) кис-порода, растворенного в чистом жидком железе, к концентра-пия кистоорода, растворенного в жидком железе, содержащем

ность кислорода в растворах с более низким содержанием ванадия была бы больше еди-0,10 \$ 0,00 ницы. 2 0,02 растворимость и активность кислорода в рас-творах железа и вана-0,0 творах железа и вана-дия представлено на рис. 19. Данные, представ-денные здесь, свидетель-ствуют о двоякой роли-ванадия в процессе рас-кисления железа: во-920 950 [a_V]; [VV]

Рис. 19. Влияние ванадия на активность кислорода в расплавах железа и ванадия [18]

мисления железа: но-первых, за счет образо-вания нерастворимых окислов ванадия сни-е концентрации ванадия

жается по мере повышения в растворе концентрация выпадия сидержание растворенного кислора выпадия сидержание растворенного кислора (№01); во эторых, под вилинием ванадия повышается или сидежется активность оставлиегося в растворе кислорода [ао].

Например, при наличии 0,5% вынадия содержание кислорода в растворе симежется од 0,35%. Козффициент активности кислорода в растворе равен 0,8, т. е. лишь 0,035 × 0,8 = 0,28% кислорода сидесобны к ваавмодействию, скажем, с алиминием, вводимым для окончательного раскисления. Другими словами, пятая часть наличного кислорода пеляется не активной.

Что же является основной причиной силжения активности кислорода? Такой причиной является го, что взаимодействие между кислородом и элементом-раскислителем! не было отражено сроответствующими уравнениями кимических реакций. Коэффициент активности ваналия, растворенного в жилком женезе, был принят равівим едінище. Силы спяви между кислородом и железом можно принять не зависящими от ивменения концентрации ваналия в рафтворе. Если это так, то влинения концентрации ваналия в рафтворе. Если это так, то влинения концентрации ваналия в рафтворе. Если это так, то влинения концентрации ваналия, что изменение активности кислорода, растворенного в жидком железе, в зависимости от концентрации в этом растворе ваналия представлено крикой ининей. Липьдля облетчения расчетов, однако с учетом разультатов изучения продуктов реакций окисления выпалия, это изменения продуктов реакций окисления выпалия, это изменения продуктов реакций окисления выпалия, технива представлена тремя прамыми, которые выражают изменения представлена, трем представлена образования выпалия, технива представлена представлена, технива представлена представления представлена представления представлена представления представлена представления представления представления представления представления представления представления представления представлена представления представления представления представления представлена представления представлена представления представления представления представления представления представления представлен

51

отмечено, неодвократно подвергадись обсуждению в литературе. Можно отметить, что исследование Маршалла и Чинмина
ивлиется, несмотря на недостаточно надежные данные, относящиеся к области высоких концентраций углерода в растворе, наиболее обстоятельным. Как известно, Маршалл и Чинман пришли к заключению, что активность как углерода,
так и кислорода, растворенных в жидком железе, зависит от
содержании в растворе углерода.

Этот вывод об изменении яктивности углерода и кислорода
основан на том, что Маршалл и Чинман экспериментально
полученные данные представили в виде зависимости концентрации кислорода от концентрации углерода при постоянном
давлении газовой фазы, состоящей из чисто окнои углерода.
Это нельзя признать правильным, отвечающим действительному состоянию изученной системы.

Двухфазная система, состоящая из двух компонентов, при
постоянных температуре и давлении имеет число степеней
свобды равное нулю, т. с. состав каждой фазы является строго постоянным. Иначе, принятое Маршаллом и Чинманом уравнение

$$[C] + [O] = CO_{(r)}^{-}$$

справедливо только для вполне определенных концентраций угиерода и кислорода, растворенных в жидком железе. При обсуждении выводов относительно активности углерода и кислорода, растворенных в жидком железе [39], было принято, что в исследованной Маршаллом и Чипманом системе жидкое железо — углерод—кислород возможны следующие реакции:

$$\begin{aligned} & [C] + CO_{2(r)} = 2CO_{(r)}; & (53) \\ & [O] + CO_{(r)} = CO_{2(r)}; & (54) \\ & [O] + [C] = CO_{(r)}. & (55) \end{aligned}$$

$$[O] + CO_{(r)} = CO_{2(r)};$$
 (54)

$$[O] + [C] = CO_{(r)};$$
 (34)
 $[O] + [C] = CO_{(r)}.$ (55)

101 Т 101 — Со(г).

Применяя правило фаз в отношении только что приведенных реакций, можно доказать, что реакции взаимодействия между углеродом и кислородом, растворенными в жидкой железе (55), приводящая и образованию окиси углеродов, представляет при дапных температуре и давлении окиси углерода, представляет при дапных температуре и давлении окиси углерода только частный случай, так как эта система является нонвариантной.

Уравнение реакции (55) получено путем сложения уравнений реакций (53) и (54), при одинаковых парциальных давлениях угольного ангиприда в каждом уравнении. Поэтому следует признать, что уравнение (55) справодливо лишь для системы с минимальной активностью кислорода и определяется

из значения константы равновесия реакции образования окиси углерода из элементов при данных температуре и давлении и при активности углерода, равной единице.


Как только намешится состав жидкой базы, т. е. изменится соотношение активностей углерода и исслорода, растворенных в издиком железе, то согласно правилу баз должен изменится и состав газовой фазы; в предельном случае, когда активность углерода будет минимальной, реакция (55) должна протекать с образованием угольного актирида.

С учетом изложенного выше реакция взаимодействия между углеродом и и исслородом, растворенными в жидком железе, в широком изгервале изменения концентрации углерода должна быть в общем виде представлена уравнением

[С] +[x][О] = (Ох.(т), (56))

и виде представлена уравнением
$$(C_1 + f_x | O_1 = CO_{x(x)},$$
 (56)

в жидком железе при $P_{\Sigma CO+CO_2}=1$ и 10~am и 1540° представлена на рис. 20. Для установления коэф-



одержания углерода в жидком жел при $P_{\Sigma \text{CO}_2 + \text{CO}} = 1$ ат и 1540° [39]

фициента активности углерода, растворенного в жидком железе, целесообразно ные данные [15] относительно

$$[C] + CO_{2(r)} = 2CO_{(r)}.$$
 (53)

Квадратные скобки в уравнении (53) обозначают, что углерод растворен в жидком железе.

Константа равновесия реакции (53) может быть представлена уравнением

$$K_{53} = \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}} f_{\text{Cl}} \% \text{Cl}},$$
 (57)

Логарифмирун последнее ура ение, получим

$$\lg K_{53} = \lg \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}}} - \lg f_{\text{O}} - \lg \left[\%\text{C}\right]$$

$$\lg \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}_3}} = \lg K_{53} + \lg f_{\text{C}} + \lg [\% \text{C}].$$
 (58)

Если второй член правой части урав нения (58) изменяется

Если второй член правой части уравнення (58) наменяется в ту или нную сторопу, то зависимость можду $\lg (P_{CO}^2 \cdot P_{CO})$ и $\lg (96)$ Сложная обыть выражена кривой линией. Кроме этго, если коэффициент активности углерода возрастает с повышением его концентралии в железе, кривая, фиксирующая зависимость между $\lg (P_{CO}^2 \cdot P_{CO})$ и $\lg (96)$ Срис. 21), будет вогиула в сторопу сели $\lg (96)$ и наоборот, если коэффициент активности уменьшается с новышенныем инфинентактивности уменьшается с новышенныем обыт, иск права объект объ

$$[O] + CO_{(r)} = CO_{2(r)}$$


которой определяется уравнением

$$K_{54} = \frac{P_{\text{CO}}}{P_{\text{CO}}f_{\text{O}} \text{ [\%O]}}.$$
 (59)

После преобразования получаем

$$\lg \frac{P_{\text{COs}}}{P_{\text{CO}}} = \lg K_{54} + \lg f_0 + \lg [\% \text{O}].$$
 (60)

Экспериментальные данные, относящиеся к равновесию реакции (54), ириведены на рис. 22, иллюстрирующем зависимость между $\lg{(P_{\rm Co}, : P_{\rm Co})}$ и $\lg{[\%0]}$.



Рпс. 21. Зависимость между $\lg{(P_{\text{CO}}^{\circ}:P_{\text{CO}})}$ и $\lg{[\%C]}$ при 1540°; пифры обозначают помера плавок [39]

Несмотря на разброс точек, можно утверждать прямолинейную зависимость между $\lg(P_{CO_2}\cdot P_{CO})$ и $\lg(9\%O)$; другими словами, можно утверждать, что коэффиционт активности кислорода, растиворенного в расилые железа и утперода, является постоянной величиной. Может вызвать сомнение в достоверности этого вывода положение точек 23, 35, 36 и 37, но эти точки относятся к растворам, содержащим выше 1% углерода.

Оставия в стороне обсуждение достоверности результатов эксперимента с растворами, содержащими выше 1% утлерода, можно прийти к определенному заключению, что в расплавах

железа, углерода и кислорода, содержащих до 1% углерода, козфициенты активности как углерода, так и кислорода являются величинами постоянными и ревними единие. Активность углерода и кислорода в этих расплавах зависит от изменения концентрации углерода только вследотвие того, что реакцию взаимодействия между углеродом и кислородом,




Рис. 22. Зависимость между $\lg (P_{CO_a}: P_{CO})$ и $\lg [\%0];$ пифры обозначают номера плавок [39]

растворенными в жидком железе, независимо от концентрации углерода, представляют лишь уравнением (55), т. е. не принимают во внимание образование углерода. Подобное представление о ваавмодействии между углеродом и кислородом нельзя признать правильным.

На основе изложенного выше следует учитывать, что онисление углерода, растворенного в жидком железе, сопровождается образованием одновременно как окиси углерода, так и угольного ангидрада. Степень развития той или ньой реакции или, другими словами, соотношение между нарциальными давленнями окиси углерода и угольного ангидрада завитного техничного призначением правити кислерода заметное развитие получает реакции образования угольного ангидрада, тогда как в области высоких 56

концентраций углерода и низких — киспорода преобладает реакция образования окиси углерода.

Можно признать, что зависимость коеффициентов активности углерода и кислорода (кили произведения этих коеффициентов) от концентрации углерода выражает степень отклонении реально идущих реакций окислении углерода, растворенного в жидком железе, от реакции, представленной уравиением (55), которая исключает возможность образования угольного ангидрида.

Необходимо особо отметить, что условия эксперимента при определении влияния элементов-раскислителей на активность кислорода, растворенного в жидком железе, могут оказать весьма существенное влияние на полученные результаты. В качестве додтверждения элого положения здесь можно рассмотреть данные, полученные при установлении влияния маргания на активность кислорода в жадком железе [28].

При изучении равновесии между паро-водородной смесью и раствором элемента в жидком железе активность кислорода в зтом растворем элемента в жидком железе активность кислорода в зтом раствором элемента в жидком железе активность кислорода в зтом растворе определетел составом газовой фазы или, другими словами, при известном значении отношении Редо: Ри, в газовой фазе.

$$a_{O(Fe)} = a_{O(pacrs.)} = a_{O(ras. \phi asa)_1}$$
 (61)

где $a_{O(Fe)}$ — активность кислорода в чистом железе; $a_{O(pacts.)}$ — активность кислорода в жидком железе, щем растворенный элемент.
Активность кислорода в чистом жидком железе содержа-

$$a_{O(Fe)} = f_{O(Fe)} [\% O]_{(Fe)}$$
 (62)


жидком железе, содержащем марганец

$$a_{O(Fe-Mn)} = f_O^{Mn} [\% O]_{(Fe-Mn)}.$$
 (63)

Следовательно, учитывая уравнение (61), коэффициент тивности кислорода, растворенного в железо-марганиевом плаве, будет равен

$$\sqrt[64]{f_0^{Mn}} = \frac{[\%^{O}]_{(Fe)} f_{O(Fe)}}{[\%^{O}]_{(Fe-Mn)}}.$$
(64)

Как было установлено ранее [13], коэффициент активности кислорода, растворенного в железе, в области низких копцентраций кислорода близок к единице. При наличии в жидком железе марганца содержание кислорода не превышает этой области низких концентраций.




(гораздо выше содержания этого элемента в растворе), которая препятствовала переходу кислорода па газовой фазы в раствор. Пары марганца, взаимодействуя с кислородом, спижали кислородым потенциал газовой фазы еще до ее контакта с поверхностью раствора.

В области низких концентраций марганца в растворе (до 0, 2%) в парах преобладает железо и они не оказывают существенного влияния на кислородный потенциал газовой фазы; последний мало отличается от расченого. Поэтому можно признать, что в этом интервале концентраций марганца в растворе выявлено истинное влияние марганца на активность кислорода

на на активность кислорода в железо-марганцевых рас-

плавах. Увеличение коэффициента



Увепичение коэффициента активности кислорода в растворах, содержащих выше 0,2% Мп, как это представлено па рис.23, недьзя привнать отражающим истинный характер сыл связи компонентов этих растворов. Преобладание в парах маргащае обусловливает заметное синмение кислородного потенциала газовой фазы по сравнению с расчетным. Волее вероятно памененае коэффициента активности кислорода, растворенного в железо-марганиемых ограниченых дри изучении некоторых растворов. Эти ограничния обусловлены свойствами самих растворов и методикой эксперимента.

ния обусловлены свойствами самих растворов и методикои яконеримента.

В качестве основного вывода раздела о влинини элементовраскислителей на активность кислорода, растворенного в жид-ком железе, можно привять, что при вычислении констант равновесия реакция раскисления использование кооффициентов активности кислорода, или элемента-раскислители, или и кислорода, и элемента-раскислителя необходимо. В свизи с этим необходимо рассмотреть методы вычисления кооффициентов активности компонентов растворов, предложенные Вагнеро и Чипман принимают, что когда в металле-раство-

рителе 1 находится элементы 2, 3, 4 и т. д., то ноэффициент активности любого из них, скажем 2, может быть иредставлен произведеннем факторов, опредстающих влините каждого из остальных компонентов раствора на компонент 2. Так, в растворе, где мольные доли компонентов равым z_x , x_z , u, и т. д., коэффициент активности компонента 2 будет равен

$$f_2 = f_2' f_2^{(3)} f_2^{(4)}, \tag{65}$$

где f_2' — қоэффициент активности компо створе, причем мольная доля равна x_3 . Вагнер предложил следующую зависимость

$$\ln f_2(x_2, x_3, x_4, \dots) = \ln f_2^0 + x_2 \frac{\partial \ln f_2}{\partial x_2} + x_3 \frac{\partial \ln f_2}{\partial x_3} + x_4 \frac{\partial \ln f_2}{\partial x_4} + \dots,$$
(66)

в которой производные взяты для предельного случав нулевых концентраций растворенных веществ и члены высшего порядка в ряде Тейлора отброшены. Первый член правой части уравнения (66) $\ln f_2^0$ становится равным нулю, так как $f_2=1$ при бескойечном разбавлении. Производные заменены на $\epsilon_2^{(9)}$ и т, д., т. е.

$$arepsilon_2^{(2)} = rac{\partial \ln f_2}{\partial x_2}; \quad arepsilon_2^{(3)} = rac{\partial \ln f_2}{\partial x_3} \,\, ext{M} \,\, ext{T.} \,\,\, ext{A.},$$

$$\ln f_2(x_2, x_3, x_4, \dots) = x_2 \varepsilon_2^{(2)} + x_3 \varepsilon_2^{(3)} + x_4 \varepsilon_2^{(4)} + \dots$$
 (67)

При замене натуральных логарифмов десятичными и когда концентрации представлены в весовых процентах, уравнение (67) должно быть переписано

$$\lg f_2(\%2, \%3, \%4, \dots) = e_2^{(a)}\%2 + e_2^{(a)}\%3 + e_2^{(a)}\%4 + \dots = = \lg f_2' + \lg f_2^{(a)} + \lg f_2^{(a)} + \dots,$$
 (68)

где $\epsilon_0^{(0)} = \frac{\partial \ln f_0}{\partial g_{0,3}}$ и т. д.


Вагнер принимает, что связь между влиянием компонента i на i и влиянием компонента j на i может быть определена следующим соотношением

$$\varepsilon(i) = \varepsilon(i)$$
. (69)

Связь между e и ϵ для двух элементов с атомными весами M_1 и M_2 , растворенных в железе, будет представлена урав-

$$e_i^{(j)} = \frac{0,2425}{M_i} e_i^{(j)} = \frac{M_i}{M_j} e_j^{(i)}.$$
 (70)

При определении



Зависимость между конг глерода в растворе и Ig K'

где
$$K' = \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}_{\bullet}}[\%\text{C}]}$$
[34]:

уясь эксперименталь-результате изучения

$$[C] + CO_{2(r)} = 2CO_{(r)};$$

$$K = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}(f_C[\%C])}.$$

Коэффициент активности углерода был и шим образом. На рис. 25 представлены зависи центрацией углерода в растворе и lg K', при сти углерода был вычислен следу

$$K' = \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}} \left[\frac{1\% \text{ CI}}{6} \right]}$$

Данные, относящиеся к 1560° , расположены на прямой, пересечение которой с осью ординат, где концентрация углерода равна нулю n'/c = 1, определяет значение K. Для любой другой концентрации углерода значение $\lg f_C$ равно разности логарифмов K' и K, τ . c

$$\lg f_{\rm C} = \lg K' - \lg K. \tag{71}$$

При 1560° зависимость активности углерода, растворенного в жидком железе, в соответствии с данными рис 25, представлена уравнением

$$\lg f_{\rm C} = 0.195 \ [\% \ {\rm C}]. \tag{72}$$

В области изученных температур коэффициент активности угле-

$$\lg f_{\rm C} = \frac{358}{T} \, [\% \, {\rm C}].$$
 (73)

Хотя и было установлено [13], что в бинарном растворе $F_{\rm C}-{\rm O}$ коаффициент активности не равен единице, по адесь можно, учитывая наличие в растворе утлерода, согласиться с Читманом и принить его равным единице. В соответствии с экспериментальными данными относительно реакции: $({\rm I}+{\rm IO}]={\rm CO}_{({\rm P})}$ [23], зависимость константы равновесия $K'=\frac{P_{\rm CO}}{|96{\rm C}|}$ [360] от концентрации в жидком железе утлерода Чицман представляет уравнением

$$\lg K' = 2,67 - 0,22 \ [\% C]. \tag{74}$$

Экстраноляция значения K' к нулевой концентрации углерода приводит

$$K = \frac{P_{\text{CO}}}{(f_{\text{C}} \text{ [\%C]}) (f_{\text{C}} \text{ [\%O]})}.$$

На основе изложенного выше

$$\lg f_{\rm C} + \lg f_{\rm O} = \lg K' - \lg K = -0.22 \, [\% \, {\rm C}].$$
 (75)

Учитывая взаимное влияние растворенных элементов на их активность, имеем

$$\lg f_{\rm C} + \lg f_{\rm C}^{(o)} + \lg f_{\rm C}^{(o)} + \lg f_{\rm C}^{(o)} = -0.22 \, [\% \, \text{C}]. \tag{76}$$

Если привять $\lg f_0'=0$ и предположить малое значение $\lg f_0'e^{\circ}$ в области низких значений углерода, то с учетом этих обстоя-

тельств и уравнения (72) влияние углерода на активность кис-лорода будет определено уравнением

$$\lg j_0^{(C)} = -0.41 \text{ [\%C]}. \tag{77}$$

В соответствии с уравнением (70) влияние кислорода на активность углерода будет представлено уравнением

$$\lg f_0^{(0)} = -\frac{12}{16} \times 0.41 \ [\%O] = -0.31 \ [\%O]. \tag{78}$$

мы лишь в качестве иллюстрации предложенного Зфесь мы лишь в качестве иллострации предложенного метода привели вычилстение коаффициентов активности на основе эквиериментальных данных, относящихся к реакции взаимодействия между углеродом и кислородом, растворенными в жидком железе. Однако этим не устраивнотся рашее высказанные замечаний относительно этих данных [19, 24, 25]. В результате рассмотрения опубликованных данных Чилман приводит сводку (табл. 4) о влиянии отдельных элементов на активность кислорода, растворенного в жидком железе [34].

Таблица 4

Влияние элементов на антивность пислорода, растворенного в экселезе

Третий элемент j	$e_{0}^{(j)} = \lg/_{0}^{(j)}$ ngu 1% j	Третий элемент <i>ј</i>	$e_0^{(j)} = \lg j^{(j)}$ npn 1% j
C Mn Cr V Si	$ \begin{array}{c} -0,41 \\ 0 \\ -0,041 \\ -0,27 \\ -0,02 \end{array} $	Al P S Ni	- 12 - 0,8 + 1,0 + 0,005

$$\gamma_{ii}^{x} = \frac{\text{активность } Y \text{ B Fe} - X - Y}{\text{активность } Y \text{ B Fe} - X}$$
(79)

при условии, что Y—мольная доля в той и другой системе. Фактор тр взменяется в зависимости от концентрации находицихся в растворе X и Y, как это было установлено при изучении систем Fe—Si—C, Fe—Mn—C и Fe—Cr—C.
Но так как рообще изменение тр в зависимости от изменения концентрации Y не столь велико, как при изменении концентрации X, то часто предполагают, что тр не зависит от содержания Y в системе. жания У в системе.

При анализе экспериментальных данных с целью выявления взаимодействия между компонентами тройных растворо на основе железа Тюркдоган использовал отношение $\frac{|\Delta N_y^2|}{\kappa v}$ Так при анализе данных относительно системы Fe — Si — С было установлено, что количество углерода, вытесненного добавленым креминем $\Delta N_{\rm S}^{\rm S}$, является непрерывной функцией концентрации кремния, вли

$$\Delta N_{\mathrm{C}}^{\mathrm{SI}} = N_{\mathrm{C}} - N_{\mathrm{C}}^{\mathrm{C}},$$

где $N_{\rm C}$ и $N_{\rm C}^2$ атомиме доли углерода в системах Fe — Si — С и Fe — С, соответственно. При данном содержании в растворе креминия количество углерода, вытесленного растворенным креминем, увеличивается с повышением активности углерода в растворе. Следовательно, $\Delta N_{\rm S}^{\rm S}$ пыльяется функцией двух переменных — компентрации креминия и активности углерода. Выло, однако, установлено, что отношение $\frac{\Delta N_{\rm S}^{\rm S}}{N_{\rm C}^{\rm S}}$ не зависит от

активности углерода.
Эти положения, относящиеся к системе Fe — Si — C, были распростренены и на другие тройные системы Fe — X — Y.
При распростренены третьего элемента X в двойной системе При растворении третьего элемента X в двойной системе Fe — Y с данной активностью Y можно наблюдать или повыжение растворимости Y, так что активность Y остается неизмедной. Это можно представить следующим уравнением (при данной активности Y)

$$\Delta N_{\nu}^{x} = N_{\nu} - N_{\nu}^{\nu}, \tag{80}$$

где N_u и N_u^0 — атомные доли Y в тройной и двойн мах, соответственно. При изучении систем Fe — Si, - Р и мах, соответственно. 11ри воз тельм то соответственно, 11ри воз тельм то соответственно, 11ри воз тельм то соответственно выполнять и то объем то соответственно выполнять объем то соответственно выстрои выполнять объем то соответственно выполнять объем то соотвенно выполнять объем то соответственно выстрои выполнять объем то соответственно выстрои выстрои

$$\frac{\Delta N_y^x}{N_y^y} = \frac{N_y}{N_y^y} - 1. \quad (81)$$

Так как активность У сохраняется постоянной, уравнение (81) должно быть переписано в следующей форме, когда концентрации будут заменены коэффициентами активности,

$$\frac{\Delta N_y^x}{N_y^y} + 1 = \frac{\gamma_y^y}{\gamma_y}. \quad (82)$$

Обратное значение правой части уравнения (82) замен Q_x^x Влияние растворенного элемента X на коэффициент активности Y может быть представлено в следующем виде: а) при данных температуре и активности Y

$$Q_{y}^{x} = \frac{\gamma_{y}}{\gamma_{y}^{y}}, \tag{83}$$

б) при данных температуре и концентрации У

$$P_y^x = \frac{\gamma_y}{\gamma_y^y}. (84)$$

Следует отметить, что значение P_y^x идентично с γ_y^x . Различие между Q_y^x и P_y^x состоит в том, что Q_y^x при данной температуре является функцией лишь концентрации X, а P_y^x зависит от коцентраций X и Y^x . Это, различие между Q_y^x и P_y^x можно проследить, пользувсь схемой, представленной на рис. 26. Здесь активность и коэфициент активности Y представлены в зависимости от атомной доли в растворе; $P_y^x = X - Y$ при фиксированной пропорции растворенного элеметта X.

Значение Q_y^x фиксируется отношениями отрезков

$$Q_{y}^{x} = \frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'} = \frac{A''B''}{A''C''},$$

т. е. оно постоянно при данной температуре и концентрации в растворе X, как это показано пунктирной линией на рис. 26. Б А. М. Самарин

Значение отношения $P_y^z = \frac{DC}{DE}$ изменяется в зависимости от концентрации Y в растворе и для случая, представленного на рис. 26, по мере повышения N_y значение P_y^z уменьшается, В области весьма низких концентрации Y в тройных растворах.



нсимость активности и ко-активности компонента У е—У и Fе— X—У при пературе и концентрации энного элемента X [32]

значение P_y^v уменьшается. ащий Y в тройных растворах, когда $N_y \rightarrow 0$, $Q_y^v = P_y^v$. Для растворов, подчиняюкогда $N_{\nu} \rightarrow 0$, $V_{\nu} = \Gamma_{\nu}$, $V_$

троиных системах с желев-ной основой на активность, компонента У в этих растворах.


Для систем с числом компонентов более трех Тюркдойан рекомендует следующую зависимость

$$(Q_y^x) = Q_y^{x_1} \cdot Q_y^{x_2} \cdot Q_y^{x_2} \cdot \dots, (85)$$

где x_1, x_2, x_3 и т. д. элементы, находищиеся в разбавленном растворе и влияющие на коэффициент активности Y. Методы, предложенные Вагнером, Чипманоми Тюркдоганом, могут быть использованы при вычислении коэффициентов активности компонентов растворов. Однако следует признать что эти методы основаны отнодь не на раскрытой испинной природе растворов и, более того, использование предложенных уравнений при соответствующих расчетах в некоторых слу-

чаях приводит к значительным расхождениям с экспериментальными данными.

Следует учитывать, что изменение активности компонентов растворов, связаных с процессами раскисления стали, обусловлено тем, что истинный процесс окисления, как правило,



Атамица доля X Рис. 27. Влиние концентрации элемента X на активность компонента Y в трехкомпонентных растворах [32]

пость компонента У втерыхомпедентных растворах [32]
не представлен уравненнями реакций раскисления. Если бы было точно язвестно соотношение между образующимися различными окислами, то коэффициенты активности кислорода и элемента-раскислителы были бы равны единице.
Основанием для подобного утверждения служит то, что силы вызам между растворителем и растворенными веществами при температурах сталеварения малы по сравнению с силыми кимического сродства между кислородом и элементами-раскислителими. Комечно, велья отрицать влияние раскислителими. Комечно, велья отрицать влияние раскислици раскисления, т. е. имеем в виду нажие концентрации в растворе как кислорода, так и элемента-раскислителя, мождин раскисления, то у завраждать, что чаменение активности компонентов подобных растворо определяется главным образом тем, что уравления элементов-раскислителей, растворенных в жидком железе.

Заключение

Заключение

Отсутствие прямолинейной зависимости между $\lim_{E \to \infty} E$ свидетельствует, что константы равновесия ре между lg[% O]

расинсления зависят не только от температуры, но и от концентрации элемента-расисслителя в растворе.
Значеные константы равновесия реакций раскисления остается постоинной величнной при условия замены в соответствующих уравнениях констант равновесия концентраций активностями реагирующих веществ.

Не отращая взаимного влияния компонентов раствора на
их актибность, по отношению реакций раскисления, следует,
признать, что коэффиценты активности являются выражением
того, что уравнение соответствующей реакции раскисления, следует,
того, что уравнение соответствующей реакции раскисления,
не отражает всей солокущности реакций, действительно протекнощих в системе.
Элементы-раскислители образуют с кислородом, растворенным в жидком железе, как правило, не один, а несколько
окислов. Состав этих окислов зависят гот концентрации в растворе элемента-раскислители. При давной концентрации върмента-раскислителя возможно образование одповременно нескольких окислов этого элемента. Так как это не отражается
уравнениями реакций раскисления, то для сохранения постоянного значения константы равновесия реакции раскисления
необходимо в уравнения константы равновесия реакции раскисления
необходимо в уравнения константы равновесия вводить коэффиценты активность реагврующих веществ, несомненно, оказывает влачием к кимическое взаимојействие между некоторыми
элементами-раскисления и железом.

ОБРАЗОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИЗ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА ЧАСТИЦ — ПРОДУКТОВ РЕАКЦИЙ РАСКИСЛЕНИЯ

Наличие экспериментально установленных термодинами-ческих функций реакций раскисления позволяет опреде-лить раскислительную способность того или иного элемента-

ческих функций реакими раскисления позоляет определить раскислителя.

Изучение окновых неметаллических вилючений, значительная доля которых относится к продуктам реакций раскисления, позволяет суднять, насколько полно можно очистить сталь от кислорода, при использования различных раскислительно от кислорода, при использования различных раскислительно и оно означает определение раскислительной способности, скажем, кремния? Это — установление концентрации растворенного в жидком мелезе, полностью удалились из металиви темня, также растворенного в жидком концентрацией кремния, также растворенного в жидком концентрацией кремния, также растворенного в жидком концентрацией кремния, также растворенного в мидком концентрацией кремния, также растворенного в удалились из металла, то, установив раскислительную способность кремния, можно было бы, зна его концентрацию в растворе, определить и содержание кислорода в жидком металла от продуктов реакций раскисличения не достигается. Спедовательно, определение раскисличеный пособности кремния является средством опении упипления не достигается и установленым предела очищения жидкого метала от продуктов реакций жидкого мелеза от кислорода при неличии растворенния жидкого мелеза от кислорода при неличии растворенния жидкого мелеза от кислорода при неличии растворенния жидкого мелеза от кислорода при неличии растворенния, тем кремина. Если дажа влаестно, при какой температуре раскислена сталь и накова остаточная копцентрация кремния, тем более нельзя только на основе этих данных определить содержание кислорода в готовой стали и тем более нельзя со

определить, какие соединения кремния с кислородом могут быть затем в ней обнаружены. Металлографические методы изучения неметаллических вилючений позволяют распознать не только их происхождение (запротенные или зколенные), но зачастую с достаточным при-ближением к истине определить их состав. При помощи этих методов устанавливают форму, размер включений и их распределение в стали. Дил установления состава неметаллических включений и их распределение в стали. Исследование истанивами в проко используют анализ включений и их содержания в стали шкроко используют анализ включений и их содержания в стали шкроко используют анализ включений и их наделениях в результате анодкого растворения стали. Исследование частиц включений, выделенных под микроскопом в проходящем свете,— метод, разработкой когорого мы облавим в проходящем свете,— метод, разработкой когорого мы облавим в первую очередь Ю. Т. Лукашевич-Турановой [42],—имеет вакиое и самостоятельное значение. При взучении выделенных частиц можно определять не только их форму в размер, что само по себе очень важно, но нногда и состав включений. Наблюдение под микроскопом за наменением выделенных частиц позволиет правяльно выбрать реагенты, необходимые гля очина включений от карбилов, сущейнов, и при менетов очинаме против растепны даже слабых кислот и поэтому при неправильном выборе метода очинении остатка подобные включения разультать определений.

Если концентрация растворенного кислюрая обусловнена

наютой полностью или частично, т. е. искажаются результаты определений.

Если, концентрация і растворенного кислорода обусловлена раскислительной способностью элемента, то содержание кислорода в метальй не определяется концентрацие растворенных в нем элементов-раскислителей; это содержание обусловлено, помимо конщентрации растворенного кислорода, и тем, насколько полно металл очищем то образовающихся в нем окислов элементов-раскислителей. Можно снизить до ничтожных значений концентрации растворенного кислорода и тем не монее получить сталь с высоким содержанием кислорода, если она не будет совобождена от въвещених в ней окислов элементов-раскислителей. Степень очищения жидкой стали от продуктов реакций раскисления обусловлена многими факторами, но основными нах являнотся свойства частяц продуктов реакций раскисления и температура, при которой осуществляется процес раскисления. Всерплятие мочениям образования части продуктов реакций раскисления и температура, при которой осуществляется процес раскисления.

кисления.
Вскрытие механизма образования частии продуктов реакций раскиоления и их изменения во времени имеет важное значение для выбора раскислителей, состава сплавов, содержащих эле-

менты-раскислители, для определения порядка введения раскислителей в жидкий метали.

Лишь в качестве весьма грубого приближения можно принять, что скорость удаления из жидкой стали нерастворимых
в ней окисных соединений пропоримональна квардату радпуса
вией окисных соединений пропоримональна квардату радпуса
они поднимаются на поверхность ванны жидкой стали.

Очевидно, в результате реакции эле
мента-раскислителя с кислородом в жидкой стали образулостя мельчайшие частицы
окислов этого элемента. Хотя эти окислы
и нерастворимы в жидкой стали, но воледствие весьма малого размера скорость их
удаления вз стали будет неваначительной,
т. с., для очищения стали от подобных
частин необходима е выдержика в точение
весьма длительного времени.
Умеличить скорость польема настиц
можно за счет их укрупнения. При выперетичелей частицы продуктов реакций
раскисления укрупняются, причем степень
их укрупнения в первую очередь зависит от их состава. Томпература илавления окислемы частин, нережешивание на
границе частицы, взякость стали, взякость самих частии, перемешивание на
границе частины — жидкая сталь и многве другие факторы оказывают существенное вляяние на процесс укруннения
частии;

На рас. 28 представлен процесс укруннения
частии слякатов
железа (х300) [20]



системы к уменьшению поверхностной энергии на границах раздела жидкой стали со івзвешенными в ней окисными частидами, за счет сокращения поверхности частиц при их укрупнении.

Наличие температурного градиента в объеме жидкой стали является причиной усиления движения частиц окислов в жидкой стали. Следствием усиления движения является повышение




Рис. 29. Температура плавления окислов элементог раскислителей.

числа столкновений частиц окислов, нерастворимых в стали, возрастание вероятности слияния и увеличения размера частиц. В результате движения частиц в объеме жадикой стали в обрему крунных вовлекаются с крупной частицей или образуют оболочку на ее поверхности; и от в другом случае размер крунной частицы увеличивается. Следовательно, еста в смет использования эдементов с высокой раскислительной способностью можно получить сталь с весьма нажой комцентрацией растворенного кислорода, по нельзя при этом герапитровать получение стали с нязким со-ставам мы располагаем для получения стали с низким сореджанием исполорода, а по менением в получения стали с низким сореджанием исполорода независимо от того, в какой форме он находится?

72

Эти средства изысканы и их используют в практике стапеварения. Наиболее действенны предварительное раскисление стали, при котором используют элементы с невысокой раскисплительной способностью, и использование комплексных
раскисплительной способностью, и использование комплексных
раскисплительной способностью, и использование комплексных
тельного раскисления стали.

Задачей предварительного раскисления ивличется синжение
концентрации растворенного в жидкой стали киспорода, образование при этом легкоплавких соединений окислов элементовраскисления спользуют элементов компрение ображение при этом
раскисления. Затем, если для окончательного
раскисления используют элементов сороржание окиспых
имяцкой стали от окислов этих элементов сорржание окиспых
именталлических включений в готовой стали будет более низким
Следовательно, создание условий, благоприятствующих образованию легкоплавких частиц продуктов реакций раскисления в пропессе как предварительного раскисления,
именение частиц продуктов реакций раскисления
раскисления, няличется важнейшей задачей процесса раскиспения стали.

Изменение частиц продуктов реакции раскисления в прораскисления, няличето раскисления и влинине режима предварительного раскисления и влинине режима предварительного раскисления и выпиние режима предварительного раскисления и выпиние режима предварительного раскисления и высокочастотной печи с основтали было изучено 1431. Утферодистая сталь была выплавлена
в забораторной нидукционной высокочастотной печи с основземным месодом) в жидкой стали 26 испецеараниям изаков
в набораторной надукционной высокочастотной печи с основземным месодом) в жидкой стали 26 испецеараниям
законими испедованы следующие варианты предварительного
раскисления:

1 — сначала ферросилицием, затем ферромарганием;

1 — сначала ферросилицием;

1 — сначала феррос

Были исследованы следующие варнанты предварительного раскисления:

I — сначала ферросилицием, затем ферромарганцем;
II — ферромарганцем, затем ферросилицием;
III — спликомарганцем (Mn : Si = 4.5);
IV — спликомарганцем (Mn : Si = 6.6);
V — спликомарганцем (Mn : Si = 6.0);
V — спликомарганцем (Mn : Si = 6.0);
V — спликомарганцем (Mn : Si = 7.0).
Влияние предварительного раскислении на содержание в готовой стали немечаллических вылючений и инслорода представлено в табл. 5. Задесь же приводены данные о содержании кислорода в металле перед аго предварительным раскислением. Из приведеных в табл. 5. Занных следует, что наиболее неблагоприятные результаты в отношении качества стали были получены при предварительном раскислении стали сначала ферросилицием, затем ферромарганцем; лучшие результаты достигнуты при предварительном раскислении стали спачата

Таблица 5

Вариант редвари-	1	Содержание нис-	Содержание	Содержание в стали, /о		
тельного раскисле- нвя	№ плавии	лорода перед предварительным раскислением, %	неметалличес- ких включе- ний	кислород		
100	9	0,025	0,0254	0,0118		
1.00	27	0,023	0,0286	0,0118		
1.	28	0,024	0,0272	0,0127		
	39	0,024	0,0292	0,0117		
1	1. 4.	16. 231.1	10.10	. 1		
3 1	- 36	0,024	0,0217	0,0087		
II'	37	0,023	0,0179	0,0079		
	38	0,024	0,0180	0,0066		
	14	0,019	0,0173	0,0079		
1 2 7 7	3	0,018	0.0170	0,0057		
	4	0,026	0.0160	0,0007		
m '	12	0,022	0.0194	0,0062		
-	25	0,021	0,0190	0,0083		
	26	0,021	0,0190	0,0083		
3,1			War Til	0,0000		
1.	.6	0,020	0,0157	0,0096		
	7	0,020	0.0174	0.0052		
IV	21	0,023	0,0200	0.0072		
11 .	23	0.023	0,0203	0,0105		
	24	0,025	0,0165	0,0100		
	16	0,018	0.0160	0,0057		
v	21	0,023	0.0160	0,0054		
	30	0,021	0,0118	0,0038		
	31	0,023	0,0137	0,0055		
	17	0,022	0,0151	0,0050		
VI I	18	0,019	0,0165	0,0063		
V 1	19	0,026	0,0163	0,0074		
1	35	0.025	0.0110	0.0037		

ферромарганцем, затем ферросилицием или силикомарганцем с отношением в силаве Ма. Si, равным 3,5 и 4,5. Оптимальным следует признать предварительное раскисление силикомарганцем с отношением в силаве Ми. Si, равным 6 и 7.

14 В стали всех исследованных плавок после ее окончательного раскисления ферросилицием и алюминыем немогарлические включения представлены частицами глинозема, но содержавше кислорода реако меняется в зависимости варианта раскисления ферросилицием предверятельного раскисления с в примой зависимости от предварительного раскисления стали отнакомы, но содержавие кислорода накодится в примой зависимости от предварительного раскисления стали. Характер образующихся частиц продуктов реакций предварительного раскисления и их изменение инд. Выдержке жидкой стали в печц оказали решающее влияние на содержание кислорода (включений глинозема) в готовой стали. При выплавне стали в высокочастотной печи были отобраны пробы металла в момент введения первой порици ферросилана, для раскисления и тали ферросилицием и альоминием. Пробы отбирали в квариевые трубки. Из этих проб мутем внодного их растворения были выделены включения.

При предварительном раскисления ферросилицием и альоминием. Пробы отбирали в квариевые трубки. Из этих проб мутем вномают введения доменного ферросилиция так, как помазяю на рыс. 30, а. образуются насмиенные кремнезами поменения были выделены включения. Последине, очевидно, с достаточно высокой скоростью удалиются из металла, так как в пробе отобранной через две минуты, в момент введения ферромарганца, отсутствуют крупыме частицы, а высоком скоростью удалиются из металла, так как в пробе отобранной через две минуты, в момен введения внедения ферромарганца образуются высоком стали ворежим учетным в метали ферромарганца образуются растволи учетным в метали ферромарганца образуются растволи борьзовавшиеся ранее частицы слинкатов облоченующем учетным образованиеся ранее частным слинкатов облоченующей докуру последних

При предварительном раскислении сначала ферромарганца образуются растосту

кремнезема и одновременно с этим крупные частицы легкоплавких силинатов железа и марганца (рис. 31,6).


В результате выдержки жалкой стали после введении в нее
ферросилиция частицы укрупняются, сильно уменьшается
число высокодиспереных частиц (как это доказано на рис. 31,е,
на котором представлены частицы включений, выделенных
из пробы стали отобранной спуста четире минуты после введения ферросилиция). Очевидно, с. течением времени растворы
заким мелеза и закиси мартанца взанимодействуют с жремнеземом и силинатами мартанца взанимодействуют с жремнеземом и силинатами мартанца, образовавшимися в момент
введения ферросилиция, облагодаря чему снижается температура плавления частип — создаются условия, благоприятствуюпис укрупненно частиц. Несмотря на это в стали вплоть до
ее окончательного раскисления алюминием остаются мелкие
глобулирные частицы.

Существенное различие в процессе образования частиц,
взвешениях в жидкой стали, можно наблюдать при ее предварительном раскислении спликомарганцем с отношением
в силаве марганца к кремпию, равным 3,5 и 4,5. В момент
введения силикомарганца, как показано на рис. 32,а наряду
с высокодисперсимым частинами образуются крупные глобули
легкоплавких силикатов. Последующая выдержка жидкой
стали обеспечинает возоможность очщения стали от взвещенных
в ней частиц, но соотношение между мелкими и крупными часстицами остается без изменения вплоть-до окончательного раскисления стали адломинием (рис. 32,6).

При предварительном раскислении стали силикомарганцем
с отношением в сплаве марганца к креминю, равным би 7,
уже в момент введения сплава в значительном количестве образуются глобули средего размера и кроме этого крупцые
частицы спликатов (рис. 33,е), которые при последующей выдержее жидкой сталы укрупняются за счет исченовения мелких глобулей: частицы включений, предстальным раскисленем альноминием:

В табл. 6 приверен состав частиц включений, выделенных
из проб стали, отобранных табле, бет исченным раскислением альноминием:

Как следует из данных табл.



30. Изменение частиц вклю-й в стали, раскисленной фер-лицием, затем ферромарган-цем (× 150) [43]

Рис. 31: Изменение частил включений в стали, раскисленной ферромарганцем затем ферросилицием (×150) [43]


Вариант прец-		Состав селика	та
варительного раскисления	SiO ₂	FeO	Mno
1 1	54.16	16.76	29.08
II	37.20	7,55	55,25
III	33,73	8,54	57.73
IV	34,74	6,66	58.60
v	31,50	4,65	63,85
VI	33,10	5,75	62,15

оданаковы. На этом основании можно было бы прийти к выволу, что варианты предварительного раскисления равноценны. Существенное различие между этим вариантами предварительного раскисления редварительного раскисления с раскисления оставля сыликомарганца с высоким отношением в нем марганца к кремнию (6 или 7) сразу образуются крупные глобули легсталь сыликомарганца с бысьший скоростью удалиются из стали; таким образом и обеновщенем в нем марганца к кремнию (6 или 7) сразу образуются крупные глобули легстал из стали; таким образом и обеновщенем к удалиются из стали; таким образом и обеновщенем удалиются из стали; таким образом и обеновшенем от того, раскислена и предварительно сталь ферросыгицием или силикомарганцем, но содержание силиматимы частиц в стали перед е окончательным раскислением завичестьно ниже в случае использования для предварительного раскислением или силикомарганцам. То обусловливает и более для в готовой стали, предварительно раскисленией силикомарганцем.

Попутно с изучением процесса образования и укрупнения частиц продуктов реакций предварительного раскисления было отчетилно выявлею гетерогенное строение этих частин установления объявления и на намываемых ядра и оболочки, укимический состав которых приведен в табл. 7.

Как следует из данных табл. 7, стецень неодпородности химический состав которых приведен в табл. 7.

Как следует из данных табл. 7, стецень неодпородности химический состав кастиц обусловлена режимом предварательного раскисления стали. В качестве предварательных можно






Рис. 33. Изменение части включений в стали, раскислонной силико-марганием (отношение $\mathrm{Mn}:\mathrm{Si}=6; \times 150)$

Рис. 32. Изменение частии, виличний в стали, рассисленной сплавом (отношение $Mn:Si=3,5; \times 150$):


Вариант пред-	- G	став ядр	a	Состав оболочки		
варительного раскисления	sio,	FeO	Mnő	FeO	MnO	Sto.
I,	59,7	19,0	21,4	12,0	45,0	43,0
II	39,4	8,0	52,1	Следы	100,0	Следы
III	35,6	7,8	54,0	15,0	85,0	
IV	34,8	6,8	58,4	Следы	100,0	
V	34,5	5,1	60,0		100,0	
VI.	36,3	5,2	58,0		100,0	

высказать следующие предположения о механизме образования этих гетерогенных частип.

Первое: на поверхности раздела образовавшихся жидких или твердых частиц силикатов с относительно высоким содержанием кремпезома в жидкой стали, коицентрируются поверхностио активные марганец или закись марганца и, в конечном счете, закись марганца или закись марганца и, в конечном счете, закись марганца образует оболочку вокруг равее возникшей силикатиой частицы. С течением временя за счет вааммодействия между ядром и оболочкой и адсорбили овых частиц, очевядно, наменяется состав и оболочки и правило, остаются тетерогенными вилоть до окончательного раскисления стали. Второе: при выдержке стали после ее предварятельного раскисления возможно наменение температуры и состава ввешенных в стали частац; эти изменениям могут привержения раскисления возможно наменения могут привержения раскисления выпораможно изменения могут привержения сложновию в жидких силикатных частицах. В результате расслоения на поверхности частиц оможе полявиться слой, обогащенный закисью марганца, — оболочка.

Более вероятным является первый из упоминутых вариантов механизма образования взвешенных в стали тетерогенных окисных части. Основанием для этого утверждения является дополнительное изучение частиц межаллических исможений, выпаруженных в пробах стали, отобранных в пропессе лавки в 130-тонных мартеновскых исчах с основной футеровкой.

На рис. 34, с приведены частицы включений, выделенных при анодном растворении проб, отобранных из жидкой стали перед раскислением ее силикомарганием. Включения предстали



ве минуты в печи сил цем (× 500)

силикатов кальция, марганижелеза различных размеро (× 150)

6 А. М. Самарин

лены мелкодисперсными частицами оксисульфидов железа и марганца, содержащими до 10% марганца и 90% железа. Наличие серы в этих частицах установлено по выделёнию сероводорода, обнаруживаемого при растворении их в 10% солянов исполе и путем окислений серы обод в дослаждения из раствора этого аниона катионами кальция, в результате чего получали, как показано на Включения, в результате чего получали, как показано на Включения, в дезультате чего получали, как показано на Включения, пъделенными через пре манутки после выделя и перед выпуском стали из печи (через 15—20 мин. после присадки сыликомарганца), практически одинаковы. Эти включения представления.


лена:
а) высокодисперсными частинами сульфидов (рис. 35), содержащими свыше 50% железа и от 0,1 до 1% мартанца, т. е. частипами сульфидов железа с незначительным со-

Рис. 37. Частицы сульфидов (× 150)

Рис. 37. Частини сульфидов (× 150) т. е. частицами сульфидов мелеза с незначительным содержанием в нях сульфида марганца; б) различных размеров глобуларыми частицами силикатов кальцин, марганца и мелеза (рис. 36, а, 6, е). В пробах стали, отобранных из струи (из-под ковша) обнаружены частицы:

а) сульфидов железа и марганца с одинаковым содержанием в них железа и марганца с одинаковым содержанием в них железа и марганца, Счевидло, за счет силжения температуры стали на желобе при выпуске и выдержке в ковше (20 мнк) были содламы благоприятиме условил для перераспределения серы между железом и марганцам, в результате чего значительно повысилась доля сульфида марганца. Частицы этих инлючений приведены на рис. 37 (размого размера сложных сидикатов кальция, марганца, железа, алюминия (рис. 38, а).

Кроме того, обнаружены, как показано на рис. 39, а, гетерогенные глобули, состоящие из отдельных частиц, сисментированных сидикатным стеклом. После раздробления этих гетерогенных глобули, состоящие из отдельных частиц, сисментированных сидикатным стеклом. После раздробления этих гетерогенных глобулей (рис. 39, 6) в саликатном сотегливо обнаружным розегки глинозема, анизотропность которых отчетливо в скрещенных инколях (рис. 39, е):



. Мелкие (а) и крупные ючения силинатов и сили-очения силинатов и сили-очения, меликодисперсные или (е) свободного корун-да (× 150)

Рис. 39. Частицы корунда и сили-катиого стексіа: а — гетерогенные частицы та корулца и саликатного сезення (х 150), б — норудка вые ровения и их сиопления в оклинатиом стекие (х 250); с — те ме вилючения: в поляривованиюм свете (х 250)








Рис. 40. Включения в готовой стали (× 150):

до обработни; после 3-минутной вы-кии в 10 % HCl; е— кристаллы гипса, кденные из вилючений готовой сха-

В готовой стали неметаллические включения представлены:

а) в незначительном количестве мелколисперсиким, прозрачкым, бесправтими, грудно обваруживаемыми на рис. 40,6 веправильной формы частицами корумда;
б) в основной массе (рис. 40, са) сильно вытанутыми иглами, которые в проходящем свете имеют зеленоватую, золотистую окраску. ч Частицы гетерогенны. После воздействия на них в течение двух-трех минут 10% раствором солной кислоты, они, как показано на рис. 40,6, превращаются в беспретиме и прозрачные частицы, но сохраняют первом солнай кислоты, оны, как показано на рис. 40,6, превращаются в беспретиме и прозрачные частицы, но сохраняют первом частицы, но сохраняют первом частицы, но сохраняют первом частицы, но сохраняют перводальног кремпезем, закись марганца и гиновом. В этом же растворе, как показано на рис. 40, с, обваружено 90% марганца, от од, обваружено выше сера. В незначительных количествах присутствуют закись жельзы и окась кальция.

Изложеное выше свиде-теньствует о том, что склижатые частицы коружены ленкой сульфида марганца, образование и наличие которой можно объяснить одним жадуку вариантов межанизмар возвинковения гетерогенных частиц, о которых было уномянуто.





Рис. 41. Сульфиды в железе и стали (×800): а — сульфид мартанца в готовой стали;
 б — окращенные частипы сульфид мартанца в электролятическом мелезе;
 е — сульфид мелеза на шлифе после теплового травления

Следовательно, и в готовой стали, выплавленной в крупных мартеновских печах, частицы включений состоят из ядра и оболочки. Ядро — силикатное стекло, а оболочка — сульфид



Следовательно, и в готовой стали, выплавленной в крупных мартевовеких печах, частины вилючений состоят из ядра и оболочки. Идро — силикатное стекло, а оболочка — сульфид мартанца. Преобладание сульфида мартанца в готовой стали подтверждено и результатами метадлографического изучения иключений. При исследовании было применено тепловое гравление шпифа, который выдерживали при 300—350° в течение 5—7 минут, до повъления золотвого-коричневой окраски на его поверхности. Тало установлено, что товой стали приобретают блендоголубую окраску (рис. 41, а).

Подобне окрашивание частин сульфида марганца как показано ва рис. 41, 6, наблюдали и при тепловом травлении электролитического железа, содержаще-то 0,5% серы и 1% мартанца. При изготовлении этого образда металлическую пявеску плавили в тременем при 1600° датем при теплового травления окрашивается в синий цеет (рис. 41, е).

В отличие от сульфида марганца сульфид железа в результате теплового травления окрашивается в синий цеет (рис. 41, е).

Оптимальное значение отношения мартанца к кремино, при котором может быть обеспечено получение жидких мартанцевых сидикатов результате совместного раскислении стали учоминутыми элементами, может быть определено на основе использования термодинамических функций соответствующих реакций раскисления стали креминем и мартанцем при 1600° в зависимости от значения (зами кремини и мартанцем при 1600° в зависимости от значения (зами кремине) и мартанцем при 1600° в зависимости от значения (зами креминем и мартанцем при 1600° в зависимости от значения стали креминем и мартанцем при 1600° в зависимости от значения (зами креминем и мартанцем при 1600° в зависимости от значения, и от остаточного содержания в стали кремине мартанцем и линей 7, область жидких силикатов мартанца от твердых раскисления, и от остаточного содержания в стали кремине мартания от твердых раскисления стали креминем при 1600° в зависмости от значения (зами).

на основе закиси марганца — динией 2. Кроме того, в никней левой части диаграммы представлена область жидких силикатов железа, которые образуются при наличии в металле
ло 0,03% кремния.
Область жидких силикатов разделена на три части двумя
прямыми линиями, параллельными оси абсписс. Это
желение произведено с учетом кинетики пропосса раскисления. Если в жидкую сталь введен такой комплексный
раскислитель, как силикомаргави, то с кислородом, растворенным в металле, будут реагировать количества марганца
и кремния, прямо пропорянональные содержанию этих элементов в силикомартацие. В этом случае при 1600° могут образоваться кидкие саликаты марганца, если отношение марганца
и кремнию в сплаве находится в пределах от 3 до 8. Иснользование для раскисления сплавов с более высоким или более
низким содержанием марганца при той же температуре приводат к образованию продуктов реакции в твердом состоянии,
которые быслестние малых скоростей диффузии в них, не следуя
равновесию с изменением состава сплава, останутся в твердом
состояния.
В области А при 1600° при условии достижения равновесия
продукты реакции раскисления должны быть в кидком состоянии.
В области А при 1600° при условии достижения равновесия
продукты реакции раскисления должны быть в кидком состоянии.
Если же принять во внимание значение отношения
[95Мп] : [981] в сплаве-раскисления будут образовываться твердые
частных кремнезома и дины загем, по мере увеличения отношения [96Мп] : [981], жидкае саликаты. В области в перрую очередь будут образовываться частним твердой закиси марганда и лишь посвзовываться частним твердой закиси марганда и лишь посв-

образом, образуются гетерогенные частицы продуктов реакции раскиоления.

Аналогично этому в области В в первую очередь будут образовываться частицы твердой закиои марганна и лишь после симжения значения отношения [%Mn]: [%Si] жидкие частицы сыликатов марганца.

Концентрация растворенного в жидкой стали кнелорда и характер ввешенных в ней нерастворимых частиц оказывают существенное влияние на физические характернотики мидкой стали. Волее того, некоторые характернитики жидкой стали почти прямо связаны со свойствами готовой стали.

В качестве примера можно указать хоти бы на установленную связы между поверхностным натяжением растворов железа и марганца и солержением в этих растворах третьего компонента,— кислорода, или, быть может, более точно— наличием растворов закиси железа и закиси марганца [44].

Как представлено на рис. 43, поверхностное натижение растворов железа и марганца колеблетоя в широких предслах в зависимости от концентрации марганца. Но можно утверждать также наличие зависимости между поверхностным натижением этк растворов и содержившем в них исколорода. В свое времи было выявлено влиние раскисления на жил-котекучесть стали и сцелана поштика установить связы между жидкотекучестью и спойствами готовой стали [45].




Рис. 43. Поверхностное натяжение желе о-марганцевых расплавов [44]: крестики — поверхностное натяжение; точки — содеј

При определении жидкотекучести U-образной пробой при выплавие стали в мартеновской печи было установлено, что жидкотекучесть зависят от состава используемых для раскисления сплавов и от порядка ввеления их в сталь. Была выпарена и связь между жидкотекучестью стали и наличием в ней таких поряков, как расслой и инферный излом.

Более низкая жидкотекучесть — от 150 до 50 мм — была обларужева при раскислении стали сначала ферросылицием, а затем ферромарганием. Жидкотекучесть стали, раскисленной силикомарганием, была в пределах от 180 до 100 мм.

Во весх исследованиях плавках жидкотекучесть понижалась после введения феррохрома, но и в этом случае абсолютные значения жидкотекучесть пределам облаганов и в этом случае абсолютные значения жидкотекучести стали, раскисленной силикомарганцем, были выше, чем стали, раскисленной ферросилицием и ферромарганцем.

Расслой и шиферный излом были обнаружены в стали, жилкотекучесть которой была в пределах от 115 до 50 мм. В стали с более высокой жидкотекучестью эти пороки отсут-

В стали с более высокой жидкотекучестью эти пороки отсутствоваци.

Можно признать, что синжение жидкотекучести в известной мере свизано с повышением визкости стали. Если это так, то синжение жидкотекучести вызывает замедление очищения стали от пераствораных в ней частии. Повышение визкости стали загрудняет коласпеценцю частии и их укрущение.

Таким образом, если в результате раскисления повышается жидкотекучесть стали, то создаются благоприятные условия для очищения стали от продуктов реакисления повышается жидкотекучесть стали, то создаются благоприятные условия для очищения стали от продуктов реакисления повышается жидкотекучесть стали, то создаются благоприятие условия для очищения стали обеспечено получение стали с наяки со-держанием кислорода (окисных неметаллических включений). Степень загрязнения конеченого раскисления стали. В случае применения для конечного раскисления стали, не востда являются частинам глиновемы. При конечном раскисления окисные частицы, обпаруживаемые затем в стали, не востда являются частинам глиновемы. При конечном раскисления алюминия окисных частии стали, не востда являются частинам глиновемы. При конечном раскисления в ней взвешенных частии их состава и количества введенного алюминия. При соответствующем соотношении между концентрацией растворенного в стали кислорода и алюминия и сопременным и составом нераствореных в соотвенний между концентрацией растворенного раскисления поможного конских части в результате конечного раскисления поможного побразование силикатов сложного состава с довольно инзменений с стали концента, аломиний—марганец—кальций (КМК) и др.], при надлежащем состав комплексных для констенся образоваться высокой раскислений, аломиний—марганец—кальций (КМК) и др.], при надлежащем составе этих комплексным раскисления стали. С. Н. Голубей [46] исделовая виляние комичесным стали. С. Н. Голубей [46] исделовая виляние комичесным с нажим содержанием ів ней неметаллических включений.

Комплексным раскисличем и марганиемой руды, боксита карачим спецения с получение раскис

45% ферросилиция, кускового админия и железкой выссики. Кроме этого, использовали AMS, полученный в заводских условиях путем сплавления в дуговой печи. Химический состав АМS, использованного для раскисления в табл. 8.

Таблица .8

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	pace	шслени.	я стали	·			
-q				Содержа	ше, %		
Метод получения сплава	м плавия	C	Mn	Si	Al	P	s
Выплавка в шахтной печи	1 2 3	3,58 —	26,75 25,75 25,19	12,61 12,80 13,23	5,85 5,51 5,72	0,42	0,013
Внепечной	1	0,21	22,24	15,45	5,40	0,28	0,019
Сплавление в высоко- частотной печи	1 2	1,77 1,86	23,29 27,56	19,11 12,73	5,67 5,82	0,25 0,24	0,015 0,014
Сплавление в дуговой лечи	1		11,19	19,82	4,28	-	+

Исследуемая сталь была выплавлена в индукционной высокочастотной мечи «мкостью 10 кг с матрезитовым тиглем. Во всех іплавиках АМЅ вводили из расчета 600 г влюминия на тону сталь. Одна плавика была раскислена ферромарганцем, ферромарганцем, ферромаргандем, ферромаргандем, ферромаргандем, ферромаргандем, ферромаргандем, ферромаргандем, ферромаргандем, толь мирут. Химический состав стали, раскисленной различными сортами АМЅ, приведен в табл. 9.

С делью выявления влинния раскисления на механические свойства стали была определена е сударная вязкость на померечных и продольных образдах, с заимлом гина Менаже на коще ГЗИП мощностью 30 кгм. Результаты определения приведения в табл. 10.

Как следует па приведенных в табл. 10 дашных, полиженной ударной вязкостью характеризуется сталь, раскисления АМЅ, полученным путем сплавления в дуговой печи (вариант I).

Таблица 9

			- 1	Con	ержан	ge, %		Содержа-
Варпант раски сле ния	№ плав- ки	Темпера- тура стали перед вы- пуском из печи, °С	C	Mn	Si	P	s	ние кисло рода в стали перед раснисле нием, %
. AMS изготов- лен путем сплав- ления в дуговой печи:	1	1630	0,29	0,56	0,11	0,016	0,026	1 - 1
Mn:Si:Al =	2	1635	0,29	0,74	0,10	0,017	0,016	-
= 3:5:1	3	1600	0,27	0,69	0,09	0,016	0,013	
I. AMS получен сплавлением в индукционной печи:	4	1620	0,21	0,61	0,16	0,020	0,023	0,0225
Mn: Si: Al =	5	1630	0,26	0,69	0.18	0.017	0,021	0,0276
= 4:3:1	- 6	1635	0.24	0.67	0.17		0.016	0,0290
	7	1615	0,18	0,35	0,16		0,020	0,0183
II. AMS получен внешечным мето- пом:	8	1680	0,20	0,50	0,11	0,019	0,019	0,0300
Mn: Si: Al =	19	1675	0,21	0.56	0,10	0,021	0,016	0,0342
= 4:3:1	10	1655	0,22	0,59				0,0269
		1						
V. AMS выплав- лен в шахтной	11	1700	0,23	0,57	0,17	0,020	0,022	0,0361
печи; Mn:Si:Al=	12	1690	0,21	0,51	0,15	0,020	0,023	0,0283
= 4:2:1	13	1640	0,22	0,62	0,16	0,022	0,017	0,0219
V. AMS получен	15	1620	0,22	0,70	0,18	0,023	0,023	0,080
сплавлением в индукционной печи:	, 1	1	1	1.00		16	1	-
Mn:Si:Al = = 4:2:1	16	1660	0,22	0,65	0,16	0,023	0,018	0,0302
VI. Раздельное раскисление ферромарганцем, ферросилицием	14	1650	0,22	0,46	0,15	0,018	0,021	0,0291

Таблица 10

Вариант	12	Образды		
раскисления	№ плавки	продольные	поперечные	
1		1		
X . 9	1	10,91	11,52	
1	2	15,79	15,54	
1	3	13,32	13,30	
1 11			1.4	
1 -	4	18,10	17,72	
11	5	18,23	17,42	
	6	13,53	17,32	
	1 7	21,02	21,78	
7.1		01		
100	8 -	18,55	18,90	
III	9	19,67	19,30	
1	10	18,07	18,59	
1 10 11	11	1 1 1 00	10.00	
IV		14,09	13,38	
14	12	16,85	15,21	
	13	16,83	17,48	
v	15	19,87	18,89	
	16	19,56	/ 19,41	
. VI	14	17,60	15,63	

и раскисленная раздельно ферромарганцем, ферросилицием и алюминием (вариант VI). При оценке влияния метода раскисления на ударную вязкость стали былю учтемо и влияние размера зерна. Размер зерна был определен в стали, закаленной с 880—900° в воде. Сталь веех илавок, за исключением № 11, 12 и 13, характернауется однограцым размером зерна (№ 7 и 8), т. е. сталь мелкозернистая. Сталь илавок № 11, 12 и 13 более крупнозернистая, размер зерна неоднородивый (№ 2—6, 4—7 и 4—6); этим можно объяснить поциженную ударную вязкость сталя этих илавок, раскисленных АМЅ, вышлавленным в шахтной печи. Для оценки степени загрязанения стали неметаллическими вилючениями они были выделены в результате анодного

твор, рекомендованный Ю. Т. Лукашевич-Дувановой, содержащий 3% FeSO_{4.7}7H₂O, 1%NaCl и 0,1%KNaC.HO₆. Электролиз вели при напряжении в 6 с и силе тока на 1 образен 0,8 с в течение 48—50 часов. Карбиды в выделенном осадке вклювыпавшей двуокиси марганца перекисью электролита был использован расразрушали нутем окисления 4% раствором КМпО₄ растворе азотной кислоты при нагреве до 80° с последую. растворения стали; В качестве разложением HIM

разрушения карбидов остаток неметаллипромывали, прокаливали обработки в течение часа, раствор отфильтровывали; осадок - к соединениям, входящим в состав содержание кремнезема в силикатах. Затем осадон что полученный при этом осадок следует относить осадок обрабаты вали в платиновом тигле плавиковой кислотой с добавкой нефильтре промывали, озоляли, прокаливали и взвешивали среди выделенных включений, а окислы, обнару и взвешивали, определяя таким образом содержание обрабатывали концентрированной соляной прокаливали постоянного веса; по разности весов до и после лических включений в стали. Прокаленный КИСЛОТЫ серной фильтрате, подобного включений скольких капель шпинелям живаемые в определяли при 80—90 ринимали, силикатных После ческих

Содержание в стали неметаллических включений и соста

пень загрязнения стали неметаллическими включениями. Не изготовления содержание неметаллических включений в готовой стали и от содержания кислорода в жидкой стали передее рас-AMS и его состав не оказывают существенного влияния на стеметод OLL свидетельствуют, табл. приведены [анные последних зависит

зависит от значения раскисленной AMS с отношением № 11, 12, 13, 15, 16), выше, чем Содержание шпинели во включенивыделенных из стали с более низким отношевключений отношения Mn : Siв AMS. стали, силаве. ях, выделеных Mn : Si, равным во включениях, ийем Мп : Si Состав

Естественно, снижение содержания в сплаве кремния повышает долю кислорода, связываемого более сильным раскис-Естественно,

Таиболее высокое содержание неметаллических включе-7 раскисленной раздельно ферромарв стали, лителем — алюминием. обнаружено ганцем, HI

определения химического состава неметалли включений, выделенных из стали, раскисленной AMS ферросилицием

	пиятов	по-автооЭ		enn ——	нипш автоо	о	жвинэе0	Bo Bunt	-		
OnM	- O94	°0'1V	_eois	OuM	_09T	¿O.IA	вотеницию	шпянели	Содержание неметалличе- сипх вилюче- ний	ичавки <i>М</i>	Вариант -эпонисле- ппя
9,750 3,75	3,51 26,39 26,8	08,08 08,08 09,88	56,34 50,28		-		26,95 17,25 25,10	73,05 67,28 75,90	6860,0 6820,0 7660,0	1 2 8	İ
2,96 4,37 3,35 6,66	08,11 08,7 08,01 08,4	07,70 04,65 06,08 67,00	18,89 18,89 18,89	26,0 68,0 28,0 37,0	90,1 86,0 86,0 81,1	80,86 93,86 96,86 80,86	34,05 31,70 31,58 04,40	26, 35 28, 42 28, 42 09, 37	1650,0 6550,0 0150,0 3050,0	2 9 	II.
4,72 4,22 6,46	08,80 08,80 30,81	28,88 09,68 60,18	59,50 25,50 25,50	28'0 28'0	61, 1,59	81,00 81,70 81,00	93,80 07,99	72,91 06,20 70,30	0,0320 0,029,0 0,029,0	8 01	III =
90°8 74°7 00°9	8,76 11,90 70,21	43,79 40,16 46,25	60,85 60,85	69,1 20,2 88,0	0,62 0,99 .ro	27,76 96,99 21,66	11,67 12,75 14,40	88,33 62,78 60,68	1960,0 2660,0 1260,0	11 21 E1	ΛĪ
55,44 4,14	5,30 4,52	67,83 E1,64	- 70,28 19,84	29'0 - 17'0	тэ 60,1	-92°86 -69°26	10,85	01,58 01,78	7160,0	91 91	Λ
1,58	80,41	60,71	66,25	69,0	cu.	98 '6 6	91,92	78,87	2020,0	71	ĮV ~

показывают, что включения представлены шпинелью с весьма высоким содержением в ней глинозема и сидикатами, также богатыми глиноземом. Результаты только что изложенного исследования опровергают часто высказываемые утверждения о том, что применение такого комплексного раскислители, как АМЅ, не доститейт цели, так как при этом основную роль раскислители выполняет алюминий и что другие элементы-раскислители почти не принимают участия в раскислению. Это де так. При использовании АМЅ, конечно, образуются частицы шпинели с высоким содержанием в последней окиси алюминия, но кроме этого, в значительном количестие образуются и частицы спинкатов с температурой плавления более инакой, част температура плавления шпинели, а тем более глинозема.

Таблипа 12 стали, форму

	Жидкотенучесть		Характеристина частиц	Содержание	
Сталь раскислена	°C	,esat	неметаплических включений	неметаллических включений, %	
Ферросилицием,	1600	112	Среднего размера.	0,0863-0,0827	
затем ферромар-	1660	110	Много остроугольных	Description of the second	
ганцем	1750	110	частиц	1 1/	
2 to 1	1750	116		1.	
	1800	130	31	4 4	
Ферромарганцем,	1480	0	В основном крупные,	0,0428-0,0516	
затем ферро-	1520	50	круглые	L on	
силицием	1600	97	The state of the s	1100	
	1700	200		. 11	
	1800	175	1.		
	1800	233	1	1	
кмк	1520	0	Крупные, глобуляр-	0,0170-0,0130	
	1520	115	ные		
1.7	1520	150			
Алюминием	1500	í o	Остроугольные. Рас-	0,0470	
	1500	. 50	положены беспорядоч-		
	1600	128	но. Наблюдаются скоп-	40	
I	1600	140	MODELA TOURNE	1. 7	

Последнее обстоятельство благоприятствует очищению жилкой стали от продуктов реакций раскисления.

Влизние состава сплавов, применемых для раскисления
стали, порядка их введения в метали и температуры стали
в можент ее, раскисления на жидкотекучесть стали на форму
частиц и неметалических включений и их совержание в утлеродистой стали было взучено под руководством А. О. Филиппова [191]. Для определения жидкотекучести использовали
U-образную пробу. Температуру жидкой стали взмеряли термопарой погружения. В качестве раскислителей использовали 75% ферросмиций, ферромарганец, КМК (13% Мід.
Результаты этих определений приведены в табл. 12.
Как видно, наиболее высокое содержание неметализческих
включений обларужено в стали, раскисленной ферросмининка, затем ферромарганием, и наиболее низкое, раскисленной КМК. Жидкотекучесть стали в пределах группы и плавок
отдельных вариантов раскисления конечно, завкат от температуры, но сталь, раскисления комено, завкат от температуры, но сталь, раскисления комено высокой жидкотекучестью.

Форма частин неметальную сказы высокой жидкотекучестью.

ратуры, астимературе обладает довольно высокой жидкотекучестью. Оорма частиц неметаллических включений, которая обусловнена температурой плавления образующихся при раскисление окновых соединений, оказывает влияние на жидкотекучесть стали и в конечном сиете на степень загрязнения стали неметаллическими включениями. Благотворное влияние применения комплексных раскислителей на результаты как предварительного, так и окончательного раскисления требует расширения исследований с пелью установления в первую очередь оптимального состава комплексных раскислителей и методов их производства. Необходимость расширения применения комплексных раскислителей была признана еще в 1933 г. на Первом Всесоюзном съезде по качественным сталям, но следует признать, что ные объем производства комплексных раскислителей далеко не соответствует возросшему производству стали в страце. Неогоряльным следует признать положение, при котором производство таких комплексных раскислителей, как АМК и КМК, до сих пор не организован на ферросплавных заводах.

Заключение

Получение стали с назним содержанием кислорода зависит не только от раскислительной способности элементов-раскислителей, но и от того; насколько полно очищена жидкая сталь от частиц продуктов реакций раскисления.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14: CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Увеличение размера этих частиц оказывает при прочих равных условиях решающее влияние на повышение скорости удаления частиц на жидкой стали. Индикие частицы укрупняются путем коалесценции значительно быстрее, чем частицы, находищисся в жидкой стали в твердом состоянии. Если учесть, что окислы элементов-раскислителей, обладающих выскной раскислительной способностью, характернаруются высокой температурой плавления, то порядок ведения раскислителей и использование комплексных раскислителей для предварительного раскисления стали имеют решающее влияние в отношевия получения стали с минимальным содержанием кислорода или окисных исметаллических икпрочения раскислителей и дли окончательного раскисления стали. В состав подобых комплексных раскислителей входят элементы с высокой раскислителей входят элементы с высокой раскислителей оказывает применение комплексных раскислителей входят элементы с высокой раскислителей оказывает применение оказывает применение оказывает применения стали. В состав подобых комплексных раскислителей входят элементы с высокой раскислителей обыть привлечено к изучению процессою образования в жидкой стали частии продуктов реакций раскисления и их взаимодействия с другими составляющими стали.

повторное окисление стали

Содержание растворенного в жидкой стали кислорода и наличие в ней нерастворимых окислов и оксисульфидов определяются раскислительной способностью элементов-раскислительной способностью элементов-раскислительной способностью элементов-раскислителей, сродством последних к сере и условиями, обеспечивающим их удаление из жидкой стали.

Коппентрация растворенного кислорода и содержание неметаллических включений в готовой стали зависят от степени раскисления жидкой стали, но ощи отноды не равновелики с ней вследствие изменения остава стали в процессе ее затвердевания, и под влиянием внешнего поздействия. Изменение концентрации раскисления и менятрации растворенного в стали кислорода в процессе ее выпуска, разлинки и затвердевания неизбежно за счет смещении равновесия реакции раскисления при поинжений температуры. Реакции взаимодействия между растворенным кислородом и элементами-раскислителями якаэтерменым колородом и элементами-раскислителями жаэтерменым состветствующих реакций раскисления, то затем, начиная с выпуска стали и шечи и до окончания затвердевания стали, температура последующей выдержие в нечи, было достигнуто равновесие с выпуска стали и шечи и до окончания затвердевания стали, температура последующей выдержительную сислосов влементов раскислителей. Можно сказать, что после выпуска из нечи наблюдается так называемое саморасмисление стали или снижение концентрации растворещого в ней кислорода без дополнительного введения в жидкую сталь раскислителей!

кислителен:
Степень развития процесса самораскисления стали зависит от влияния температуры на раскислительную способность элементов, растворенных в стали, и от скорости затвердевания стали, т. с. от того, обеспечено ли время, потребное для

осуществления реакций между кислородом и

Следовательно, если невозможно вследствие Следовательно, если невозможно вследствие польмочным температуры устранить самораскисление стали, то нельза, и рассчитывать на получение стали, овободной от неметаллических включение в изложнице стали, частиц продуктов реакций раскисления крайне небла/порриятых во-первых, полижение гемпературы вызывает повышение разкости стали, во-вторых, плебывание стали в жидком состоянии кратковременно.

гемпературы вызывает повышение вязности стали, во-вторых, пребывание стали в жидком состоянии кратковременно.

Коалесценция частии, образующихся при самораскислении, затруднена, и поэтому вполне возможно, что эти окисные частицы, оставшиеся в стали, не влияют на степень загрязнения стали неметаллографическим методом при относительно невысоких увеличениях. Тем не менее эти мельчайшие частицы загрязнено сталь и, несомненно, оказывают влияние на есвойства.

Естаствотиро замораемском методом при влияние на есвойства.

соких увеличениях. Тем не даспес эти медачанние частима загрязняют сталь и, несомнение, оказывают влияние на ес-свойства.

Естественно, самораскисление изменяет лишь состояние, в котором кислород находится в стали, — за счет образования нерастворимых окислов элементов-раскислителей снижается коннентрация растворенного кислорода, и только. Но если эти окислы даже полностью остаются в стали, то общее содержание кислорода остается неизменным. Или, если допустить возможность удаления части образующихся окислов за стали, то самораскисление может вызвать лишь снижение, но отнюдь не повышение общего содержания кислорода.

В результате наблюдений, хотя еще немногочисленных, установлено, что содержание кислорода в стали, хорошо раскисленной в нечи, во времи се выпуска и разливки, как правило, повышается. Это повышение содержания кислорода в раскисленной стали после ее выпуска из нечи можно отнести за счет так называемого повторного окисления.

Установление причин и источников «повторного окисления» является, одной из важдейтим задач современной металлургии качественных сталей. Повторное окисления, степень которого можно определить начением повышения общего согражающих кислорода в стали, может быть следствием окисления сеставляющих стали, ислородом воздуха, загразиения стали частимым шлака и отнеунорных материалов футоровки, желоба, ковша и других становления его неточинкого окисления возможно после установления сто неточинного окисления возможно после установления ста неточников. Наможна возможно после установления станиты возможно после установления ста неточников. В табл. 13 приведены данные обфективый период плавок за

Таблица 13

елгный период

№ плазки	перед скачива- нием окисли- тельного плака	через час от начала восста- новительного периода	перед выпус- ном стали из печи	в ковше	из слитна 1-го поддо- на	нз слитка 5-го поддо на
-	7	1 Ichioda)			1. 1	
1	0.0056	0.0032	0.0019	0.0030	0.0041	0,0048
2	0.0070	0.0043	0,0034	1	0,0043	0,0049
3	_	0,0036	0.0024	0,0028	0.0037	0,0044
4	0.0091	0.0032	0.0030	0,0029	0,0048	0,0046
-5	0,0109	0,0022	0.0020	0.0024	0.0040	0,0046
6	0.0063 7	0,0034	0,0026	0,0040	0,0040	0.0044
7	0.0072	0.0030	0,0016	0,0044	0,0040	0,0048

и в процессе разливки шарикоподпининковой стали, выплавленной в 20-тонных дуговых исчах на жидисм полупродукте из мартеповской печи. Восстановительный период плавок вели под бельм или карбидым шлаками. Перед выпуском из печи сталь раскисляли кусковым ферросивлицием, а затем алломинием. Содержание кислорода определено в пробах стали, отобранмых перед скачиванием окислепительного плака, через част от начала восстановительного периода плавок, перед выпуском стали, в печи, из ковша и слитков первого и пятого поддонов 1471.

Усредненные данные об изменении содержания кислорода в пробах стали исследованных плавок в соответствии с результатами, приведенными в табл. 13, представлены на рис. 44. Как следует из табл. 13 и графиков рис. 44, повторное окисление въплется одним из существенных факторов, опремеляющим качество готовой стали.

За счет повторного окисления в два-три раза повышается содержание кислорода в стали во время ее выпуска и разливки почти на нет съедены усилня, связанные с граскислением стали в печи.

Что же явылось причиной повышения одержания кислорода в стали во премя ее выпуска и разливки связанные с граскислением стали в печи.

Что же явылось причиной повышения одержания кислорода в стали во время ее валинки кислорода в стали в от печи.

Что же явылось причиной повышения содержания кислорода в стали во премя ее выпуска и особенно в процессе разлинки. Подробно этот вошос не был изучен, не можно утверждать, то повышение содержания кислорода воздуха. Это полтверждаета, то повышение содержания кислорода воздуха. Это полтверждаета, то

как показано в табл. 14, результатами определении содержания азота в пробах стали, отобранных перед выпуском из печи, из ковша и из слитка пятого поддона. Из данных табл. 13 следует, что во всех плавках наблюдается некоторое окисление стали во время выпуска из печи, между тем содержание азота, как видио по дацым табл. 14, во время выпуска снижалось, и это можно было бы принять как отрядание того, что сталь окисляется икслороды воздуха. Действительно, повышение содержания кислорода в стали не сопровождается повышение азота. Но понижение




Рис. 44. Изменение содержания кислорода по ходу плавки и разливки [47]: оед скачиванием окискительного плака; 2— че-от начала восстановительного периода; 3— вигуском стали из печи; 4— в ковию; 5— из первого поддона; 6— из слитка пятого поддона

содержания взота во время выпуска можно объяснить тем, что содержание азота в пробе, отобранной перед выпуском, не соответствует концентрации этого элемента во всем объеме ванны жидкого металла 20-тонной дуговой печи; всегда концентрация азота в верхних слоях ванны выше вследствие цезначительной скорости диффузии азота в спокойном металла востановительного периода плавки. Перемешнание стали во время заполнения ею ковша способствует выравниванию концентрации азота во всем объеме металла. Во всех илавиях во иремя разливки наблюдалось повышение содержания кислорода в стали и, соответственно, заметное повышение содержания концентрации вогота стали и, соответственно, заметное повышение содержания заота. Таким образом, можно признать, что источником повторного окисления стали исследованных плавок, несомненно, явился кислород водуха.

Таблица 14

	е выпуска из	печи и разли	ieku .						
	Сод	Содержание азота, %							
плавки №	перед выпу- ском из печи	из ковща-	из стали 5-го поддона						
1	0.0081	0.0059	0,0062						
3	0,0090	0,0050	0.0086						
4	0,0062	0,0048	0,0102						
, 5	0,0080	0,0062	0,0073						
6	0,0096	0,0062	0,0065						
7	0,0084	0,0053	0,0076						

Каков же механизм взаимодействии этого кислорода с милкой сталью? Взаимодействие кислорода воздуха с поверхностью жидкой стали и окисление последней, казалось бы,
ивлинотся одним из наиболее вероятных вариантов мехадизма
новторного окисления. Конечно, окисление поверхности жилкой стали имеет место, но оно не является решающим.
Источником повторного окисления стали является кислород воздуха, инжектированного в жидкую сталь. Это —
кислород, понавший в объем жидкой стали в внутри жидкой
стали ваямодействующай с ее составляющими. При заполнении ковша и изложниц вместе со струей стали в ваниу жидкого металла нопадает и эначичельное количество воздуха.
Эти соображения подтверждаются некоторыми данными,
полученными при изучении влинии метода выплавки шарикополивинниковой стали, па ее загрязнение неметаллическими
включениями. Содержание кислорода и азота было определено
в пробах, отобранных перед выпуском стали из печи и из слитков. Сталь выплавяля в полутонной дуговой печи с фсновной
футеровкой. После выпуска из печи в течение трех минут сталь
выкеркивали в комие и отливали в слиток весом 420 кг. Результаты определения содержания кислорода и азота
в стали
отдельных плавко приведены в табл. 15.

Как видио, при выпуске из печи и при заполнения изложкими слержание в стали как жислорода, так и азота повысклюсь. Одновременное повышение содержания этих двух элементов указывает на то, что причиной повторного окислении является инжекция воздуха в жидкую сталь, а отнюдь не
только окисление поверхности струи и зеркала в
ковше и
изложище.

Выло ли устранено повторное окисление, когда поверхность стали была защищена от соприкосновения с воздухом? При выпуске и разливке стали, выплавленной из полутонной печи, была сделана попытка защитить поверхность стали четыреххлористым утлеродом от соприкосновения с воздухом (плавки № 14, 15, 16; табл. 15).

Сталь выпускали в ковш по желобу, покрытому чугунной крышкой с отверстием, через которое четыреххлористый утлерод заливали на поверхность текущей по желобу стали; четыреххлористый утлерод заливали и на поверхность стали при наполнение сю ковша. Судя но содержанию кислорода в слитках стали этих плавок и по каменению содержания в стали заота в процессе разливни, защита поверхности четыреххлористым углеродом не устранила окисления.

Жадкая сталь плавок № 17, 18 и 19 в ковше была продута окисью углерода, благодаря чему она была очищена от азота:

Таблица 15

	Содержание г	кислорода, %	содержани	е азота, %
№ плавии	перед выпус- ком	в слитке	перед выпус-	в слитке
×	1	11 -	1 1 1	
1	0,0023	0,0046	11 - 5-1	
2	0,0018	0,0030		
3	0,0012	0,0041	- 1	. —
.4	0,0028	0,0047		10.
. 5	0,0031	0,0046		
6	0,0042	0,0052		-
7 -	0,0030	. 0,0042	0,0039	0.0053
. 8	0,0015	0,0030	0,0048	0,0053
9	0,0020	0,0022	, M	_
10	0,0024	0,0037	-0.11	
11	0,0017	0,0023	1 1	-1
12		4000	0,0056	0.0068
13	4 1	11 - 1	0,0043	0,0053
14	-1	0,0029	0,0051	0,0060
15		0,0024	0,0058	0,0060
16	0,0015	0,0020	0,0055	0,0068
17	. 1	0,0033	0,0048	0,0048
18	0.0038	0,0025	0,0046	0,0049
19	7770	0,0084	0,0044	0,0046

по крайней мере, содержание азота в процессе выпуска и разливки осталось без изменения.

Повышение содержания азота при выпуске стали из мартеновских и электрических печей в свое время было отмечено В. И. Ябоским 1481.

Повышение содержания инслорода в стали в процессе выпуска и разливки может быть следствием загрязвения стали частицами илива и огнеупорных материалов футеровки сталеразливочных устройств. В этом случае повышение содержания кислорода, естественно, не является результатом окисления стали, а объясцяется запутыванием в ней готовых окислов, тели, стали, а объясцяется запутыванием в ней готовых окислов т, ексточник повышение содержания кислорода можно лишь условно отнести и «повторюму окислецию».

Установить источник присутствующих в стали этом окислений сключений методами химического или металлографического анализа почти невозможно. Нельзя при использования этих методов утверждать, что наличие, скажем, частиц силикатов алюминия пыльстар результатом загразиения стали только частицами продуктов реакций раскисления ескремнием и апомянием, так как возможно наличие этих сидикатов и вследствие загризнения стали частицами плака и отнеупорных материалов футеровки желоба, ковша, сифенного принаса.

Номменение мехусственных радможитивых даотопов поз-

упорных материалов футеровки желоба, ковща, сифонного принаса.

Применение искусственных радмоактивных изотопов позволило более точно установить, источнык загризнения сталы экзогенными неметаллическими включениями в процессе ее выпуска и разливки. Наличие запутавщихся в стали частиц шлака и отвеупоримх материалов можно установить, есім один из элементов, входищих в состав этих частип, будет обладать радмоактивностью.

Для установлення загрязнения шарикоподшинниковой стали частицми шлака радмоактивный изотоп элемента, входищих в состав этих частип, будет обладать радмоактивностью стали частицми шлака радмоактивный изотоп элемента, входищего в состав шлака, бал введен в шлаковую смесь [49]. Из слитков стали части пробы и аз этих цроб электро-пизом выделяли неметаллические включения. Обларужение активности в выйсленных включениях, облично было свидетельно согомечать шлаки и отнеунорным стально согомечать шлаки и отнеунорным стальную активность исходного шлака и отнеунорных знатруженную знативность исходного шлака и отнеунорных материалов, зная вес выделенных неметаллических включений, можно было установить, какой из этих источникой и в какой стейени является причиной загризнения стали.

В качестве радмоактивного индикатора был использован изотоп кальцяя Са⁴⁵, обладающий мятким β⁴-излучением, с периодом полураспада, равным 180 дням.

Для установления степени загрязнения шарикоподпинни-ковой стали частийсми шлака дуговых печей в процессе вы-пуска и реаливки были проведены плавки в полужовной печи с кислой футеровкой в трехтопной — с основной. Радмоак-тивный изотоп кальция в виде СаСО_в вводили в шлаковые сме-си восстановительного периода плавок. Образшь стали, из которых выделяли включения, были отобраны из ковша и слинков,

си восстановительного периода плавок. Образцы стали, из которых выделяля включения, были отобраны из ковша и интенественность излучения проб шлаков, отобраным из ковша и интенественность излучения проб шлаков, отобраным из перед выпуском стали из печи с исполой футеровкой, была в пределах от 7450 до 14800 импульсов в минуту на 1 г; с основной — от 2620 до 4270 вмилульсов в минуту на 1 г; с основной — от 2620 до 4270 импульсов в минуту на 1 г; с основной — от 0,002 до 0,0142 %. Вес пробы выделенной в печи кане с кисолой, так и с основной футеровкой, колебалось в пределах от 0,024 до 0,464 г. Активность выделенных неметаллических включений был в пределах от 0,024 до 0,446 г. Активность выделенных неметаллических включениях не была обнаружена, Это свидетельструет, что шлаки восстановительного периода дуговых ичей с кислой и основной футеровкой не являются источником загризнения стали неметаллическим включениями ни в процессе плавки, ни при совместном выпуске стали и шлака из печи в ковш.

Для того чтобы выявить, загризнетек ли сталь частвиным отнеунорных изделий с введением в шихту радиоактивног изотопа кальция. Сталь была выплавлена по обычной заводской технологии.

В результате определения активности выделенных неметаллических включений было устаковлено, что от 5 до 9% общего содержаний неметаллических включений в стали полькно быть отнесено за счет загризнения стали частицами отнеунорных материалов футеровки кофша был вастотовлен исприч методом полусухого пресования массы, состоящей из 75% шамота высокого класса марки к д 25% отнеупорной глины Люболинского и Часоварского месторождений. «Помечена была не вея отнеунорных материалов футеронен кофша был застотовлен исприч методом полусухого пресования массы, состоящей из 75% шамота высокого класса марки к д 25% отнеупорной глины Люболинского и Часоварского месторождений. «Помечена была не вея отнеуноррами материалами, вы пускали сталь и пече от плаком. Из ковша были исталы и праками вы пускали отнаком. Из ковша были личенами сталы и праками вы высокого класса мери

Таблица 16

плавки	Содержание неме- таллических включений в ста- ли, %	Удельная антивность имп/мин, на і г
2.00	1 0 0000	1
1	0,0122	2760
2	0,0106	108
3	0.0123	

Отсутствие активности частки выделенных неметаллических включений из стали плавки № 3 показывает, что активный слой отнеупорной футеровки ковша толщиной в 10 мм был размыт сталью и шлавком двух предыхущих плавок. Было установлено, что доля неметаллических включений, попавших в сталь за счет размыва отпеупорного кирпича ковша, составляет 17,8% общего солёржания неметаллических включений в стали. Повышение качества стали путем сивжения содержания в ней неметаллических включений содержания в ней неметаллических включений стали. Установление оптимального температурного окисления стали. Установление оптимального температурного режима и скорости разливки, изыскание методов защиты жидкой стали от взаимодействия с воздухом, примещение для даготовления футеров.


вовление оптимального температурного режима и скорости разливки, изыскание методов защиты жидкой стани от взаимо-действия с воздухом, применение для изготовления футеров-ки желоба, ковша и сифонов отвеуморных материалов, устойчивых против жидкой стали и шлаков, применение устройств, устраняющих попадание выделенных из стапи, окислов в изложницу,—все это должно быть привято во внимание при изыскании действенных средств против повторного окисления стали, и в в в доможность снижения загрязнения стали частивами отнеупорной футеровки ковшей подтверждена результатами испеденами и бутеровки ковшей полтверждена результатами испеденами и бутеровки ковшей полтверждена результатами испеденами и и ковшей, устронным и правительным и применений правительным и правительным и и ковшей, устрованных ша ковшей, устронным и из ковшей, устронным и из ковшей, устронным и из ковшей, и пробестали, отобранных из ковша и из двух слижков, были выделены неметаллические включения и посте определения их активности вычислена доля неметаллически и килючений, полавших в сталь за счет размыва талических включений, попавших в сталь за счет размыва

кирпича ковшей, в общем содержании неметаллических включений в стали при разливке из ковща, футерованного высоко-глиноземистым кирпичем, составляет 2,86 процента, коалино-вым кирпичем — 7,5 и памотным — 12,82%. Кроме—этого, во многах пробах стали, отлятой из ковша, футерованного высокоглиноземистым кирпичем, не обнаружено видочений, попавликх в сталь вследствие загрязнения ее. частицами фу-теровки ковша.



Рис. 45. Доли неметаллических включений в стали, отлитой из ковшей, футерованных шамотным (а), каодиновым (б) и высоколупиноземистым (в) кирпичем [50]

На рис. 45 представлены данные о доле немсталлических включений (% общего содержания включений), обнаруженных в стали, отнитой из ковшей, футерованных шамотимым, каолиновым и высокоглиноземистым кирпичем.
В снязи с обсуждением явлений повторного окисления необходимо обратить внимание исследователей и практиков сталенарения на снязы между полнотой раскисления стали в нечи и ее повторным окислением во время выпуска и разливки. На рис. 46 представлено изменение содержания икслорода в мартеновской стали. Содержание кислорода в жидкой стали обеях марок перей раскислением, слянкомартанием практически одинаково. В результате раскисления стали 36 Г2С. Облее нажое содержание кирпорода в стали 20 П. меньшее количество спликомартания, вспользованного для ераски пребывания стали в шечи после введения в нес силикомартания и до выпуска (сталь 36 Г2С выдерживали 15—25 мин.) время пребывания стали в шечи после введения в нес силикомартания и до выпуска (сталь 36 Г2С выдерживали 15—25 мин.) обусловили более высокое содержание кислорода в стали 20 П перед выпуском ее из печи. В результате дополнительного для перед выпуском ее из печи. В результате дополнительного для перед выпуском ее из печи. В результате дополнительного для перед выпуском ее из печи. В результате дополнительного для перед выпуском ее из печи. В результате дополнительного для



е содержания инслорода в мартеновской стали:

оталь 201 (0,8-0,250; 0,4-0,6 Mn; 0,17-0,37 % Si; < мв наж е и и и и -- оталь 36120 (0,32-0,40 %C; 1,5-1,8 % 0,4-0,7 % Si; < 0,04 % S и P);

в печи силиномарганцен; 2 -- перед выпусном из исчиг име на коняш; 4 -- в готовом промато

ed Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

раскисления этих сталей в ковше ферросилицием и алюминием происходит дальнейшее полижение содержания кислорода в стали.

Естественно, при этом методе раскисления нельзя по изменению содержания кислорода в стали судить о ее повторном окислении при выпуске. Однако нельзя отрицать вазимодействия между кислородом воздуха и жидкой сталью и в этом случае.

Заслуживает внимания то, что, судя по изменению содержания кислорода, во-первых, не наблюдалось повторное окисление при разливке стали обенх марок и содержание кислорода в готовой стали этих марок практически одинаков; во-вторых, это содержание инжем, чем в пробе стали, отобранной в струе из-под ковша при заполнении 3-го поддона.

Не отдавая предпочтения раскислению стали в ковше, особенно при выплавке стали в электрических печах, тем не менео необходимо отметить, что установление связи между полнотой раскисления стали в печи и развитием повторного окисления ивляетсй одним из объектов дальнейших углубленных исследований.

лований

Заключение

Концентрация растворенного кислорода и содержание окисных неметаллических включений в готовой стали зависят

окисных неметаллических включений в готовой стали зависят не только от степени полноть раскисления, по обусловлены и изменением составы стали в процессе ес охлаждения, затвердевания и под влийнием внешнего воздействия.

В результате повториого окисления, как правило, содержание кислорода в стали во время выпуска ес из печи и разливки повыпаетоя. Источниками повторного окисления являются кислород воздуха и запутавшием в стали частицы шлака и отпечупорных материалов сталеразливочных устройств.

Повторное окисление может быть устранено или во всиком случае ослаблено за счет сокращения расстояния между конпом сливного желоба печи и поверхностью стали в ковше, применения для изготовления футеровки сталеразливочных устройств отпечупорных материалов более высокого качества и разливки стали в вакууме или в атмосфере инертного газа.

racea VI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ-РАСКИСЛИТЕЛЕ. I С СЕРОЙ И АЗОТОМ

Большинство элементов-раскислителей обладает высоким сродством не только к кислороду, но и к растворенным в жид-ком металле сере и авоту. Следовательно, одновременно с раскислением стали возможно за счет наличия в растворе элементов-раскислителей образование сульфидов и шитрилы элементов-раскислителей образование сульфидов и шитрилы элементов-раскислителей образование сульфидов и шитрилы элементов-раскислителей, оставинеся в стали, оказывают влинине на распределение серы и азота в готовой стали, т. е. в известной мере определяют свойства последией. Сера вызывает краспределение серы и азота в готовой стали, т. е. в известной мере определяют свойства последией. Кера вызывает красноможость стали вследствие возможности образования жидкой фазы при температурах горичей мехапической обработик: Если содержание серы з мелезе превышает 0,02% и если в стали не присутствуют другие элементы, то появление жидкой фазы незабежко. Как следует из данных обрастворномости серы в различных модификациях железа, железо, содержание около 0,1% серы, при 1400° находится в твердом состоянии, но последующей си жидкой фазы (увеличной фазы, прачем доля образующейся жидкой фазы (увеличной фазы, прачем доля образующейся жидкой фазы) увеличным втектики при 988°. Жидкая фаза располагается в виде топчайшей цленки по гранитым зерен, ослабляет связы между уними, резко снижает механическую прочность, вызывает крастопчайшей цленки по гранитым зерен, ослабляет связы между имми, резко снижает механическую прочность, вызывает крастопчайшей цленки по гранитым зерен, ослабляет связы между имми, резко снижает механическую прочность, вызывает крастопчайшей цленки по гранитым зерен, ослабляет связы между и пом самым на состояние реакции десульфурации

$$[S] + (O^{2-}) = [O] + (S^{2-}).$$
 (86)

Очевидно, при достижении равновесии, чем шівже концентрации растворенного в жидком железе кислорода, тем выше должна бать концентрация анпонов серы в шлаке, т. е. с повъщение менением степени растаствия устави увеличивается; значение коффиционата распределення серы между шлаком и металлом. Это положение общензрестно, можно лишь указать, тго (\$ 5): f/85 in 1978 вышлание стали в мартеновских печах редко превышает в, тогда как при вышлавие стали в дуговых вечах под сельми шлаками это значение достигает 50. Еще более высокие значения паблюдаютой при вышлавие стали в дуговых вечах под бельми шлаками это значение достигает 50. Еще более высокие значения паблюдаютой при вышлавие стали под карбидными шлаками благодари развитию реакции

$$[S] + (O^{2^{-}}) + C_{(r)} = (S^{2^{-}}) + CO_{(r)},$$
 (87)

$$[\%C] \cdot [\%S'] = 0.011,$$

причем это соотношение в пределах от 1420 до 1720° почти не зависит от температуры. Принимая во внимание, что [%C] [% O] = 0,0025, мыла установлена связь между содержанием серы и кислорода заметалие, а вмениле. металле, а именно

$$\frac{[\%S]}{[\%O]} \cong 4. \tag{88}$$

Уравнение (88) свидетельствует, что степень десульфура-ции находится в прямой зависимости от концентрации раство-

ренного в металле кислорода. Фишер и Конен установили, что если после достижения равовшену в конен установили, что если после доотижения равновесия между серой и кислородом в металле в ванну вводят более сильный раскислитель, чем углерод, то и в этом случае наблюдается дальнейшее снижение содержания серы, т. с. сохраниется в силе соотношение, представленное уравнением (88). Паменение содержания серы и кислорода в железе с низким содержанием углерода в процессе плавки в тигле из взвести и фтористого кальция при 1600° графически представлено на



десульфурации. Элементы-рас Элементы-раскислители принимают и непосредственное участие в процессе десульфурации путем образования нерастворивмых в жидкой стали сульфидов. Можно отметить, что, как правило, чем большей раскиблительной способностью обладает элемент, тем выше его стродство к сере. Следовательно, элемент-раскислитель, растворенный в жидком железе, взаимодействует как с кислородом, так и с серой. Механизм очищения жидкого металла от серы в этом случае плентичен с механизмом удаления из жидкого металла кислорода так жак, если сера или сульфид железа растворены в жидкогом железе, то при низкой концентрации элементов-раскислителей образующиеся сульфиды этих элементов, практичеки нерастворимы в жидком железе, по при низкой концентрации элементов-раскислителей образующиеся сульфиды этих элементов, практически нерастворимы в жидком железе и должны из, него удалиться.

Положительное влияние марганца на устранение краснонты-раскислители принимают и непосредственное

ломкости стали общензвестно. Во многих работах отмечается, что марганея обеспечивает и более полное очищение жидкой стали от серы благодаря образованию судьфида марганна—соединений с высокой температурой плавления и нерастворимого в жидкой стали.

Оплавления перастворителя от применения перастворимого в жидкой стали.

мого в жидкой стали.

Однако нельзя согласиться с тем, что при обычных содер-жаниях марганца за счет присутствия последнего можно по-высить степень десульфурации, так как доля серы, связанной




Рис. 48. Изменение содержания серы и кислорода 0,23% С и 0,15% Si [51]:. слејва — плавка в тигле, промаленном при 1250°; сп рја в с каленном тигле кален

с мартанцем, при температурах сталеварения незначительна. Всли бы десульфурация проходила за счет образования в стали сульфира марганца, то снижение содержания серы в стали сопровождалось бы снижением содержания в ней мартанца. Результаты исследований опровертают это положение. Например, при каучении процесса плавки в 10-топных дуговых печах было установлено, что если ферромарганен был введен в вапра в начале восстановительного периода, то по мере развития реакций, присущих этому периоду, снижается содержание серы мастания благодаря восстановлению марганца в шлаке [53]. Мартанца способствует десульфурации чутуна, собсенно при выдержие жидкого чутуна в неотапливаемых миксерах и

при перевозке чугуна, так как чем ниже температура металла, тем более благоприятим условия для образования сульфид марганца.

Этим и можно объяснить влияние марганца на устранение красполомкости стали. Уменьшение растворимости сульфид мелеза при понижении температуры, появление этого соещиения на границах зерен и высокая поверхностная активность марганца сиссобствуют образованию сульфида марганца при нагреве стали перед ее горячей механической обработкой. Известно, что часто проба стали, охлажденияя до температуры ковки в стаквачине, не может быть прокована без польтения при этом трещин. Если же проба той же стали была охлаждения для этом трещин. Если же проба той же стали была охлаждения для том трещин. Объясняется это тем, что в результатем для для примента предуры ковки, то в этом случае сталь может быть прокована без польдения трещин. Объясняется это тем, что в результате охлаждения и повторного нагрева сульфид железа пере ходит в сульфид марганца.

Таким образом, если марганеци не повышает степеня полноты очищения жидкой стали от серы, то оп снижает преднее влияние серы на качество стали — устраняет красноломость благопраря образованию сульфид марганца в области умеренных температур.

Такие элементы-раскислители, как углерод, кремпий (рвс. 27), повышают активность серы, растворенной в жидкой стали, и тем самым благоприятно влияют на более полною очищение жидкой стали от серы.

Что касается влияния марганца на процесс десульфурации то необходимо отментть, что на основе имяющихся данных нельзя отрицать возможность повышения степени десульфурации зе счет на основе имяющихся данных нельзя отрицать возможность повышения степени десульфурации в ванее жидкой стали. Марганец может повышения степены повышения степены песульфурация марганца.

Вообще наши сведения об этом элемента по без этом невозможно осъременти марганца марганца. В ванее жидкой стали об трем невозможно соемента марганца марганца. Оберст пметь в віду ньожно на плиние серы под влиннием марганца может повышения степен, по бразования в ванее жидкой с

8 А. М. Самарин

Разностороннее влияние элементов-раскислителей на про-песс десульфурации можно представить результатами иссле-дования Гольдмана, Держа и Филбрука [54], которые опре-делили влияние различных элементов, растворенных в железе, на константу скорости перехода серы из жидкого металла в шлак. Уноминутые авторы механизм удаления серы из ме-талла в шлак представляют в следующем виде:

$$MS_{(Fe)} = MS_{(m)}; (89)$$

$$MS_{(m)} + CaO_{(m)} = MO_{(m)} + CaS_{(m)};$$
 (90)

$$MO_{(m)} + R_{(Fe)} = M + RO_{(m)};$$
 (91)



в шлак продрис. 49.
Можно оспаривать Гольдмана,

степень полноты десульфурации и, во-вторых, снизить вредное влияние серы на качество стали.

Крафтс и Хилти 1551 обстоятельно рассмотрели вопрос об образовании оксисульфидных вилючений в случае копользования для раскисления стали марганда, креминя и алюминия. Результаты этого исследования следует иметь в виду при установлении оптимальных методов выплавии стали, сосбенно в печах с кислой футеровкой.

Давно известно и отрицательное и положительное влияние алюминий на ударную влакость стали, выплавлению в дуговых нечах с інслой футеровкой. Если это сталь не была раскислена алюминием, то она в литом состоянии обладает достатовно удовные пропрительной ударной вакостью, по в следствие ценольного раскисления стели отливки из нее характепе ценольного раскисления стели отливки из нее характепе шепольного раскисления стели отливки из нее характепе

апоминим на ударную влажость стали, выплавленной в дуговых печах с исклой футоровкой. Если этс сталь не была раскислена алюминием, то она в лятом состоянии обладает достатолно удовлетворительной ударной влажостью, но вследствие неполного раскисления стали отливки из нее характеризуются понищенной порястостью и во многих случаях наличем крупных количеств апоминия (около 200 г на 1 m) обеспечивает долучение плотных отливок, но мызывает реакое пладене ударной вняжости стали. Это и явилось основанием для утверждения, что алюминий оказывает вередное вляжием для утверждения, что алюминий сталым количества отливных отливок.

В реаультате выполненных исследований установлено, что форма и распрейсление сульфадных включений зависят от траскисления стали аломинием.

В стали, полученной без раскисления алюминием, крупные глобули окасиульфадов (включения 1 типа — по номенные глобули окасиульфадов и вражется основной причиной повышения сульфадов и является основной причиной повышения склюности стали к образованию горячих трещии и понижения ударной вякости стали. Алюминий, синзав нопцентрацию растворенного в жадкой стали к намочения образования окасульфадов и вызвал неблагопранитося выдкой стали может быть обеспечено увеличением количества вводимого в жадкой стали расположение сульфада апоминия АІсэя, который в выде перадых частии вавение ударной вякости питой стали может быть обеспечено увеличением количества вводимого в жадкой стали устания вавение в жидкой стали. Какая-то доля этих частии поднимается на поверхность жидкой стали; оставшиеся частици оульфида алюминия нерав-

9 А. М. Самарин

номерно располагаются во всем объеме стали. Таким путем синжается вредное влиние серы на качество стали.

Следовательно, можно при выплавне стали в печах с кислой футеровкой получить хорошо раскисленную алюминием сталь, но количество этого элемонта, вводимото в сталь, долиное определять с учетом его взавмодействии ке только с растворенным в стали кислородом, но и с серой.

При изучения влиния элементов-раскислителей на синжение вредкого действия сры на слойства стали углеродистая сталь была выплавлена в 40-килограммовой высокочастотной печи с кислой футеровкой [56]. Сталь предварительно раскислили с иликомартащем, ферромарганцем и ферросатидием; для окоичательного раскисления использовали в одних
ллавках алюминий, а в других — КМК (58,36% Si;
14,06% Ми и 20,65% Са).

Влиние количества алюминия, введенного в жидкую
сталь для ее окончательного раскисления и а ударную взякость
сталь и на содержание в ней исметаллических включений
характеризуется данными, приведенным в табл. 17.

Таблица 17

№ плавии по	Присаже- но алюми- ния, %	Xı	мически	ий соста	_C	Содержание		
		c	Mn	Si	P	S	Ударная виносьь. кам/см*	неметалличе- ских включе- ний, %
342		0,36	0,92	0,40	0,041	0.044	5,70	0,143
343	0,02	0,34	0,93	0,40	0,050	0,043	3.16	0,148
344	0,04	0,34	0,88	0,39	0,052	0,044	3,66	0,132
345	0,06	0,34	0,91	0,39	0,044	0,042	4.24	0,118
346	0,08	0,39	0,90	0,40	0,052	0.044	4,07	0,121
347	0,12	0,34	0,89	0,40	0,051	0.047	4,34	0.135

Эти данные подтверждают, что присадка небольших количеств алюминая хотя и обеспечивает получение хорошо раскисленной стали, по снижает ударную вязкость стали. Почти полное восстановление ударной вязкости (до значения, присущего стали, не раскисленной алюминием) возможно за счет значительного повышения количества вводимого в жидкую сталь алюминая.

Изменение ударной вязкости стали, как будет показано ниже, зависит от характера неметаллических включений и их расположения в готовой стали.




Рис. 50. Выплочения в раскисленном сталы полу-диафилиме висомения в стали, досимеленном силымомареацием (х нения и отали, рассисденной силимомареацием с добавной 0,02 с — с удъфадиам вилойении, расположениям с горанидам верей; тр (х 400); е — сульфадиам вилойении в стали, распеденной силимом с доба быто по сталу в
Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Видючения, которые обнаружены в стали, раскисленной только силикомарганцем (пл. д. 342), как показано на рис. 50, а. представлены глобулями окасульфидов размером от 2 до 25 минрон. Частицы включений распределились в объеме металла. Эти легкоплавике окасульфиды не оказала вредното влияния на пластичность стали. Минимальной ударной вязкостью характеризуется сталь плавки дм. 352, раскисленная присадкой о,02% алюминия. Распределение оконсульфидыкх включений в этой стали представлено на рис. 50, б. Включения образуют почти сплошную пленку пр границам зерен; подобное расположение, естественно, является причной заметного снижения ударной вязкости стали; на протравленном шлифе (рис. 50, е) также выявляено пограничное расположение, естественно, является причной заметного снижения ударной вязкости стали; на протравленном шлифе (рис. 50, е) также выявляено пограничное расположение оксисульфидных видочений. Распределение и форма включений в стали, раскисленной присадкой 0,08% алюминия, представлены на рис. 50, в и д. Здесь показано, что включения гетерогенны: светлые участки фиксируют раствор сульфидов женеза и мартанна, темнике — сульфидов аноминия. Частицы включений расположены не по границам, а внутри зерен.

Спедовательно, за счет изменения количества аноминия, яводимого в жидкую сталь для ее окончательного раскисленна, изменяется распределение частин включений в стали и яго оказывает влияние на ударную вязкость.

Распределение включений в стали в свою очередь обусловлено составом образующихся частин окислов и сульфидов, а состав стализации, располаганоста в отличене и тиклочений с низкой температурой илавления, будучи в твердом осстоянии в жидкой стали и являнаф дополнительными чентрами» кристализации, располаганоста в отличее от включений с низкой температурой илавления, бе отличее от включений с низкой температурой илавления не по границам, а внутри зерен.

Химический осотав включений, вышеленных при аводном растворении стали, приведен в табл. 18.

Таблица 18

№ плавня		Содержание, %								
	FeO	MnO	SiO.	A1,0,	FeS	MnS	A1,8,	Σ	кислорода, определенно методом вак ум-плавки,	
342	0.0028	0,0025	0.0095	0,0049	0,0852	0,0435	- 🖵	0,143	0,0097	
343	0.0015	0.0015	0.0035	0,0125	0,0825	0,0462	- "	0,148	0,0088	
344	0.0010	0,0008	0.0027	0,0124	0,0495	0,0598	0,0062	0,132	_	
345	0.0011	0.0012	0.0026	0,0136	0.0358	0,0435	0,0203	0,118	0,0075	
346	0,0006	0.0006	0.0012	0,0121	0.0330	0,0544	0.0187	0,121		
347	0.0005								0,0094	

Как видно, по мере увеличения вводимого в жидкую сталь алюминия в окисных включениях повышается содержание окиси алюминия при одновременном снижении доли обислов желоза, мартанца и кремини. Увеличение количества вводимого алюминия визывает и ваменение сульфидных включений повышается доля серы, связанной с алюминия мунецывается доля сульфидов железа и мартанца. Волее отчетливо влияние количества введенного в жидкую сталь алюминия на распре-деление серы между железом, мартанцем и алюминия на распре-деление серы между железом, мартанцем и алюминия харак-теризуется данными, приведенными в табл. 19.

Таблица 19

Распределение серы между желегом, марганцем и алюминием

	Доля серы (в % от ее обще стали), связан	его содержания ная с		
плавин	железом	марганцем	алюминием		
342	63,2	36,8	_ :		
343	60,4	39,6			
344	41.0	50,0	9,0		
345	31.0	38,1	30,9		
346	27.3	45,4	27,3		
347	25,5	42,6	31,9		

Изломенное свидетельствует, что алюминий действовал не только как раскислитель, но и как элемент, взаимодействующий с серой. В результате этого взаимодействия в жидкой стали появился сульфия даломиния, который оказал влияние на распределение серы в готовой стали и, в конечном счете, на механические свойства последней.

Был исследован процесс образования сульфидов при применении для конечного раскисления элементов, обладающих большим сродством к сере, чем алюминий. Изучено влияние применений кик [56]. Зависимость ударной вязкости стали и содержание в стали неметалических включений от копичества введенного в жидкую сталь КМК приведены в табл. 20. Как видно, за счет увеличения количества введенного кик всоставляющей в стали, за право в пределативной количества в веденного кик всоставляющей в стали, раскисленной кМК, и ниже, чем в стали, раскисленной аломинием, однако в предлах группы стали, раскисленной кМК, ударияя вязкость не зависит от абсолютного значения содержания неметаллических включений.

нной КМК

5.

Плав- ни Введено КМК для расинсле- ния, %	Введено	1	C	одержан	Ударная	Солерияние неметалличе- ских включе-		
	σ	Mn	Si	P	s	вязность, кгм/см*	ний в стали (метод элен- тролиза), %	
498	-	0.34	0.70	0.33	0,052	0,048	5,40	0.103
495	0,10	0,35	0,84	0.40	0.051	0.051	4,32	0,098
496	0,20	0,40	0,93	0,39	0,050	0,050	3,90	0,088
497	0,30	0,39	0,77	0,33	0.050	0,049	4.55	0.085
500	0,60	0,34	0,96	0,42	0.051	0,051	4.03	0.090
499	0,75	0,34	0,85	0,45	0,051	0,051	5,45	0,093

Следует отметить, что содержание кислорода в жидкой стали перод раскислением ее КМК было практически одинаково с содержанием кислорода перед раскислением стали эпиминием, но содержанием кислорода перед раскислением стали, раскислением киминием, но содержание окисных включений в стали, раскисленной кими, оказывалось, как правило, в два раза ниже, чем в стали, раскисленной апоминисм. Применение комилексного раскисленной видельными слементами, но и способствовало уменьшению содержании окисных меметалических включений в стали.

Состав неметаллических включений, выделенных при анодном растворении стали, приведен в табл. 21.

Таблица 21

ний, выделенных при с раскисленной КМК

	Содержание, %								
плавки	FeO	MnO	srQ.	A1,03	' CaO	FeS	MnS	CaS	ние вилю чений в стали, /о
1 2	5	1	1 .			1 1		1	100
498	0,0028				0,0003	0,0488	0.0364	-	0,103
495	0,0016	0,0012	0,0022	0,0027	0,0021	0.0535	0.6348	i — '	0.098
496	0,0013	0,0010	0.0014	0,0023	0.0018	0.0330	0.0380	0.0090	
497	0,0009	0.0007	0.0012	0.C017	0.0019	0.0283			
500	0,0008			0.0025	0.0022	0,0346			
499	0.0009	-	0.0018	0.0024	0.0044	0.0236			




Рис. 51. Видиочения в стали [56], раскисленной КМК в количествет — 0.01%, (x3 300); 5 — 0.3% (x3 300); e − 0.3%, лищф програмя 4% растверод авотной кислоты (x400); e − 0.50% (x300); d − 0.75% (x2000); сложный суньфид (Fe, Mn, Ca) S

По мере увеличення количества нводимого КМК в окисных включениях повышается содержание окиси кальция за счет значительного синжения окислов железа и марганца; повышение доли сульфида жельция сопровождается заметным спяжением доли сульфида железа.

Как помазано на рис. 51, а, б, е, е, в, сульфиды овальной коромы распределильсь веравномерно в объеме сталя: они расположились не по границам, а внутри зерен. Частицы включений гетерогениы.

Образование сульфида титана в силавах железа, титана и серы; железа, китана, углерода и серы было изучено Фишелем, Роэ и Эллисом 1571. В силавах железа, титана и серы; железа, китана, углерода и серы было изучено Фишелем, Роэ и Эллисом 1571. В силавах железа, титана и серы; отлитых в несчавые формы, было обваружено, что при ваменении отношения Т1: S с 0,77 до 2,86, доля серы, связанной с титаном, поднялаех от 55, до 62,0%.

В силавах железа, титана, углерода и серы, нескотря на наличие углерода, обладающего высоким сродством к титану, более половины общего содержания серы связано с титаном иря условии, что отношение Т1: S колебалось в пределах от 0,58 до 2,59.

Данные Фишеля, Роэ и Элляса показывают лишь тепреннию к усклению образования сульфидов титана и мере повышения кусклению образования сульфидов титана и мере повышения кусклению образования сульфидов титана и мере повышения кусклению фра услових редко приходится наблюдать жидины металл со столь высоким содержанием серы, как в силавах, исследованных услових редко приходится наблюдать жидины металл со столь высоким содержанием серы, как в силавах, соследованных образования сталь, по до до 30 гг. сталь к красноломного высоким содержанием серы, как в силавах, последованных образования од 18—0,23 % С, 0,18—0,23 % с, 0,5 % серы.

Вляние титана и пиркодится наблюдать жидины брасноломность быль выплавлена в наскомочестотной пече емкостью за с исполе футеровкой. Склюнность стали к красноломность быль выплавлена в послем ударной вязкости при корт выплавлена путем обрежения до 1,18—0,23 % S, 0,025 % P и 0,03—0,06 % S, была выплавлена

механической или термической обработке: Таким образом обеспечивается получение стали с более низким содержанием азота или устраняется вредное влияние азота на своиства

Стили. Воспринмчивость стали и термической обработке, определяется размером зерна, то последний обусловлен не только наличием в стали соответствующих окислов, но и нит-

только валичием в стали соответствующих окислов, но и интридов.

Как, было установлено Солтером и Бити, [59] нитрид алюминия играет значительную роль в отношении синжении склонности и старению в процессе схлодкой деформации мигкой стали (0,03—0,06% С). Толицину горячекатанной ленты спижали с 2,5 мм путем холодкой прокатик на 70—40%, затем подвергали отжигу, медленно нагревия до 680—730°.

Было установлено, что в процессе горячей механической обработки образование витрида алюминия не получает развития и азот целиком остается в растворе. В результате колодкой прокатик, наоборот, только 10% общего содержании азота остается в растворе, а подавляющая часть этого элемента соединяется с алюминием образу в интрид алюминия AIN. Скорость охлаждения также оказывает существенное влияние медленном охлаждения обеспечено времи, потребное для образовании интрида алюминия; только при относительно медленном охлаждении обеспечено времи, потребное для образовании интрида алюминия; только при относительно образовании интрида алюминия; только при относительно медленном охлаждении обеспечено времи, потребное для образовании интрида алюминия, т. е. для перехода азота из

медленном отлаждении осеспечию время, погреслое дого образования интрида апкоминия, т. е. для перехода азота из раствора.

Витли (60) установил, что в горичекатанной раскисленной алюминие стали реакции образования интрида элюминия получает заметное развитие около 500—600°; в области же высоких температур (1100—1300°) процесс образования нитрида алюминия практически прекращается. Это подтверждает, что при горячей обработке стали интрид алюминия не образочести так же как и при быстром охлаждении стали, натретой выше 1000°.

Наличие нитрида алюминия в стали, исследованной Солтером в Бити, обусловило и размер зерка после нагрева до 930—150°. Мелкое зерко было обларужено в стали, сосержащей от 0,0024 до 0,0048% азота в виде интрида алюминия; смешанное зерко до 0,0007% азота в виде интрида алюминия.

Очевидно, чем быстрее илет процесс образования интрида того или иного элемента на устранение старения стали. Алюминий смем кремний, так как образование нитрида кремний протекает медлениее, чем образование нитрида дражини протекает медлениее, чем образование нитрида дражний протекает медлениее, чем образование нитрида кремний протекает медлениее, чем образование нитрида дражини протекает медлениее.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Пожалуй, этим можно объяснить влияние ванадия на устранение старения в процессе колодной деформации кивищей стали. Ванадий, являнос относительно слабым раскислительно, не подавляет кицения стали в изложивщах, но ванадий является элементом сболее высоким ородговом к азоту, чем алюминий, т. е. наличие в кипищей стали ванадия обеспечивает образование его интрида — снижение концентрации азота, растворенного в феррите.

Наличие нитридов элементов-раскислителей, соединений, устойчивых при температурах сталеварения, нерастворимых в мидкой стали, находящихся в ней в видкой стали, находящихся в ней в видко стали находящихся в ней в неде мельчайших взвешеним частиц, оказывает существейное влияние на процесс кристализации и строение стальных слитков и, в коночном счете, на свойства готовой стали.

Здесь приведены далеко не полные даниме о взаимодейстрии элементов-раскислителей с серой и азотом лишь для того, ам выбранные расколько сложным является процесс раскисления стали. Ней-яя не учитывать, что надлежащим образом выбранные раскислители и ремим раскисления мотут устранить вредное влияние на сенойства стали не только кисломом, на сред на зотом применных выявлению детинного влияния раскисления стали на ее сыбства стали не только кисломом поментъ, что еще мало выполнено исследований, посящених выявлению детинного влияния раскисления стали на ее сыбства стали не только кисломали на ее сыбства стали не сыбства стали не совства стали

Заключение

Степень раскисления стали и наличие в ней элементов-раскислителей оказывает существенное влияние на десульфу-

Стинень раскислении стали и наличие в неи элементовраскислителей оказывает существенное влияние на десульфурацию стали.

Но мере синжения концентрации растворенного в стали киспорода повышается степень полноты очищения стали от серы.

Миогие элементы-раскислители образуют услойчивые при
температурах сталеварения сульфиды, которые, будучи перастворимы в жидкой стали, могут удаляться из нее и тем самым способствовать более успешной десульфурации. Образование тугоплавких сульфидов законность стали, по в в виде
сплошной пленки, обеспечивает синжение вредного влияния
серы на качество стали: спижается склонность к красноломиссти
и к образованию горочих трещии.

Большинство элементов-раскислителей во многих сталих определяют размер зерна, устраняют склонность стали к старению.

Taasa VII РАСКИСЛЕНИЕ СТАЛИ В ВАКУУМЕ

Многое сделано в области теоретических основ и удучшения практики процесса раскисления стали. И все же нельзя еще гарантировать получения стали, совершенно чистой от неметаллических включений — продуктов реакций раскисления, если не будут внесены существенные изменения в процесс е производства.

Новые задачи, возникшие в связи с быстрым развитием современного сверхскоростного трепспорта, строительством установок для расшелления атомного дряд, применением полупроводимско и др., не могут быть успешко решены без использования чистых металлов и их славов. Новые отрасли современной техники требуют применения металлов с инчтожно малым содержанием примесей, так как только в этом случае могут быть полученым изразил с принципивально новыми свойствах процессов. Любая примесь, растворенцая в металла, как бы низка ни была ее концентрация, вызывает омещение в расположении электронов и тем самым оказывает влинием кристалической решетки вследствие наличии примесы сказывается и на прочностимы совойства металла. Искажение к ристалической решетки вследствие наличии примесы, и не находящиеся в растворе, сообенно когда частицы этих примесе и пленим сульфида жерыя. Ам может привести к образованию пленим сульфида железа на всем протижении границам зерен, вызывают примеси, расположения пленим сульфида железа на всем протижении границы между зерыами.

Примеси, расположенные по границам зерен, вызывают десь энергетические изменения и в соответствии с этим, как

уже было отмечено, оказывают существенное влияние на кинетику роста зерна и превращения, а следовательно; на результати термической обработии и свойства металлов или силавов. Выпадение из раствора в мелезе испорода, азота и утлерода, обусловленное выдержной при повышенных температурах, вызывает изменение мелетород при этом оказывают более сильное влияние, чем кислород.

Значения растворимости и коэффициента диффузии элемента в железе связаны со старением последнего.

Так, было установлено [61], что железо быстро стареет даже при компатной температуре (деформационное старение), если содержание азота в нем превышает 0,001 %; подобые влияние утлерода на старение наблюдалось при 100°.

Если время, потребное для старения, обусловлено значением призаведения коэффициента диффузии элемента в железе (D) на предел растворимости (q), то различие вляяния утлерода и азота обусловлено следующим.

Связь между коэффициентом диффузии азота в железе и вога обусловлено следующим дифузии азота в железе и вергией активации определяется уравнением

$$D_N = 0.007e^{-18600/RT} c m^2 c e \kappa^{-1}.$$
 (92)

Предел растворимости азота в железе м опреде-

$$q_N = 2,33e^{-5330/RT}\%$$
 Bec. (93)

Отсюда значение произведения $D_N q_N$ при 50° равно

$$D_N q_N = 1.0 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{cek}^{-1}$$
.

Подобное значение для $D_{\rm e}q_{\rm c}$ достигается лишь при 120°. Использование вакуума позволяет положительно решить задачу организации производства миогих металлов и сплавов с высокой степенью их чистоты от таких примесей, как углерод, кислород, азот и водород. Только при наличии вакуума можно польостью реализовать преммущества углерода и водорода как раскистителей перед другими элементами.

Взаимодействие углерода и водорода с кислородом, растворенным в жидком металле, приводит к образованию газообразных продуктов реакции — окиси углерода, угольного выгилрида, водивого пара. Следовательно, в этих случаях раскисление не сопровождается образованием кислов, которые хотя и нераствориям в металле, но в виде жидких или твердых чаля

126

стиц могут находиться в жидком металле, так нак скорость удаления их мала.
Создание вакуума при раскислении углеродом или водородом обеспечивает нажое давление газообразных продуктов реакций и том самым позволяет получать металл с весьма нижим оодержавием в нем растворенного кислорода и элементов-раскислителей, т. е. углерода и водорода.

Выделение ы жидкого металла газообразных продуктов реакцию искления углерода и водорода, как нажестно, сопровождается очищением металла от заота.


очиностра-в качестве иллюстра-ции можно привести дан-вые о влиянии снижения ответ углерода ные о влиянии силжения давления окиси углерода на повышение раскислительной способности углерода благодаря тому, что продукт реакция — окись углерода — непрерывно удаляется из системы в вакуумных печах.

Константа равновесия реакции окисления углерода, растворенного в жид-


рода, растворенного в жид-ком железе,

железе,
$$K = \frac{P_{\text{CO}}}{P_{\text{CO}}}$$

 $K = \frac{P_{\text{CO}}}{[\% \text{ C}] [\% \text{ O}]}$



1% СІ (% О) при 1600°, и различнях давленнях окипри давлення онкон углерода, равном 1 ат и 1600°,
ранна 0,0020—0,0025. При снижении давлення окиси углерода,
значение К остается без изменения липь при условия уменьшения значения произведения (% СІ (% ОІ). На рис. 52 представлена зависмость между равновесными концентрациями углерода и кислорода, растворенными видком железе, при 1600° и
различных давлениях окиси утлерода при три три три три три
завись представлена раскисличеньна способность углерода пра
давления окиси углерода, равном 1,0 и 0,1 ат 10 и 1 ам. Нд.
Для сравнения здесь же приведена раскисличенная способность мартанда, кремняя и аломиня при той не температуре.
Как видно, за счет снижения давления можно углерод средать



Особо следует от-метить, что значение произведения [% C]. • [% O] изменяется в

одоводная в делументально, как показано на ресоответвительно, как показано на ресоответвительно, как показано жеталла углерода в несоответствие между колько металла углерода в несоответствительно, как показано на рве с 33, находятся в прямой зависимости от скорости обезуглероминавания. В съще от съще от съще обезуглероминавания. В съще от съще обезуглероминавания съще обезупательно, как показано на ресоответствие между количествами удалення уго часть кислорода удальятся в вяде соединений с серой и креминем. Действительно, как показани на рис. 54, при выдержко же жиздкого металла в вакууме при отсутствии шлакового по-крова снижается содержание не только углерода и кислорода. Коти исследования, связанные с применением вакуума в металлургии, и единичноей использование вакуумных печей начаты более четверти века назад, но только в последние годы

наблюдается быстрый рост выплавки металлов и сплавов в промышленных вакуумных печах.
Если еще десять лог назад промышленные вакуумные установки были редкостью на металлургических заводах, а производство металлов и сплавов с применением вакуума исчислаглось килограммами, то теперь, мы недалеки от того времени,




Рис. 54. Изменение содержания С. О. S при выдержие металла под вакуумом [62].

под вакуумем [62].

когда вакууменые установки будут использованы при производстве сотен тысяч тони металлов и сплавов.

Ниже изложены результаты лишь некоторых исследований, относящихся к установлению методов получения металлов и сплавов в вакууме и определению влияния вакуума на свойства сталей и сплавов.

Значительное количество исследований посвящено установлению методов получения чистого железа и изучению свойств исследено.

На основе применения в качестве исходного материала отожжениях в водороде чещуек железа, получениях при электролизе из растнора двухлорного местеза, и затем их плавления в вакууме или спекания в важостеременной в катером двухлорного местеза, и затем их плавления в вакууме или спекания в втисефере водобода получено железо, соперижанее примест 0,00001% А1, 0,00003% Вс. 0,00001% Са, 0,00003% Ni, 0,000005% Рь, 0,000037% Si, 0,000005% Sn.

0,00004% Ті. Общее содержание примесей в этом железе 0,000311% [63].

0,0004% Ті, Общее содержание примесей в этом жедезе инже 0,000341% (63).

Двухступенчатый метод получения чистого железа разработан в «National Physical Laboratory» (64). Здесь шведское железа подрергают переплаву спачала в окислительной атмосфере, затем в вакууме. Переплав редут в корундизовых титиях с магинаетовой засминой, нагрел токами высокой частоты. Окислительную плавку ведут с целью очищения железа от углерода и неминия, спижая при этом содержание углерода до 0,002 %.

В результате расплавления окисленного железа в атмосфере водорода и последующей выдержки железа в атмосфере водорода и последующей выдержки жидкого железа в вакууме металл очищают от кислорода.

Получение таким образом железо спержит примеси (средние значения):0,002—0,004% С, 0,002—0,0003% Si, 0,004% Мп, 0,05—0,07 Ni, 0,001 % Сл, 0,001—0,002% Со, 0,001% АГ, 0,005% П.

В вакуумной печи емкостью 2 кг в корундизовых титиях и в титиях из окиси магния при разрежении до 10 ° 5 мм Нд и результате переплава карбонильного железа получено железо со следующим содержанием примесей (табл. 22).

Таблипа 22

Тигель		1 1		Примеси, "/			
Тигель	С	Si	A1	Cu	Mg	Ni	0
Корундизовый. Из окиси магния	Следы	0,002 0,002	0,027 0,001	0,002 0,0005	0,0007 0,0006	0,006 0,003	

Степень чистоти ислеза, как видно, зависит от материала тигля, в котором осуществлен переплав карбонильного железа: более чистое железо получено в тиглях из окиси матиня [61]. Насколько даже незначительное измененийе содержавния примесей оказывает влилине на электротехнические свойства железа, можно судить по результатам определения изменения электросопротивления железа. Отношение электросопротивления при 18°C (29°K) к электросопротивлению при —253°C (20°K), г. е. R₂₉; R₂₉ для более чистого железа выплавленного в коруждивовом тигле — 31.

Для практики выплавиления стированных сталей имеют значение результаты, полученные при изучении влилиния переплава 139

ва в вакууме на свойства высокохромистого феррита (железо, содержащее 25% Сг) 1651. В этом исследовании 300—500 г высокохромистой стали, выплавленной в заводсках печах, нереплавлили в вакууме в титлях из окаси бериллия, глинозема и окиси матния. При переплаве содержание углерода в стали спижали до 0,002—0,003 %, причем в матнезитовых титлях этой степени обезуглероживания достигали при давлении 1 мм Нд; более медленно шло обезуглероживание в титлях из типнозема даже при давления 0,001 мм Нд.

При переплаве в титлях из окиси беррилия и глинозема синжение содержания углерода сопровождалось также очищением стали от кислорода, т. е. в результате удаления окиси углерода, образовавшейся при взанмодействии углерода, с кислородом, сталь очищалась от упомянутых элементов.

При переплаве в титлях из окиси метрипероживание не сопровождалось очищением стали от кислорода, т. е. в результате удаления окиси углерод, образовавшейся при взанмодействии углерода и выстали и кислородом, а с окиси матния обезуглероживание при при переплаве в титлях из окиси матния углерода, образовать в виде окиси углерода, но последняя образуется не за счет взаимодействия углерода, но последняя образуется и за счет наминости и при переплаве в титлях из окиси матния поверхностть матния и магний удального на зоны реакции. Новые порими углерода и магния удального на зоны реакции. Новые порими углерода в магний удального и померхность металла и здесь нотумато не взаимодействие с окисью магния. Таким образом, степки титля и окиси магния являются чнасосомы из окразиму углерода на окиси магния являются чнасосомы из окиси магния на коми и нерастворым в сисим магния, померхность металла и здесь нотуматот во взаимодействие с окисью магния и всекам, практически он нерастворым в стали. Магний, посстанивленный на окиси магния на окиси магния на состанивленный на окиси магния на сокор

лях из окнои магния не сопровождается очищением стали от киспорода.

В тиглях из окнои бериллия и глинозема также возможны взаимодействие углерода стали с этими окислами, образование при этом окиси углерода и ее удаление, но восстановленные алюминий и бериллий, растворянось в стали, раскислиотее, и, таким образом, обезуглероживание в этих условиях сопровождается снижением содержавии кислорода в стали.

В результате переплава высокохромистой стали в вакууме в тиглях из окиси бериллия и глинозема была значительно улучшена ударная вязкость стали.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Влагодаря очищению при переплаве в вакууме от углерода, кислорода и азота сталь после закалик с 1200° оказалась устойинвой против интеркристаллингой коррозив. Переплава в вакууме повысил продолжительность службы стали при переменном температурном режиме: сталь, выплавленная в обычной
печи, окисляется после 1—3 теплосмен, переплавленная в пакууме — после 8—4 теплосмен.

Необходимость получения шарикоподиципинковой
стали
кинпинальным содержанием окисных веметаллических
включений понудыта опробовать метод вакуум-плавки при произчений в парикоподишивногой стали. Сталь была вышлавлена
в 100-килограммовой дуговой печи с основной фучеровкой,
а затем была перелита в вакуумитую печи, в которой и была
выдержана в течение около получасы. Изменения содержания
в стали кислорода и неметаллических включений приведены
в табл. 23.

Таблица 23

Таблица 23 Влияние выдержки в вакууме на содержание кислорода неметаллических включений в шарикоподишпниковой стали

Поназатели	11	1	№ плавии		
	3.1	1	2	3	
Давление в печи, мм Hg Продолжительность выдержки в	Вакууме	29	17	18	
Min .		32	32	28	
Содержание кислорода до выдер	жки, %	0,0036	0,0033	0,0028	
Содержание кислорода после выде Содержание неметаллических в	ержки, % ключений	0,0008	0,0010	0,0007	
до выдержки, %	слючений	0,0172	0,0195	0,0163	
после выдержки, %	углерода	0,0095	0.0140	0,0118	
при выдержке в вакууме, %		0,11	0,09	0.06	

Как видно, непродолжительная выдержка стали при от-посительно невысоком разрежении обеспечила снижение содержания кислорода в шарикоподишиниковой стали в три-четыре раза и некторое уменьшение содержания неметалиль ческих вилючений. Аналогичное исследование было выполнено при переплаве парикоподшининковой стали и ее выдержке в более глубоком

вакууме [66]. Сталь, выплавленная в мартеновской печи с кис-лой футеровкой и в дуговой — с основной была переплавлена в высокочастотной печи в тигле из электроплавленной магне-зии, выдержана в вакууме и слушта под давлением 2-10⁷⁴ мм Hg. Изменение содержания отдельных элементов в стали в ре-зультате ее переплава в вакууме характеризуется данными табл. 24.

Ивменение состава шарикоподшинник в результате ее переплава в са

	ale t				
Тип печи	C	Mn	o	N	Вес плав- ки, кг
Мартеновская печь с кис- лой футеровкой. Дуговая печь с основной футеровкой. Мартеновская печь с кис- лой футеровкой.	1,01 0,96 1,01 0,97 1,06 1,03	0,31 0,03 1,06 0,05 0,40 0,41	0,0023 0,0001 0,0040 0,0002 0,0024 0,0004	0,0067 0,0025 0,0099 0,0026 0,0070 0,0045	1,5 1,5 26,0

Примечание. В числителе — содержание элементов, до переплава, наменателе — после переплава.

Содержание в стали кремния, фосфора, серы и хрома исле переплава осталось неизменным. Особо следует отметить зна-чительное синжение содержания в стали марганца вследствие

переилава осталось неизменным. Осооо следует отметить значительное осняжение содержания в стали марганда вследствие его испарения.

В плавке весом 26 кг содержание этого элемента осталось неизменным, так как ферромарганец был введен в жидкую сталь иншь за илть минут до ее випуска в изложиницу, т. е. времи для испарения было недостаточно.
Электротехинческие свойства трапсформаторной стали, как известно, в основном определнотога, помимо содержавия в этой стали креминя, наличием таких примесей, как углерод, фосфор, сера, кислород, азот и водород. В последнее времи качество трапсформаторной стали значительно повышено за счет улучшения пропессов ее выплавия и последующей обработ-ки, однако к свойствам этой стали предъявляются еще более высокиет требования.

Выло изучено влияние выплавки трансформаторной стали в вакууме на состав и ее совйства [52]. Исследованию быми однергнуты две группы плавок: одна плавки в обычной высокочастотной печи, другая — плавки, выплавленные и 10 л.м. смарви

отлитые в вакууме. Давление в вакуумной печи было в пределах 15—5 мм. Нд. Химический анализ стали плавок обеих групп приведен в табл. 25.

Таблица 25

(после выплавки)									
1 - 1 - 1		٠,	Co	держан	цержание, %				
Тип печи	№ пла- виц	Si	С	S	P	Mn			
	1	3,50	0,040	0,017	0.005	0.15			
Обычная печь	2	3,53	0,040	0,027	0,013	0,13			
	3	3,24	0,030	0,018	0,012	0,15			
	5	2,75	0,030	0,013	0.007	0.10			
	5	2,63	0,025	0,018	0,008	0,10			
	6	3,12	0,015	0,036	0,028	0,13			
Вакуумная печь	7	2,92	0,020	0,036	0,035	0,15			
12 1/ 1	8	3,35	0,020	0,037	0.026	0.14			
	9		0,020			0.15			

Как следует из данных табл. 25, при выплавие в вакууме получена сталь с более нізким содержанием углерода; однако вследствие отсутствия шлака в вакуумной печи содержание серы и фосфора в талы этой группы плавок понышенное серы и фосфора в талы этой группы плавок понышенное. Слатки обеих партий были прокатаны на лист толщиной 0,35 мм при соблюдения ремима, установленного дли этой стали. В результате промежуточных отжигов при прокатке и окончательного отжига характеризуется более инэким содержанием углерода, серы и фосфора, но сталь, выплавленная и вакууме, и после окончательного отжига характеризуется более инэким содержанием углерода и более высоким — серы и фосфора (табл. 26).

Вланние метода выплавки на электротехнические свойства трансформаторной стали — ваттиме потери и матиатная индукции — представляю в табл. 27.

Ваттные потери трансформаторной стали, выплавленной в вакууме, на 15—25 % ниже потерь этой стали, выплавленной в обачной индукционной печи.

Какие загрязнения, присутствующие в стали, оказали влияние на ее свойства?

В табл. 26 было приведено суммарное содержание в стали углерода, серы с фосфора. Как видио, сталь, выплавленная в, вакууме, в большей степени загрязнена этими примесями.

	J.G		Co	держан	ae, %	F.
Тип печи	илав-	С	s ·	Р	Σ(%C+ /,5	3+%P)
	1	0,014	0,008	0,003	0,02	5
Обычная печь	2	0,010	0,007	0,003	0,02	0
4 2 1 2 2	3	0,012	0,010	0,005	0,02	7
	4	0,014	0,008	0,003	0,02	7
	5	0,013	0,010	0,003	0,02	6
17.7	6	0,006	0,010	0.008	0,02	4
Вакуумная печь	7	0,008	0,014	0.008	0,03	0
	8	0,010	0,010	0.008	0,02	8
	9	0,008	0,012	0,009	0,02	9

Таблица 27

Тип печи	No	Элек	ротехниче	сние свойст	ва сплава
Tall Bean	плавки	Pı,	P_{1_5}	B24	Bio
	1	1,18	2.75	15 500	16 700
Обычная печь	2	1,00	2,30-	15 400	16 500
	3	1,10	2,50	16 500	17 600
16.00	4	1,00	2,20	16 400	17 600
- <u> </u>	- 5	0,90	2,05	16 500	17 600
	6	0,74	0,67	16 700	17 800
Вакуумная печь	7	0,85	1,76	16 600	17 700
1 - 2 - 2 - 1	8	0,80	1,78 1,70	16 400	17 500 17 600

Следовательно, если углерод, сера и фосфор и оказывают влин-ние на электротехнические свойства стали, то не решающее. При изучении неметаллических включений в стали, свойств этих включений и их распределения в стали можно было пред-нолагать, что электротехнические свойства стали в основном зависят от содержания в ней кислорода. В табл. 28 приведено содержание кислорода, водорода, азота и неметаллических включений в стали исследованных плавок.

10*

		Содержание, %					
Тип печи	М плав- ин	o	н	N	неметал- лические вилюче- ния		
	3.3		19.0				
	1	0,0192	0,0002	0,0056	0.039		
Обычная печь	2	0,0177	0,0003	0,0030	0.034		
	3	0,0195	0,0004	0.0044	0,050		
	4	0,0145	0,0003	0,0048	- 1		
	5	0,0182	0,0002	0,0028	0,038		
	6	0,0019	0,00005	0.0028	0.0042		
Вакуумная печь	7	0,0026	0.00005	0.0042	0.0070		
	8	0.0022	0.00005	0.0037	0,0050		
	9 .	0,0025	0,00005	0.0028	0,0050		

Содержание азота в стали, вышлавленной как в обычной нечи, так и в вакуумной, практически одинаково; реако снижено при вышлавне в вакууме содержание в стали кислорода и водорода. Естествение, свижение осрежания кислорода в стали соответствует и уменьшение степени ее загризнения неметалическими включениями.

Состав и характер неметаллических включений в трансформаторной стали также обусловлены методом ее вышлавии. В стали, вышлавленной вечи вместалические включения частицами слинатов с высоким содержанием глинозема — от 62 до. 80%; неметаллические оключения в стали, вышлавленной в вакууме (рис. 55,6) представлены крупиными частицами слинатов, с высоким содержанием глинами слинатов, в вакууме (рис. 55,6) представлены крупиными частинами слинатов, с высоким содержанием кремнезема — от 70 до 95%. Состав частиц меметаллических включений обусловий и их магнитныме свойства: частицы включений, выделенные и дола принитиме. В закууме, были немагнитным.

Характер неметаллических включений обусловит и их наражер зерна; сталь, выплавленнай в вакууме, были немагнитным.

Характер неметаллических включений оказал влияние и наражер зерна; сталь, выплавленная в вакууме, как показано на рас. 56, 4, крупповеринства, граница между зернами чистан, зарна, вышлавленная в обычной печи, имера зерна, ко вообще зерно в ней более между зернами чистан, зерна, вышлавленнай (рис. 56, 6).

Изложенное выше является доказательством того, что со-держание кислорода в трансформаторной стали оказывает существенное влияние на се электротехнические селёства; это в соответствии с экспериментальными данными представлено




Рис. 55. Включения в трансформатор-ной стали, выплавленной в обычной печи (a) и выплавленной в вакууме (6) × 100 [62]

Рис. 56. Зерно трансформаторной стали, выплавленной в вакууме (a) и выплавленной в обычной нечи (6) × 100 [62]

на рис. 57. Повышение содержания кислорода вызывает сигжение начальной и максимальной магнитной проницаемости; увеличивает значения коэрпетивной силы и потерь на гистеречас. Последние определяют и ваттямы потерь, т. е. повышение содержания кислорода вызывает увеличение ваттных потерь трансформаторной стали. Пластичность трансформаторной стали, выплавленной в вакууме, выше пластичности стали, выплавленной в вакууме, выше пластичности стали, выплавленной в обычной

печи: пластинки, вырезанные из листов стали, выплавленной в вакуумной печи, выдерживали от 12 до 24 гибов, а из стали, выплавленной в обычной печи — от 4 до 12 гибов. Несомпечно, за сет выплавии в вакууме можно значительно улучшить качество электротехнических сплавов с высоким содержанием инкели и других легирующих элементов.

2




Рис. 57. Влияние содержания кислорода в трансформаторной стали на ее электротехнические свойства [62]

Особое значение вакуумиме печи имеют при организации переціава отходов высокохромистых сталей, когда обычно необходимо получить металі с низким содержанием углерода без значительных потерь при этом хрома. Как известно, подобная задача может быть относительно успешно решена при переплаво этих отходов дутовых печах с применением кислорода, так как значительное новышение температуры обеспечивает так как значительное повышение температуры обеспечивает бысперый изисе дроба и снижает тепень окисления хрома. Быстрый изисе дробан дутовых печай, работающих с пременением кислорода, пыльяется хотя и не столь существенным, но все же недостатком.

В вакумих печах возможно обезуплерожнавание высоко-хромистых сталей и еплавов без значительных потерь хрома и при относительно пизиких температурах. Если реакцию окисления углёрода, растворешного в высокохромистых сплавах для

железа, представить [67] уравнением

$$CrO_{(r)} + [C] = [Cr] + CO_{(r)},$$

вновесия этой реакции а зависимость константы о $K = \frac{P_{\rm CO} \, [\% \text{Cr}]}{[\% \text{C}]}$

от температуры уравнением
$$\lg K = -\frac{45200}{T} + 9,46, (94)$$

то можно вычислить кон-пентрацию углерода, па-ходищегося в равновесии с хромом при различных тем-пературах и давлении оки-си углерода. Результаты подобного вычисления гра-фически представлены на рис. 58. Вакуумиме пои

рис. 58.

Вакуумные печи получили широкое применение в промышленности для производства некоторых сплавов с весьма низким




Рис. 58. Зависимости между равновес-ими концентрациями углерода и хрома при различных температурах и давле-нии окиси углерода [67]

производства некоторых солгавов с весьма нажим содержанием углерода путмер одвинирования высокоутлеродаетых сплавов с туглерода. На ферросилавном заводе «Еlестопец» феррохром с содержанием углерода в хрома путмерода. На ферросилавном заводе «Еlестопец» феррохром с содержанием (68).

Брикеты, изготовлениме из порошков высокоутлеродистого феррохром за и кварацита, выдерживают в вакумной печи, не доводя сплав, до жидкого состояния, и таким образом потручают феррохром с указанным содержанием углерода и по-вышенным содержанием углерода, и содышенным содержанием углерода, т с устойчивые против интерирокталлитиой коррозии, при отсутствия в этих сталях титана вли инобия. Повышенное содержание в феррохроме кремния и кремнезема, при отсутствия в этих сталях титана вли инобия. Повышенное содержание в феррохроме кремния и кремнезема, по заявлению американце, не является препятствием для получения нержанеоциях сталей с обычным для этих сталей содержанием кремния.

В лабораторных условнях опробован аналогичный метод получения в вакуумной почи на высокоуглеродистого феррохрома сплава с накамы содержанием и углерода и кремния. В качестве исходного материада был использован высокоуглеродистой феррохром. Спорэжание углерода, хрома и кремнии в исходном феррохроме, полученном в выкуумной печи; характеризуется данными, приведенным в табл. 29.

Таблица 29

3/6	Содержание, %								
опыта	в высон фе	оуглеродистом ррохроме	в безуглероднотом феррохроме						
	C	Cr	σ	Cr	Si				
1)			(0,020	72,50	1.5				
2	1 . 1	1 4 1	0,020	78,30					
	7,30	69,17	0,020	75,40	1 🗆				
5			0,015	74,65	1 -				
5)	100	1	0,010	76,92					
6)		5.1	(0,020	72,03	0,52				
7		1	0,015	72,06	0.56				
8		1 1	0,010	68,56	0,48				
9}	6,40	65,85	0,030	69,76	1.24				
		1 1300	0,025	70,68	1,02				
2)	1		0,010	68,56	0.48				
٠,			(0,010	69,30	0,70				

Каковы преимущества нового метода производства безуглеродистого феррохрома?

Во-первых, только таким путем можно получить феррохромо со столь назким содержанием углерода; при ранее примендымим содержанием углерода; при ранее примендымим со столь назким содержанием углерода; во-эторых, использование безуглеродистого феррохрома, содержащего 0,01—0,03 % углерода, позволяет в дуговых печах выплавлять нержавеющие стали с одержанием не выше 0,03 %

углерода; в-третьих, упрощается схема производства феррохрома благодаря устранению из нее выплавки силикохрома и рафини-рования последнего от креминя. Очевидно, этот метод может найти применение и при про-

изводстве других ферросилавов, содержащих элементы, способные к образованию устойчивых карбидов. Тесный контакт между частинами высокоуглеродистого ферросилава и окисопителя, использование поверхностной энергии, шизкое давление окиси углерода и ее быстрее удаление из зоны реакции факторы, благоприятствующие получению в промышленных ракуумных установках металлов и сплавов с весьма низким сопержанием углерода.

торы, благоприятствующие получению в промышленных вакуумных установиах металлов и сплавов с весьма низим содержаном установиах металлов и сплавов с весьма низим содержанием установках металлов и сплавов с весьма низим содержанием установках металлов и сплавов с выслевных в вакууме на свойства стали и сплавов с никелевой основой следующего номинального составы: не более 5% Re. 19% Cr. 10% Co. 40% Mo. 2,5% Ti. 1%Al. 0,15% C. 0,75% Mn. 0,5% Si. ост. Ni.

Индукционная печь емкостью 200 ке вымещена внутри кожуха из нержавеющей стали с двойными стенками, охлаждаемого водой и соединенного с отначивающей системой. Печь питается от моторгенератора мощностью 200 кем, частота 1920 перкодов; наприжение на натушке 400 с. Откачивающая система состоит из форвакуумного насоса производительностью 5,6 мг/ким, обеспечивающего разрежение до 2000; (0,2 км Hg). На отнепьной высоковакуумной линии установлены дла бустерных насоса в серин со скоростью откачки 28 мг/мин. при давления в 10 н. Печь оборудована механизмами для выссения добавок и разрушения мостов, аппаратом контроли разливки, термопарой, трубками для ввода газа и приспособлением дли отбора проб. При выплавие используют готовые или наблиние или из магнезии, окном циркония, циркона, смесей магнезии и глиновема, графитовые.

На рис. 59 приведен типичный график плавии в печи еммостью. 250 кг. Основную металлическую садку помещают в тигель, а добавочные материаль — в дозпрующие загрузочные мостью. 250 кг. Основную металлическую садку помещают в тигель, а добавочные материаль — в дозпрующие загрузочные после её нагрева на газовой гореже. После этого перекрывают камеру крышкой и начивают звакуацию форваку умым насосом; в конце звакуацию выпольного ток, таким образом беснечвыется паметуна детазация садки. Отноврения масталива детазация садки. Отноврения мастали поднежения праводаются поднежения и перами садки, отноченныется и окаслевной устерода — кип. Если проязводат дополнительно присадку значичельного количества мастала поднежения оставку поднежения поднежения образом обеснечв

содержания кислорода и удалению стеклообразных материалов, образовавшихся во время плавления садки.
Во время обработки водородом газы и водяной пар непрерыв-во откачиваются выесте с водородом из камеры. Легко окисляю-щиеся добавки— алюминий, впобий, таптал, кремний, титан и цирконфі— вводят в последние 10 мин. периода обработки водородом.




Рис. 59. График вакуумной плавки [69]: — включение тока; 2 — расплавление; 3 — добавка швхты продувки водородом; 5 — конец продувки водородом; 6—

продувия водородом; 5— новен продувия водородом; 6— разливиа.

После расплавления этих добавок прекращают подачу водорода, отключают ток и продолжают работу нассовь до тех пор, пока не будет установлено отсутствие натекания. После этого метали доводят в возможно короткое время до температуры выпуска и отливают в изложниму под давлением обычно инже 50 мм Нд. Для снижения отходов используют электроподогреваемые утепляюще надставки.

Затруднения, возникающие при ковке и прокатке сплавов с высоким еодержанием титела и алюминия, общензвествы. Низкий выход годного обусловлен значительной вырубкой и зачисткой трещин на слитках вследствие повышенного загряления металла в первую очередь ваотом.

Вакум-плавка обеспечвает получение сплава, содержащего 0,005—0,001% кислорода и 0,002—0,003% азота.

Квадратные слитки 170 × 170 мм подвергаются следующей обработке: 1) зачистка всей поверхности слитка для удаления поверхностных дефектов; 2) ковка на заготовку бо × 60 мм; местная зачистка; 3) прокатка заготовки до 42 × 42 мм и местная зачистка; 3) прокатка заготовки до 2 × 42 мм и местная зачистка; 4) конечная прокатка и шлифонка до размера.

Сквозной выход годного сплава вакуумных плавок — отно-шение веса конечного размера шлифованных продуктов к ве-су слитка — представлен на рис. 60. Выход годного колеблется от 52 до 72%; средний выход годного составляет 63%. При выплавке сплавов только на их отходов средний выход годного составля. 57%.




Рис. 60. Выход годного силава, выплавленного вакууме [69]. По оси абсиисс указано отношени веса шлифованных прутков и весу слитка в %:

Полагают, что выход годного может быть повышен благодаря возможности выплавки в вакууме сплава без неличия в нем марганца и кремния. Как видпо из данных, графически представленных на рис. б1, пластичность сплава, выплавленного в вакууме и не содержещего марганца и кремния, выше плавленного вакууме и не содерженного также в вакууме, ис содержещего марганец и кремний, и значительно выше пладастичности сплава, выплавленного обычной пецк. В табл. 30 [70] приведены данные о влиянии выплавания в вакууме на ударную визкость хромистых перкавеющих сталей. Как видно, за счет выплавия в вакууме можно в 50 раз повысить ударную визкость хромистых перкавеющей стали. На рис. 62 показано, что хромистые нержавеющей стали, на правлением на воздухе, хруния при комнатной температуре, тогда как порог хрункости этих же сталей выплавленных в вакууме, наблюдается лишь при —50°.

Марка стали		Способ плавив	Ударная вяз- ность жем/см
А (14—18% Ст и 0,12% С) То же Б (23—27% Ст и 0,20% С) То же	B	OTWINETTON HOME	15,4 0,6 10,0 2,0

Влияние выплавки в вакууме на свойства жаропрочного сплава на инкелевой основе при высоких температурах представлено на рис. 63. За счет выплавки в вакууме звачительно повышена продолжат тельность службы сплательность
pa. °C

61. Влияние кремния чность сплавов, вы в вакууме [69]:

Tem

ва и его вязкость.
Выплавка в вакууме,
как показано на рис:
64, заметно повышает сопротивление устал сти шарикоподшиниковой стали (типа ШХ15) и конструкцион ной хромоникелевой; выплавка в вакууме снижает также анизо-

снижает также анизо-тропность конструк-ционной стали.

Продолжительность службы шариковых подшиников, изготов-ленных из стали, ленных из стали, выплавленной в ваку-уме, в четыре раза выше подшилников,

натотовленных из моговленных выплавленной в обычной печи. Многое мужно еще сделать в отношении изыскания оптимальной конструкции вакуумных печей, выбора огнеупорных материалов и методов изготовления футеровки этих печей; но быстрое их внедрение в повседневкую практику производтва высококачественых сталей извляется бесспорным. Говоря о применении вакуума в производстве сталей, следует, подчеркнуть, что во многих случаях качество стали мо-

жет быть коренным образом улучшено путем использования небольших разрежений при помощи педорогих, но высокой производительности нассеов. Во мюгих случаях не нужны и накуумым печи, а достаточно подвергнуть обработке в выкууме жидкую сталь, выплавленную в обычных печах.




Рис. 62. Хрупкость хромистых нержавеющих сталей А и Б (см. табл. 30):

1 — сталь выплавлена в вакууме; 2 — сталь выплавлена на воздухе (заштрихована хрупкая сталь, не заштрихована — пластичная)

власичнам).

В 1941 г. Л. М. Новик и автор предложили метод дегазации жидкой стали в ковше, помещенном в вакуумную комеру. Тогда это предложение было отвергнуто. Лишь в 1949 г. Гостехника СССР вынесла решение о выдаче авторского свидетельства на «Вакуумну» установку для дегазации и очищения от других вредных примесей стали, пветных металлов и сплавов, нитающуюся током нормальной частоты». [74].

В 1953 г. удалось приступить к опробованию предложенного метода на Евнакиевском металлуртическом заводе. В вакууме была обработана бессемеровская кипищая сталь с пелью синжения в ней содержания как кислорода, так и азота.

При вакуумировании стали в ковше достигали спижения давления до 60—140 мм Нд, длительность вакуумировании 11,5—14,5 мин. Сталь разливали в слитки весом 4 тонны. При разливие сталь вета себя как спокойная: кипения в изэложинах не наблюдали.

Результаты обработки стали в вакууме — наменение содержания в стали углерода, кислорода и азота — приведены таби. Зт.

Как следует ва приведенных данных, в процессе указанной

в таол. [31. Как следует на приведенных данных, в процессе указанной обработки в ковше в несколько раз снижается содержание в стали кислорода и на 30—50 % содержание азота. На том же заводе был опробован метод обработки металла под вакуумом в изложкище. В специальной установке один слиток стали подверятым обработке, остальные слитки той же илавки отливали обычным способом.

Таблица 31

№ плавии		Содержание, %							
		3 .	0	1 1	l N				
	в новше до ванууми- рования	в прокате	в новше до ва- куумиро- вания	в прокате	в ковше до ва- куумиро- вания	в прокате			
28798 29013 29154 29386 29493 29838	0,18 0,16 0,11 0,11 0,08 0,14	0,08 0,13 0,04 0,06 0,13 0,09	0,0425 0,0216 0,0280 0,0459 0,0302 0,0185	0,0100 0,0044 0,0086 0,0048 0,0053 0,0046	0,0281 0,0181 0,0285 0,0273 0,0194 0,0205	0,0180 0,0153 0,0143 0,0145 0,0146 0,0160			




Рис. 63. Влияние вакуума на каропрочного сплава [70]:

1—сталь выплавлена в ракууме: (6се игряховки показаны минимальные минимальные минимальные показаны показаны минимальные показаны пока




Рис. 64. Влинине вакуума на свойства шарикоподшинныковой и конструк-цюнной стали, выплавленной в ваку-уме (1) и на воздухе (2) [70]: 1 — продъльный образец; 11 — попереч-ный образец.

Таким образом оказалось возможным путем сравнения свойств стали выяснить влияние вакуума. Вес опытиых слитков 4 тонны. Длительность вакуумирования отдельных слитков колебалась от 25 до 32 мин; давление снижали до 100—160 мм Нд.

В табл. 32 приведены данные о содержании углерода, кислорода и заота в стали, отлитой обычым способом и обработанной под вакуумом в изложнице.

Таблица 32 Влияние обработки под вакуумом в сание углерода,

4	кислорода и авота в	стали			
No.	Тип слитка		Содержание, %		
плавки	Tan Cautra	С	0	N	
30199	Обычный Вакуумпрованный	0,070 0,035	0,0219	0,0156 0,0162	
30297	Обычный Вакуумированный	0,070 0,080	0,0166	0,0160	
30421	Обычный Вакуумированный	0,055 0,030	0,0136 0,0162	0,0195 0,0129	
30518	Обычный Вакуумированный	0,080	0,0213	0,0138	

Немецкие металлурги использовали метод дегазации стали в ковше и разливку в вакууме с целью устранения затруднений при ковке легированных сталей вследствие их хрупкости, обусловленной наличем водорода, вызывающего образование волосовии и других дефектов [72]. Хотя первые опыты на завода «Восишпет Verein» были начаты в 1950 г. со слитками 10 кг, по уже в 1952 г. была сооружена установка, оборудованная треми вакуумыми насосами производительностью боо м⁹/мас кандый.

Нане на заводе используют три метода дегазации:

1) в ковше с последующей отливкой при атмосферном давлении;

2) при выпуске из ковша во второй ковш в эвакумрованной камере;

3) при отливке слитка.

При дегазации в ковше последний помещают в камеру, которую перекрывают крышкой. Примерно через пыть минут после включения насосов давление в камере снижается до 30 мм Hg.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

В вакууме отливают слитки весом до 150 тони, которые пред-назначены для турбинных поковок. Отмечено положительное влияние применения вакуума при разливке на качество трансформаторной стали.

Заключение

Применение вакуума при выплавке сталей и сплавов чивает получение стали с весьма низким содержанием ки благодаря использованию элементов-раскислителей, которых газообразны

благодаря использованию элементов-раскислителей, окислы которых газообразны.
Снижение давления во много раз повышает раскислительную способность углерода. Таким образом возможно получение стали с низким содержанием растворенного кислорода и без продуктов реакции окисления углерода.

Выплавка в вакууме обеспечивает получение стали с более низким содержанием азота и водорода.
Обработка в вакуме жидкой стали, выплавленной в обычных сталелявильных печах, приводит к значительному улучению качества многих сталей.

направление и содержание дальнейших исследовании

Получение стали с минимальным содержанием кислорода и неметаллических включений попрежнему остается одной из основных задач современной металлургия. Установление термодинамических функций реакций раскисления, язучение образования и изменений продуктов реакций раскисления, выявление факторов, влинющих на скорость онищения стали от нерастворимых в ней окислов и оксесульфураций и газонасившенностью мидкой, стали, измекания эффективных методов предсхранения стали от загрязнения окисными включениями при выпуске ее из печи и в процессе разливии — все это должно быть учтено при установлении программы научных носледований, выполнемых как в лабораториях, так и в процезьюдственных условиях.

В итого выполненных нак в лабораториях, так и в процезьюдственных условиях.

В итого выполненных нак в лабораториях, так и в продежноственных условиях.

В итого выполненных нак в лабораториях, так и в продежноственных условиях.

В итого выполненных раскисления, Значительное количество исследований определены дожноственных условиях практири продуктов реакций раскисления стали и на характер образующихся частия продуктов реакций раскисленыя загиц продуктов реакций раскислення д установлению связым между качеством стали и степенью запращим раскисления результати в отноменням и степенью за транения ее печетализческими включениями.

Подомительные результаты в отношении повышения качества стали получени путем примейения для раскисления энтементов, обеспечивающих образование условиям при температурах сталеварения сульфилов, более благоприятию раскисления отноменное которых в стали с повышенным содержанием серыслючают в результаты в потношениям на такие свойства информациим на температурах сталеварения услыфилов, более благоприятию раскисления отноменное которых в стали с повышенным содержанием серыслючают сталеварения услыфилов, более благоприятию раскисления информациим и в температурах сталеварения услыфилов, более благоприятию раскисления на температурах сталеварения услыфилов, более благоприятию раскисленновного образование условиряющим

11 А. М. Самарин

жидкой стали, как поверхностное натяжение, жидкотекучесть и др. Начато, изучение вляяния вакуума на степень очищения и использование более совершенной аппаратуры, современных средств и методов исследований открывает новые возможност дальнейшего распирения и утлубения и аучения процессы раскисления стали. Основной целью изучения и впредъдликию биль изучения и впредъдликию биль изучения и впредъдинию обоснованных методов раскисления, при использовании которых было бы обеспечено дальнейшее повышение не объема выплавляемой стали. В области научиных исследований, связанных с всесторонним изучением процесса раскисления стали с минимальным содружанием кислорода, ближайшими являются следующие задачи:

1. Установление влиния различных факторов на распределение кислорода между металлом и шлаком в промымленных лечах. Опубликованные данные о зависимости распределения кислорода между металлом и шлаком от температуры и состава шлака нельзя безоговорочно рекомендовать для использования при соответствующих расчетах вследствие сильного расхождения между данными различных исследователей. Причиной подобного расхождения является то, что распределение кислорода во многих случаях было установлено без учета факторов, оказывающих существенное влияние на значение кослорода во многих случаях было установлено без учета факторов, оказывающих существенное влияние на значение кослорода мо многих случаях было установлено без учета факторов, оказывающих существенное влияние на значение кослорода от видетиреления и шлаком в мартеновских и олектрических печах исследовать кинетику этого процесса — учесть влинине на делеренсение, кроме температуры и состава шлака, степени однородности и влякости последнего. Следует научить распределение, исслорода и процесс обезупероживания жидкого металла, пытаноь установать связь между распределением установать и приняния на нее различных факторов должно быть уделено внимание при изучении распределения кислорода между металлом и шлаком.

2. Экспериментальное определение раскислительной способ-ности альминия, бора, циркония, кальция и маркия. Раскис-пительная способность алюминия пеодвократно была опреде-лена экспериментально, но результаты этих определений вспед-

ствие значительных расхождений между ними вызывают закон-

ствие значительных раххождении между ними вызывать от ное сомнение.

Раххождение между двумя определениями раскислительной способности бора столь значительно, что ставит под сомнение использомащиме исследователями методы определения равно-весного соотоящия реакции. Раскислительная способность циркония, кальщия и магния до сих пор экспериментально пе

определена.

При определении раскислительной способности перечисленых элементов необходимо выявить истинный состав образующихся окислов элементов-раскислителей путем всесторознего научения продуктов окисления и установить границы областей коппентраций элемента-раскислителя, в пределах которых преобладает реакция образования соответствующего окисла.

3. Установление раскислительной способности элементов при их

3. Установление раскислительной способности элементов при их совместнюм присутствей в жибкой стали. В последнее время імполнены исследования, показавния, что мартавед по-вышает раскислительную способность кремния и адроминя. Опубликованные данные, однако, немногочисленны. Меканизм влияния мартаниа на повышение раскислительной способность спосе сильных раскислителей в динине мартаниа на раскислительной способность обрас сильных раскислителей и алюминия не раскрат. Необходямо установить влияние мартаниа на раскислительную способность других элементов-раскислителей и вскрыть механизм этого влияния. Аналогичные исследования следует выполнить в отношении установления влияния углерода на раскислительную способрасть других элементов-раскислительей. При определении раскислительной способности элементов в случае их совместного присутствия в жидкой стали целесобразно использовать для введения элементов также ферросилавы, как ферромартанец, ферросилиций и комплексные раскислителе — силикомарганец, АМS, КМК и другие.

4. Определение активности элементов-раскислителей, растворенных в жидком железе, и установление слизния этих элементов на активность кислорода, растворенного в жидком железе. В результате выполненных в последнее время исследований установлено изменение активности элементов-раскислителей, растворенных в жидком железе, в зависимости от концентрации этих элементов. Установлено и влияние элементов-раскислителей на активность кислорода, растворенного в жилком железе.

в жидком железе.

Несмотря на значительное количество опубликованных ра-бот, абсолютные значения коэффициентов активности элемен-тов-раскислителей и кислорода нельзя считать достоверными.

151

Метод определения активности того или иного элемента в многокомпонентной системе на основе данных об активности со-ответствующих элементов в бинарных системах недізва при-знать приемлемым без дополнительной его экспериментальной проверки. При определении активности как элементов-раскислителей.

проверки.

При определении активности как элементов-раскислителей, так и кислорода использовали уравнении реакций раскисления, которые не отражали исленного вазимодействия между кислородом и элементом-раскислителем в соответствующих областях конщентрации моследнего, т. е. коеффициенты активности служили лишь для исправления исправильных уравнений смищческих реакций.

Систематические исследования должны быть выполнены по определению активности элементов-раскислителей, растворенных в жидком железе. Одлако эти исследования не могут заменить экспериментального определения влинния элементовном железе.

При изучении как бинарных, так и многокомпонентных систем с целью определения активности паходищихся в растворенногов с при изучении как бинарных, так и многокомпонентных систем с целью определения активности находищихся в растворе элементов спецует использовать данные.

а) об упругости пара компонентов ($a_{\rm he} = p_1 \cdot p_1^{\rm h}$);

б) об электродных потенциалах (потенциал обратимого элемента при постоянной температуре и давлении представляет электродишкущую силу элемента $\Delta F_{\rm d} = nFE$; в свою очередь $\Delta F_{\rm d} = RT \ln d_0$;

обем родымум, $\Delta F_l = RT$ $\ln d_l$); в) о равновесии между расплавами, содержащими элементрасиксились, и тазовой фазой, в составе которой находится вещество, реагирующее с компонентом раствора

$$\begin{split} \mathrm{Me_{x}O_{y(\mathrm{H,T})}} + y\mathrm{H_{2(\mathrm{P})}} &= x \; [\mathrm{Me}] + y\mathrm{H_{2}O_{(\mathrm{P})}}; \\ K &= \left(\frac{P_{\mathrm{H,O}}}{P_{\mathrm{H,i}}}\right)^{y} \; [a_{\mathrm{Me}}]^{x} \end{split}$$

$$H_2S_{(r)} = H_{2(r)} + [S]; \quad K' = \left(\frac{P_{H_1S}}{P_{H_2}}\right)[a_S].$$

5. Определение смияния температуры и времени выдержки на образование в жидкой стали частиц — продуктов реакций раскиления, из изменение и удаление из стали. В последнее время экспераменты нерастворимых в жидкой стали частиц — продуктов реакций раскисления и изменении этих частиц при выдержке стали в печи.

Немногочисленные данные об удалении из жидкой стали взвешенных в ней частиц настолько разпоречивы, что не могут быть приняты во внимание при установлении факторов, влияющих на скорость очищения жидкой стали от продуктов реакций раскисления.

щих на скорость очищения жидкой стали от продуктов реакций раскисления.

Результаты вычислении скорости подъема подобных частип по формуле Стокса можно рассматривать лишь как весьма приближенные, Обычно значения, получениые путем подобных вычислений, не подтверждаются при экспериментальной проверке. Расхождение между вычислениям и экспериментально наблюдаемыми скоростями подъема частиры непобеждо, если учесть, что в формуле Стокса не учитывается ряд свойств как частин, вавещенных в стали, так и самой жидкой стали. А эти неучитываемые формулой свойства и могут оказать решающее влияние на скорость подъема частин — продуктов реакций раскисления, жидкой стали.

Путем экспериментального изучения следует установить влияние составия применяемых сплавов, содержащих элементывляние составие и продуктов реакций рассистивне, размер и форму частин — продуктов реакций раскисления.

кисления.
Эти исследования должны включать и установление опти-мальных условий для очищения стали от взвешенных в ней окисных частиц.

6. Изыскание оптимального состава комплексных раскислителей. Хота комплексные раскислители нашли применение
в практике сталёварения, тем не менее выбор их состава зачастую не подтверждея соответствующими исследованиями.
Выбор состава этих силавов на основе диаграмм изавкости
снотем, состоящих из окнолов элементов-раскислителей, входящих в состав силава, можно привлатат только приблизительным,
так как не установлено, какие же соотношения при различных
условиях наблюдаются между различными окислами ири раскислении стали комплексными раскислителями.
При установлении оптимального состава комплексных
раскислителей, используемых как для предварительного,
так и для окончательного раскисления стали, следует определить раскислительную способность каждого энемента,
входящего и состав силава, научить процесс образования
частиц — продуктов реакций раскисления в жилкой стали,
замерять скорость очищения стали от этих частиц, выявить
распределение неметаллических включений в готовой стали.
Особое внимание должно быть обращено на установление

оптимального состава комплексных раскислителей, значенных для окончательного раскисления стали.

значенных для окончательного раскисления стали.

7. Исследование свойств систем FeO.— МпО, FeO.— МпО — SiO. 2. 10 других. При обсуждения вопросов, связанных с образованием в жидкой стали частиц — продуктов реакций раскисления, пользуются днаграммами плавкости систем, состоящих из окислов элементов-раскислителей и закиси жереза. Образование частиц — продуктов реакций раскисления и их удаление на зжидкой стали, естественно, обусловлено не только температурой плавлений соответствующих окисных или оксисульфидных соединений, но и другими их свойствами, которые, до сих пор не определены. При исследовании перечисленных систем необходимо, помимо определения температур плавления, изучить влияние состава из внакость. Особое винамие должно быть обращено на определение поверхностного натижения на границе раздела стали и окисной фазы данного состава. Исследования свойств систем, состоящих из окислов, должны быть расширены путем введения в эти системы дополнительного компонента — серы.

9. Установление причин, вызывающих повторное окисление обноствение обностительной стали, и изыскание способое защиты ее от этого окис-

дения. Исследования, выполненные до настоящего времения, должны быть отнесены к изучению процессов расинствиия являюй стали в нечи или в ковше, крайне незначительны исследования, связанные с изучением изменения содержания в стали кислорода (окисных включений) дри выпуске стали из нечи, выдержие в ковше и разливке. Между тем, повторное окисление стали может быть основной причной значительного загрязнення стали меметалическими включениями.

При установлении основных причин, вызывающих повторное окисление стали, следует изучить степень загрязнення стали окисными включениями за счет:

а) образования окислов элементов-раскисличелей при смещений равновесия между растворенными в жидкой стали кислородом и элементами-раскисличениями;

б) окисления стали на желобе;

родом и элементами-раскислителя
б) окисления стали на желобе;
в) окисления стали при напол

о) окисления стали на желоое; в) окисления стали при наполнении ею ковша; г) запутывания частиц шлака в стали; д) окисления при разливке стали (окисление струи в из-

ложинцах).
Результаты этих исследований должны быть использованы при установлении эффективных методов устранения повторного окисления стали.

10. Изыскание средств для устранения загрязнения стали экзогенными неметаллическими включениями. Частицы шлака и огнеупорных материалов сталераэливочных устройств являются основными соотавляющими экзогенных неметаллических включений. Если изыекивались сиссобы устранения загрязнения стали частицами шлака, то недостаточно изучены возможности получения стали, свободной от частиц огнеупорных материалов.

загразнения стали частинами шлака, то недостаточно изучены возможности получения стали, свободной от частиц огнеупорных материалов.

Степень загрязения стали частицами отнеупорных материалов зависит от температуры жидкой стали, качества отнеупорных материалов и в предусменного применения отнеупорных материалов, используемых для устойщивость отнеупорных материалов, используемых для действий стали, шлака и окислов, обранующихой при раскиствий стали, шлака и окислов, образующихой при раскиствий стали, шлака и окислов, образующихой при раскиствий стали и ее повторном окисловиих материалов в запешмести от скорости движении жидкой стали через отверстие стаканчика в ковше, в центросой и через проводки при спфоном методе разлинки.

Изучение поверхностного натижения на границе раздела жиддея сталь — шлак должно быть выполнено с пелью устранения загрязнения стали запутавшимися в ней частицами шлака.

11. Ивучение слияния раскисления на десульфурацию, образование нипрадов и изменение собержения е эксидовой стали
вобороба. Эпоменты-раскиснители обладают высоким ородством
не только к кислороду, но и к сере, азогу, т. е. наличие элементов-раскислителей в жидкой стали должно оказывать выпиние
на сротав образующихся сульфидов, на образование нитридов,
устойчивых при температурах сталеварения, Содержание в жидкой стали водорода и изменение его растворимости в стали при
се охлаждения зависят и от концентрации в жидкой стали
инслорода ц от концентрации элементов-раскислителей и Расходо соответствующих элементов-раскислителей на образование
сокислов, сульфидов и нитридов не установнея. Необходимо установить выпиние сэтим опредепить раскислительную способность элементов при наличии
значительного содержания серы в жидком железе.
Особого внимания заслуживает определение влияния
элементов-раскислителей на кинетику десульфурации.
Исследования влияния элементов на симжение вредного влинини серы в каженовить примень быть
свизавы с изучением влияния этих элементов на симжение вредного влининия серы на качество стали.
При изучение распрасностной стали сульфидов должны быть
свизавы с изучением влияния этих элементов на симжение вредного влининия серы на качество стали.
При изучение распрасносным высоколегированных сталей
следует определить влияние элементов-раскислителей на образование нитридов и изменение содержания в жидкой и твердой стали водорода.

12. Исследование процессов раскисления в сакиуме. Выстрый

дой стали водорода.

12. Исследование процессое раскисления е вакууме. Выстрый рост выплавки стали и сипавов в вакуумнах печах, применение вакуума для обработки жидкой стали, выплавленной, в обычных сталенлавильных печах, расширение разливки стали в накууме требуют организации научных исследования крайне ограничены и не соответствуют темпам развития новой отрасли техники—вакуумной металлургии.

Необходимо установить оптимальные условия для эффективного использования при выплавке стали и сплавов в вакуумных печах таких раскислительной как углерод и водород. Должно быть определено влияние температуры и давления на раскисление этими элементами.

Должное внимание следует обратить на изучение взаимодействия жидкого металла и отнеупорных материалор в пакууме. Результаты этих исследований необходимы для выбора материалов, пригодных для даготовления тиглей, предназлаченных для службы в вакуумных печей.

Особо должны быть изучены процессы обработки жидкой стали в ковще, в вакуумных камерах и при разливке стали в вакууме. Естественно, одновременно с изучением процессов раскис-

вакууме. Естественно, одновременно с изучением процессов раскис-ления в вакууме необходимо выпнить, и влиние вакуума на изменение содержания азота и водорода в металле.

Экспериментальное нзучение процессов раскисления стали может привести к получению достоверных данных только при условии использования надежных методов исследовация. Мы располагаем современной анпаратурой, при использования непользования непользования которой возможно выполнение пестедоваций с высокой степенью точности. На совершенствование весторых методов, однако, следует обратить внимание. Необходимо уточнаты метод определения сопределения испорода при влучении раскинстительной способности элементов, образующих трудновостановимые обислы, и элементов, обладающих высокой упругостью пара. Уточнению подлежит и месле повышенного солержания с ревы месле в месле повышенного солержания месле в месле повышенного солержания серы. Метод в месле повышенного солержания серы. Метод в месле повышенного солержания серы. Метод каучения неметальнующих элементов, необходимо законовитодения при месле повышения с этим необходимо уточнить реакций раскисления. В связи с этим необходимо уточнить реакций раскисления. В связи с этим необходимо уточнить раскисления деньных в каработать метод систематического анализа сульфидов посисульфидов, выделенных при аподном растворении стали. При определения активности элементов, растворениих в жиделения стали с выстания в каработать метод систематического анализа сульфидов общения стали с посисульфидов, выделенных при аподном растворении стали. При определения активности элементов, растворениих в жиделения стали с выстания с в установления поточников повтореного окти-

ЛИТЕРАТУРА

- Darken L.S., Gurry R. W. I. The system iron oxygen. II. Equilibrium and thermodynamic of liquid oxide and other phases. I. amer. chem. Soc., 1946. v. 68. Еспи О. А., Гельд П. В. Физическая химия пирометаллургических пропессов, ч. I. Металлургаздат, 4950. Sey bolt A. U. Solubility of oxygen in alpha iron. J. of. met., 1954, № 6.
- 1955. № 6.
 C амарин А. М. Электрометалургия Металургия двуг, 1943.
 T ау lor C. R., Chip man J. Equilibrium of liquid iron and simple basic and acid slags in a rotating induction furnace. Trans. AIME, 1943. V. 154.
 Gamal prant A. J., Fetters K. L. The solubility of iron oxide in Church and Trans. ASM, 1941. V. 29.
 Camapra M. M., Поляков А. Ю., Швариман Л. А. Красчетному определению составов омислительных тальков изучения в прави ельных прави в примента в правительных пр

- A. M. Effect of temperature upon cel. Trans. AIME, 1937. v. 125. Equilibrium in the reaction of hyd-of met., 1949, № 1.
- H A. M. AKTHB-OTH, 1955, № 3. and iron by steam amer. chem. Soc.,

- Айерин В. Б., польный железе. Изв. Ан соот, польный колькорода в жапиом железе. Изв. Ан соот, польный колькорода в жапиом железе. Изв. Ан соот, польный колькорода в жапиом железе.
 Пинчев с кий Б. В., Самарин А. М. Растворимость кислорода в расплавах железе марганец. Инт металургии АН СССР (рукопись), 1956.
 Девеней П. И., Самарин А. М. Окиспение фосфора, растворенного иминость кислоренного иминость кислоренного иминость кислоренного иминость кислоренного в кислорода в расплавах железо хром и железо хром инкель. Изв. АН СССР, ОТН, 1953, № 5.

- Поляков А. Ю., Самарин А. М. бность ванадия. Изв. АН СССР, ОТН, 1952. N Теоретические основы раскисления стали.
- W. The solubility of oxygen in liquid iron of met. 1950 M 2.

ed Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1

Т. П., яжение расплавов железа с марганием, хромом и владием. Дис-ергация. Инт-металлургин-АН СССР, 1953. e x e и д з и Ю. А., С а м а р и и А. М. Тр. Центр. ордена Ленина аучис-исследовательского пы-та, 1946, № 5 (26). о л у б е в С. Н. Елинине, метода производства сплава АМЅ на

сертация.

1 е х е и д в и Ю. А.,

научно-исследовательского ти-та, та-та,

го и у б е в. С. Н. Влинине метода произвом

свойства стали, рассисленной этим сплавом.

Е д н е р а и Ф. П. Получение стали пКУ-15 с и и

ностью неметалинческими испочениями. Произвостью неметалинческими испочениями. Произвостью неметалинческими испочениями.

Моск. ин-та стали, 1954, Сф. ХХХИІ

47. Ели ер ал Ф. П. Получение стали ШХ-15 с понименной загрязненностью веметаливческими включениями. Производство и обработка стали. Тр. моск. ин-та стали, 1954, Сб. ХХХII.

48. Я в ойский В. И. Газы в ваннях сталеллявильных печей. Метал-пургизарт, 1952.

49. Григорин В. А., Самария А. М. Установнение источинков загрязнения парименалическими Ангорианской Стали неметалическими Ан СССР. ОТН, 1954, Ми. родиоактивного неогола кальция. Изв. АН СССР. ОТН, 1954, Ми. родиоактивного неогола кальция. Изв. АН СССР. ОТН, 1954, Ми. В али и и и к об с. Влияцие футеровик компей и желобов на загрязвение парикоподпинанской стали включениями. Применение футеровик об самари и А. М., К али и и и к об с. Влияцие футеровик компей и желобов на загрязвение парикоподпинанской стали включениями. Применение радоактивных изотонов металлургии. Тр. моск. ви-та стали, 1955, Сс. ХХХІV.

51. Гізс h er W. A., С h n e n Th. Der Einfluss des Kohlenstoffgehaltes auf.die Entschwefelung durcheinen Kalk-Flusspat-Tiegel im-Hochfrequenzofen. Arch. Eisenhötten. 1950, М 14/12.

52. Гізс h er W. A., En g c l b r e c h t. H. Die gleichzeltige Entschweinen und Descydation von Stallschmelzen. Stall u. Eisen, 1955, 75, № 2.

53. Самарин А. М., Теодорович О. К. Исслепования госова

52. Fischer W. A., Engelbrecht, H. Die gleichzeitige Entschweielung und Desoxydation von Stahlschmelzen. Stall u. Eisen, 1955, 75, № 2.

53. Gamaphin A. M., Teoдopobbe G. W. Hechenobahme пропесса двесульфуранти в дуговых печах. Тр. ВНИТОМ, 1940.

54. Gamaphin G. W. Grafts. Gamaphin G. W. Helloro, 1940.

55. D. C. Hilly, W. Crafts. Observation of sulphur transfer across a slag metal interfrace. J. of met., 1954.

55. D. C. Hilly, W. Crafts. Observation of sulphur transfer across a slag metal interfrace. J. of met., 1954.

56. Fp in rop p in B. A. Выпиные рекиспителей па синжение вредного действия серы в кислой электростани. Технология производства и обработки стави. Tp. Mock. Interface and 1953. Co. XXXI.

56. Fp in rop p in B. A. Выпиные рекиспителей па синжение вредного действия серы в кислой электростани. Технология производства и обработки стави. Tp. Mock. Interface and 1953. Co. XXXI.

57. Stall tin W. W. Behavior of sirconium and titahium in steels with particular emphasis on the conservation of manganese. Blast Furnace a. Steel Plant, 1952. v. 40, № 3.

59. Solter R. L., Beattie C. W. Grain structure of aluminiumkilled low carhon steel sheets. J. of Met., 1951, № 9.

60. Hilled low carhon steel sheets. J. of Met., 1951, № 9.

61. Fast D. G. Erzengung von reinem und absichtlich verunreinigtem Eisen und Untersuchungen an diesen Metallen. Stahl u. Eisen 1953, № 31.

62. I ap им к. F. A., Cawap и и и. A. Bakvyyman плавиа трансформаторной стали. Инг. Metaлирургия АН. СССР (руковнось), 1956.

63. die M. R. Franch and the metallic iron of high purity J. of met., 1953, № 31.

64. Hop kin S. E. J., Jen kli in S. G. C. H., Stone H. E. N. Pre
64. Hop kin S. E. J., Jen kli in S. G. C. H., Stone H. E. N. Pre
64. Hop kin S. E. J., Jen kli in S. G. C. H., Stone H. E. N. Pre
64. Hop kin S. E. J., Jen kli in S. G. J. H., Stone H. E. N. Pre
64. Hop kin S. E. S., Jen kli in S. G. J. H., Stone H. E. N. Pre
64. Hop kin S. E. S., Jen kli in S. G. J. H., Stone H. E. N. Pre-

45. Hoch mamn. J. Influence de la fusion sous vide sur les properties des ferrites à 22% de chrome. Rev. metallurgie, 1951, v. 48, № 140.
66. Win is ki er O. Metallurgie, 1951, v. 48, № 140.
67. Win ki le r O. Metallurgie, 1953, 73.
68. Win ki le r O. Metallurgie, 1953, 73.
69. Hilly D. C. Relation between chromium and carbon in chromium stele relining. J. of met., 1949, № 2.
69. Research reaps rewards. Huge alloy plant to produce simplex ferrochrometric production of the control of the

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 : CIA-RDP81-01043R000500090011-1 От автора 3
В ведение 5

Гласа I. Женезо и кислород 5

Гласа II. Раскислительная способность элеменгов 17

Гласа III. Влилине элеменгов-раскислителей на активность кислоро пр. раскисрительная способность элеменгов 44

Гласа IV. Образование и удаление на нидиого металла частин пролуктов реакций раскисления 69

Гласа V. Повторное окисление стали 7

Гласа V. Повторное окисление стали 7

Гласа V. Повторное окисление стали 109

Гласа V. Повторное окисление стали 109

Гласа V. Повторное окисление стали 109

Гласа V. П. Раскисление стали в вакуузе 125

Гласа V. П. Направление и содержание пальнейших исследований 149

Л и тер а т ур а 158

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/14 CIA-RDP81-01043R000500090011-1